中央生态环境保护督察群众信访举报边督边改公开情况一览表

(第 21 批 2022 年 4 月 23 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2NM202204140042	2019 年和 2020 年, 伊利牧场将牧场污水倒入了和林县大红城 16 号村的耕地中, 导致农田受到严重污染, 无法种植。	呼和浩特市	土壤	<p>(1) 2019 年和 2020 年, 牧场将牧场污水倒入了和林县大红城 16 号村的耕地中问题部分属实。投诉反映的牧场实为内蒙古优然牧业有限责任公司清水河县分公司, 位于清水河县五梁太乡 31 号村, 2013 年建设, 环保、土地手续齐全。牧场存栏奶牛 5000 头, 按照环评要求, 生活污水和生产废水采用多级氧化塘工艺处理作为液肥, 储存于设计容积 8.5 万立方米氧化塘, 氧化塘采取人工复合防渗措施, 下层粘土层、其上铺 1.00 毫米土工膜, 氧化塘与环评设施在 2016 年 8 月一并通过环评验收。液肥每年春秋灌溉两次, 灌溉前经第三方检测符合《畜禽粪便无害化处理技术规范 (GB/T36195-2018)》后还田于牧场协议合作的 15152 亩耕地中, 符合国家《畜牧粪污土地承载力测算技术指南》要求。</p> <p>(2) 投诉反映的耕地为和林格尔县大红城乡付家十六号村, 面积为 139 亩。2019 年 4 月, 举报人与内蒙古平发种植农民专业合作社签订协议, 2021 年春退出合作社。2019-2021 年合作社针对土地盐碱, 地力贫瘠, 青贮产量较低的情况, 签订了液肥消纳协议后, 使用优然牧场经多级氧化塘处理后的水对合作社 900 亩耕地进行灌溉。优然牧场在 2019 年和 2020 年的耕种期对举报人的 139 亩耕地进行了灌溉。</p> <p>(2) 导致农田受到严重污染无法种植问题不属实。① 2021 年 3 月 10 日, 由五良太乡三十一号村优然牧场委托谱尼测试集团股份有限公司对大红城乡付家十六号耕地土样进行检测, 检测报告合格, 检测编号 NO.GPBYU35D85937502。2021 年 9 月, 五良太乡三十一号村优然牧场再次委托谱尼测试集团股份有限公司对还田土壤共 9 项指标检测, 检测编号 NO.GPBYU35D85937502, 验收检测报告显示各项指标 (土壤 PH、汞、砷、铜、锌、铅、镉、铬、镍), 均满足《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》(GB15618-2018 要求)。②根据内蒙古平发种植农民专业合作社 2019-2021 年青贮亩产量统计, 平安合作社青贮亩产量从 2019 年 0.96 吨提高到 2020 年的 0.99 吨、2021 年的 1.1 吨, 不存在耕地无法耕种情况。</p>	部分属实	清水河县农牧和科技局、呼和浩特市生态环境局清水河县分局将加强监管, 监督春季、秋季粪污还田前按照规定委托第三方进行检测, 检测合格后按照农业部办公厅《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》进行粪污还田, 并做好记录台账, 严禁未经处理的粪污水直接还田。	已办结	无
2	X2NM202204140047	呼和浩特市玉泉区内蒙古大学新校区校园附近开设多家小吃店, 周边脏乱差, 污染环境。	呼和浩特市	其他污染	<p>(1) 呼和浩特市玉泉区内蒙古大学新校区校园附近开设多家小吃店问题部分属实。内蒙古大学新校区附近开设小吃店共 53 家, 其中正在营业 29 家 (均已安装油烟净化设备)、停业 24 家。正在营业的 7 家现场提供了油烟噪音第三方检测合格报告, 其余 22 家店未提供检测报告。</p> <p>(2) 小吃店周边脏乱差, 污染环境部分属实。餐饮店产生的污水全部排放到污水大管网, 产生的餐厨垃圾统一由呼和浩特市城环环境治理有限公司负责拉运。校园周边环境由玉泉区环卫局负责, 整体较为干净, 个别餐饮店存在店面外堆放物品, 乱贴乱挂等问题。</p>	部分属实	<p>(1) 4 月 18 日, 昭君路街道综合行政执法局已分别下达《限期提供调查取证材料通知书》(玉-昭综调材通字 (2022) 01 号至玉-昭综调材通字 (2022) 22 号) 要求剩余 22 家正在营业的小吃店 4 月 22 日前提供油烟噪音检测报告, 如若超标进一步整改; 停业的 24 家小吃店在营业前, 对油烟净化设备进行维护并提供油烟噪音检测报告, 达标方可营业。</p> <p>(2) 昭君路街道综合行政执法局组织工作人员对店外堆放行为予以整治, 责令商铺立即将杂物及乱贴乱挂物清理干净。同时, 告知餐饮店主按规范做好垃圾处理工作, 严禁随意倾倒。</p> <p>(3) 玉泉区市场监管局和昭君路街道办事处组建联合执法专班, 对该校区附近餐饮饭店, 逐户摸排, 细化工作台账, 深化日常管理制度。区环卫服务中心调派 8 名保洁人员、5 台作业车, 对该校区周边道路、环卫设施、雨水篦子以及店铺门前平台进行清洗、洒水降尘、清掏等工作。</p>	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
3	X2NM202204140046	呼和浩特市赛罕区巴彦镇乔家营村张某某和杨某某，在乔家营村的自然村陈家营北村口向西 200 米路南林地上挖沙，现将建筑垃圾倒入砂坑。	呼和浩特市	生态	呼和浩特市赛罕区巴彦镇乔家营村张某某和杨某某，在乔家营村的自然村陈家营北村口向西 200 米路南林地上挖沙，现将建筑垃圾倒入砂坑问题部分属实。 投诉反映的砂坑位于乔家营村自然村陈家营北村口向西 200 米路南，土地性质为旱地（国土二调数据），坑口面积 4 亩左右，砂坑最深处 3 米左右，沙坑底部存在 160 方建筑垃圾。砂坑是 70 年代村民零星采沙而形成。通过近几年的卫星图斑比对，2016 年沙坑有扩大的迹象，存在私挖乱采行为。砂坑所在土地为乔家营村村民靳某某、张某甲的承包地，承包期至 2027 年。2010 年，靳某某、张某甲将其中 10 亩（包含该砂坑，旱地）承包给张某乙、杨某某、高某、贾某某，一直处于闲置状态。经巴彦街道自然资源所调查，未发现张某某和杨某某存在挖沙、倒建筑垃圾的行为。	部分属实	（1）4 月 16 日，坑内建筑垃圾已清理完毕，清运至大里堡渣土场。 （2）巴彦街道综合执法局牵头，会同土地、环保、公安等部门对挖沙、偷倒垃圾的行为进行调查，根据调查结果，责令相关责任人对沙坑进行修复整改。	未办结	无
4	X2NM202204140053	呼和浩特市赛罕区天旭小区 1 号楼建有中国电信内蒙古分公司通信基站，噪音大、辐射强，严重影响居民正常生活。	呼和浩特市	其他污染	中国电信内蒙古分公司通信基站位于赛罕区天旭小区 1 号楼东单元 1 楼东户，房屋为该公司自有产权（有房屋所有权证），机房建于 2003 年，是中国电信公司为周边用户提供宽带网络、固定电话服务、网络服务而设立，基站在楼顶建设天线 3 个，机房内使用 2 台美的空调（功率 3600W），运行时产生声音，电信公司提供的 2018 年度电磁环境检测报告，该报告检测数值显示符合《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）电磁辐射控制限值，存在一定的噪声、辐射影响居民的情况。	基本属实	（1）针对该基站噪音大的问题。电信公司 4 月 19 日委托内蒙众洁环保科技有限公司对噪音进行实地检测（报告编号：ZJHJ2204079），检测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类排放限值。呼和浩特市生态环境局赛罕区分局加强对该基站的噪声监管，确保噪声达标排放。 （2）针对该基站辐射强的问题。2022 年 4 月 16 日，电信公司已委托中通服咨询设计研究院有限公司再次对电磁环境影响进行实地检测（中通服设计检（委）字第（2022038）号），各频段检测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为 30MHz-3000MHz 的范围内，公众曝露控制限值 0.4W/m ² （即 40 μW/cm ² ）的要求。电信公司定期对电磁环境影响进行监测，保证电磁辐射在控制限值内。	已办结	无
5	X2NM202204140051	呼和浩特市土默特左旗毕克齐镇袄太村四五千亩农用地全部卖给外地人并建起了大小不等 100 多家沙厂、驾校、各类工厂。这些厂家大部分都是有污染的工厂，常年污水外排，村民无法耕种。	呼和浩特市	水	（1）土默特左旗毕克齐镇袄太村四五千亩农用地全部卖给外地人并建起了大小不等 100 多家各类工厂问题部分属实。 ① 袄太村实际占地经营企业 73 家，共占地 3546.87 亩，二调地类为水浇地 25.04 亩、旱地 665.02 亩、天然牧草地 626.36 亩、其他草地 1052.69 亩、坑塘水面 16.29 亩、内陆滩涂 86.53 亩、沟渠 34.25、设施农用地 1021.21 亩、盐碱地 4.5 亩、村庄 12.18 亩、风景名胜及特殊用地 2.81 亩。 ② 4 家企业已取得国有建设用地批复（占用旱地 132.79 亩、天然牧草地 45.24 亩、其他草地 185.83、坑塘水面 16.28 亩、沟渠 6.84 亩、村庄 0.07 亩）。具体为：藕华仓储取得关于土默特左旗人民政府取得 2021 年第八批次建设用地的批复（内政土发〔2021〕264 号）；金荣驾校取得关于土默特左旗人民政府实施城镇规划 2018 年度第二十八批次建设用地的批复（内政土发〔2019〕721 号）关于土左旗 2020 年度第十七批次建设用地的批复（内政土发〔2020〕665 号）。 ③ 6 家企业用地正在报批中（占用旱地 43.95 亩、天然牧草地 1.74 亩、其他草地 70.98 亩、沟渠 6.84 亩、村庄 0.07 亩）：内蒙古敕勒歌酒业有限责任公司、内蒙古伊诺清真食品有限责任公司、内蒙古煊蒙包装有限公司、巩某某砂场、张某某砂厂、呼和浩特市恒搏线缆有限责任公司用地已于土默特左旗人民政府 2021 年度第三十五批次、四十一批次建设用地上报自然资源厅，待批复。 ④ 5 家通过租赁土地生产并办理设施农业备案（二调占用水浇地 911、旱地 237.44 亩、天然牧草地 314 亩、其他草地 245.15、内陆滩涂 86.53 亩、设施农用地 1013.72 亩）：土默特左旗顺德中华野香猪养殖有限公司（土左集用〔2008〕358 号）、志达龙鑫种养殖专业合作社（毕政发〔2021〕82 号）秋玉粮源种植农民专业合作社（毕政发〔2020〕139 号）清源种养殖专业合作社（毕政发〔2020〕225 号）光华	基本属实	（1）毕克齐镇已针对袄太村片区进行了规划，编制了《毕克齐镇袄太村绿色生态产业园控制性详细规划》。根据规划，定位及产业布局以及安全、生态、能耗、规划等指标，制定园区准入标准，对不符合规划的企业进行拆除，符合规划的企业在办理土地报批手续后予以保留，同步办理环保手续并进行项目验收，确保实现达标排放。 （2）针对 6 家未批先建企业，4 月 19 日，市生态环境局土左旗分局对 4 家（内蒙古苏彩建材有限公司、内蒙古蒙匠建筑工程公司、内蒙古恒瑞管业有限公司、内蒙古蒙吉东商贸有限公司）进行立案调查，剩余 2 家企业由旗市场监督管理局清理。 （3）土默特左旗自然资源局、林草局、毕克齐镇执法局将在继续排查的基础上，根据企业的违法行为，按照相关法律予以处罚。 （4）针对袄太村 5 个观测井污水外溢问题，	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>动物养殖（毕政发[2020]74号）。</p> <p>⑤ 内蒙古林雨混凝土有限公司办理临时用地手续（土左自然资发 2021 249 号）占用其他草地 8 亩（二调地类）。</p> <p>⑥ 剩余 59 家租赁土地生产企业占地 1133.87 亩（二调地类为耕地 281 亩、天然牧草地 265.32 亩、其他草地 533.16 亩、沟渠 27.41 亩、设施农用地 7.5 亩、盐碱地 4.5 亩、建设用地 14.9 亩）均为未取得合法用地手续，截至目前，毕克齐镇综合执法局共对 26 家违法占地企业进行了行政处罚，其中，25 家企业因破坏天然牧草地被处罚，1 家企业因占用耕地被处罚。下一步由自然资源局、林草局、毕克齐镇综合执法局按照职能职责对 33 家企业非法占用土地的行为立案处罚。</p> <p>（2）这些厂家大部分都是有污染的工厂属实。按照《建设项目分类管理目录（2021）》，73 家企业中 33 家不需办理手续，33 家已办理、7 家未办理。73 家企业中在生产、运输过程中都产生一定的污染，33 家已办理环评手续企业中 6 家无污染治理设施，27 家安装污染治理设施并正常运行，7 家未办理环评手续的企业无污染防治措施。</p> <p>（3）常年污水外排、无法耕种问题部分属实。73 家企业中产生废水的企业均已委托第三方公司定期拉运到金山污水处理厂，不存在非法外排废水情况。造成该处污水外排，是进入雨季袄太村 5 个观测井污水外溢所致，共淹没耕地约 660 亩。针对耕地无法耕种问题，2018 年至 2021 年，敕勒川乳业开发区以每年对袄太村民进行赔偿。</p> <p>（4）针对非法占地和为取得环评手续的处罚情况。截止目前，土左旗自然资源局共对 20 家违法占地企业进行了行政处罚（涉及占地面积 442.49 亩）。2018 年市生态环境局土左旗分局对内蒙古太安玻璃有限公司未批先建进行了处罚。</p>		土默特左旗政府将组织相关部门重新设计排污管道、加盖泵房，彻底解决污水外溢问题。		
6	X2NM202204140034	呼和浩特市土默特左旗袄太村有几家企业属于加工、生产型单位，无土地等手续和环保设施。其中一家是露天加工水泥砖和砌砖的，另一家是大中型钢结构生产加工企业，他们非法生产，烟尘和油漆味污染非常严重。	呼和浩特市	其他污染、大气	<p>（1）袄太村有几家企业属于加工、生产型单位，无土地等手续和环保设施属实。</p> <p>① 袄太村有加工、生产型 54 家，占地 1056.27 亩（二调地类为水浇地 15.93 亩、旱地 223.1 亩、天然牧草地 243.33 亩、其他草地 514.82 亩、沟渠 32.11 亩、设施农用地 7.48 亩、盐碱地 4.5 亩、建设用地 14.98 亩），其中 5 家企业（内蒙古敕勒歌酒业有限责任公司、内蒙古伊诺清真食品有限责任公司、内蒙古林雨混凝土有限公司、呼和浩特市恒搏线缆有限责任公司、巩恒贵沙场、呼和浩特市恒搏线缆有限责任公司）用地手续已上报自然资源厅，待批复。1 家企业（内蒙古林雨混凝土有限公司（土左自然资发 2021 249 号）办理临时用地（二调为其他草地 8 亩）手续，剩余 48 家以租赁土地进行生产，均为非法占用。截至目前，毕克齐镇综合执法局共对 6 家违法占地企业（因破坏天然牧草地）进行了行政处罚。下一步由土默特左旗自然资源局、林草局、毕克齐镇综合执法局按照职能职责对 42 家企业非法占用土地的行为立案处罚。</p> <p>② 按照《建设项目分类管理目录（2021）》19 家不需办理手续、29 家已办理、6 家未办理；按照环评批复和污染防治相关要求，无环保设施的 13 家。6 家已办理环评手续企业中无污染治理设施，7 家未办理环评手续的企业无污染防治措施，剩余 41 家污染已安装污染治理设施并正常运行。</p> <p>（2）露天加工水泥砖和砌砖、大型钢结构生产加工企业非法生产，污染严重问题属实。</p> <p>① 群众投诉反映的“露天加工水泥砖和砌砖的”为内蒙古苏彩建材有限责任公司，该公司位于袄太村呼塔路北，牧场西侧，占地 19.38 亩（二调该地为天然牧草地），未办理土地手续和环评手续，无任何环保设施。2018 年 6 月，该企业办理了营业执照，2018 年—2020 年未生产。2021 年 5 月—7 月期间，该企业利用嘉盛新能源公司建筑废料（粉碎后的玻璃、水泥块、铁丝等），经搅拌、挤压成型产出水泥砖。2021 年 7 月，因违法破坏天然牧草地，毕克齐镇综合行政执法局、土左旗林草局责令企业停产至今。同年 8 月，毕克齐镇综合行政执法局依据《中华人民共和国草原法》第七十条，对该企业罚款 17532 元（毕综罚【2021】38 号）。已于 2021 年 9 月缴款。当前该企业生产设备已拆除，现场无烟尘污染，厂区内露天堆放成品水泥砖约 5 万块，未建设防风抑尘设施。</p> <p>② 群众投诉反映的“大型钢结构生产加工企业”为内蒙古蒙匠建筑工程有限责任公司。该公司位于袄</p>	属实	<p>（1）毕克齐镇、呼和浩特市生态环境局土左旗分局责令内蒙古苏彩建材有限责任公司于 4 月 25 日前将场地内露天堆放的 5 万块水泥砖清理完毕。</p> <p>（2）针对无环评手续企业，4 月 19 日，呼和浩特市生态环境局土左旗分局已立案调查。</p> <p>（3）毕克齐镇已经针对袄太村片区进行了规划，编制了《毕克齐镇袄太村绿色生态产业园控制性详细规划》。根据规划，定位及产业布局以及安全、生态、能耗、规划等指标，制定园区准入标准，对不符合规划的企业进行拆除，符合规划的企业在办理土地报批手续后予以保留，同步办理环保手续并进行项目验收，确保实现达标排放。</p> <p>（4）土左旗自然资源局、林草局、毕克齐镇执法局将在继续排查的基础上，根据企业的违法行为，按照相关法律予以处罚。</p>	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>太村呼塔路北，牧场西侧，占地面积约 74.58 亩（二调地类为天然牧草地），未办理土地手续和环评手续，无任何环保设施。2016 年 5 月该公司办理营业执照，2018 年 8 月至 2020 年 10 月生产，生产工艺为钢板预处理、裁剪、焊接、预拼装。2021 年 7 月，因违法破坏天然牧草地 13.81 亩（其余天然牧草地未破坏），毕克齐镇综合行政执法局依据《中华人民共和国草原法》第六十五条，对该企业罚款 11451 元（毕综罚【2021】31 号）。已于 2021 年 8 月缴款。2019 年 12 月 12 日，因喷漆场所未安装污染防治设施，被呼和浩特市生态环境局土默特左旗分局（原土默特左旗环境保护局）行政处罚 20000 元（土左环罚决字【2019】第 6-028 号）。2020 年 10 月至今，该企业处于停产状态，现场未发现有烟尘和喷漆污染。</p> <p>③2022 年 2 月 11 日，两家企业取得内蒙古自治区林业和草原局《绿色建材生产加工建设项目征收使用草原的行政许可决定》。</p>				
7	X2NM202204140081	呼和浩特市赛罕区农业大学东校区长期偷盗使用几眼自备井，抽取地下水用于校园绿化和渠湖景观用水，用水量巨大，无人管理。	呼和浩特市	水	<p>内蒙古农业大学东校区现有 2 眼自备井。2018 年，经市政府批复作为我市城区应急供水水源井，由春华水务集团供排水公司运营管理。春华水务集团供排水公司未经水行政主管部门批准，将该校区 2 眼应急供水水源井作为普通供水水源井，供农业大学东校区生活和绿化用水，构成《中华人民共和国水法》第六十九条第一项所述的“未经批准擅自取水的”违法行为。农业大学东校区不存在渠湖景观用水。</p>	基本属实	<p>（1）2022 年 4 月 16 日，因春华水务集团供排水公司未经批准擅自取用应急供水水源井地下水的行为，呼市水务局依据《中华人民共和国水法》第六十九条的规定，对该公司下达行政处罚事先告知书（呼水罚告字【2022】2 号），责令该公司停止违法行为，限期采取补救措施并罚款 3 万元。</p> <p>（2）2022 年 4 月 15 日开始，春华水务集团供排水公司组织实施农业大学公共供水管网连通供给工程，4 月 17 日通水试运行。农业大学组织实施东校区公共供水管网二次加压工程。为保障农业大学东校区师生正常生活用水需求，在二次加压工程完工公共供水工程正常运行前，东校区公共供水管网如发生水压不足无法满足师生用水特殊情形，暂由春华水务集团供排水公司使用上述 2 眼应急供水水源井进行供水应急补压。待农业大学东校区公共供水管网供水稳定，能够正常供水以后，封闭 2 眼自备井。</p> <p>（3）呼和浩特市水务局加强应急供水水源井日常监管，春华水务集团供排水公司按照应急供水水源井管理规范要求，加强 2 眼应急供水水源井日常运营维护管理。</p>	未办结	无
8	X2NM202204140020	呼和浩特市和林格尔县盛乐镇境内有一条河道，当地人叫丹岱沟，有许多垃圾，影响河道行洪。	呼和浩特市	土壤	<p>丹岱河河道位于云谷街道办事处丹岱村东北，该河道为季节性沟道，多年断流，干涸多年，属丹岱村和盛乐镇雅达牧村共有河道，河道内存在近期倾倒的建筑垃圾约 180 余吨。河道内建筑垃圾分散堆放，阻碍物对河道行洪影响较小，经过及时清理，不影响河道行洪。</p>	基本属实	<p>（1）4 月 15 日，云谷街道办事处已将河道内建筑垃圾清理完毕，拉运到集聚区渣土场。</p> <p>（2）下一步，云谷街道办事处对河道及辖区其他区域内垃圾偷倒行为严厉打击，确保河道行洪安全。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
9	X2NM202204140041	1. 2014年，有人在呼和浩特市赛罕区黄合少镇老丈窑村耕地内挖土，破坏农田80多亩。 2. 2019年-2020年，村南河槽内有人滥挖滥采沙石，破坏河道约2公里。	呼和浩特市	生态	(1) 2014年，有人在呼和浩特市赛罕区黄合少镇老丈窑村耕地内挖土，破坏农田80多亩问题基本属实。在2015年-2016年内，原老丈窑村村长段某某，组织村里14位村民与挖土方协商，将14位村民名下的45亩地（根据“国土云”影像数据，旱地43亩，未利用地2亩），供挖土方进行挖土作业，口头协商约定，并对挖土方进行补偿。作业停止后，14位村民自行复垦，整理成水浇地。2016年，耿某甲、耿某乙完成复垦5亩（整理为水浇地）外，其他12位村民均未复垦，形成40亩（旱地）10米深沙坑，致使土地无法耕种。在2019年土地确权时，除耿某甲、耿某乙两人的土地外，其余土地因不能耕种退回村集体。2018年6月，因对耕地挖沙取土监管不力造成耕地破坏等行为，包头市中级人民法院对原国土资源赛罕分区局副局长云某某做出刑事判决。 (2) 2019年-2020年，村南河槽内有人滥挖滥采沙石，破坏河道约2公里问题基本属实。群众投诉反映的“村南河槽”不属于河道，是山洪沟。现场发现该山洪沟内一公里范围内有3个大小不等沙坑，共计2.6亩，地类为内陆滩涂（二调数据），最深处1米，是近半年来附近村民私自偷挖形成的。	基本属实	(1) 针对黄合少镇老丈窑村沙坑，赛罕区政府已组织相关部门正在制定治理方案。现已委托内蒙古呈泰工程管理有限公司做修复设计，设计文本于23日出具，由黄合少镇政府按照这个修复文本进行修复治理。 (2) 2022年4月20日，对山洪沟内3个小沙坑已完成平整。 (3) 黄合少镇政府、呼和浩特市自然资源局赛罕区分局将加强执法巡查力度，严厉打击非法采砂行为，一经发现，严肃处理。	未办结	无
10	X2NM202204140023	呼和浩特市和林格尔县位于中国移动数据中心南侧的树林内，有大量的建筑垃圾。	呼和浩特市	土壤	中国移动数据中心南侧乳业开发区范围内的树林内，零星分布4处大小不等的建筑垃圾堆，约9吨，为附近居民装修房屋后私自倾倒所致，暂未找到事主。	基本属实	(1) 4月15日，乳业开发区管委会建设管理局已将该区域内的建筑垃圾清理完毕，拉运至城关镇建筑垃圾填埋场。 (2) 乳业开发区管委会建设管理局将加强监管，对该区域环境卫生每两日巡查1次，发现私自倾倒垃圾及时制止，对新增垃圾及时清运。	已办结	无
11	X2NM202204140024	呼和浩特市土默特左旗把什乡云社堡村致富路路西，有处十几亩大的院子，有人在院子里挖沙卖沙。该院子对面，也有一个长、宽50米，深度为30米的大坑，为同一人破坏。	呼和浩特市	生态	(1) 呼和浩特市土默特左旗把什乡云社堡村致富路路西，有处十几亩大的院子，有人在院子里挖沙卖沙问题部分属实。该举报地点位于把什乡云社堡村致富路路西杨某某大院，共28亩（二调地类为其他草地22.8亩，村庄5.9亩），院内西北角有大约100平米的凹地，在大院建设前已形成，平均深度1米，该凹地东高西低，现用于临时堆放院内杂物，未发现有挖沙卖沙情况。 (2) 该院子对面，也有一个长、宽50米，深度为30米的大坑，为同一人破坏问题部分属实。该院外正北方确实存在一处沙坑，面积约36.6亩（二调水浇地30亩、其他草地6.6亩，三调均为采矿用地），平均深度10米，土地权属太阳村村民委员会。 60年代，附近村民盖房、垫院和修建农田路等都从该地取土，逐步形成凹地。经比对历年卫星影像图，该地在2011年起形成深坑，逐年扩大，最终形成于2016年，最大砂坑面积约40亩。呼和浩特市自然资源局土左旗分局分别于2015年4月29日、2015年4月30日、2015年8月13日、2015年10月14日对该砂坑违法当事人刑某某、杨某某（本村村民）下达了《责令停止违法行为通知书》，做出行政处罚共计8000元，责令其限期改正，恢复土地原状。分别于2015年4月、2015年8月、2015年10月履行了罚款程序，2017年，当事人恢复4亩左右地块。现剩余36.6亩，因无法找到违法当事人，未立案、未处罚。	部分属实	(1) 2022年3月20日，察素齐镇人民政府加固了沙坑临路基础，修建了网围栏，设置警示标语。下一步，将按照《土默特左旗砂坑治理初步方案》将该沙坑作为建筑渣土消纳场进行逐步治理，2022年8月31日治理完毕。 (2) 察素齐镇人民政府将指派专人进行看护，防止私挖盗采情况再次发生。 (3) 针对36.6亩私挖盗采行为，土左旗公安局、自然资源局、察素齐镇、纪委监委将进一步调查取证，一经发现，依法依规进行严肃打击。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
12	X2NM202204140015	呼和浩特市土默特左旗民族皮毛制品厂（110国道607公里处）张某某曾在厂区内挖沙卖沙，面积为2500平方米，深度为10米。挖下的大坑用工业垃圾回填，垃圾厚度为8米，上面用土掩埋。	呼和浩特市	生态、土壤	<p>（1）呼和浩特市土默特左旗民族皮毛制品厂（110国道607公里处）张某某曾在厂区内挖沙卖沙，面积为2500平方米，深度为10米问题属实。民族皮毛制品厂位于110国道607公里处，土地权属于皮毛制品厂，法人张某某，该厂始建于70年代，占地61亩，一调、二调、三调均为建设用地，为存量建设用地，未办理土地手续。2020年8月5日王某某与张某某以开炒货厂的名义签订了租院合同，之后并未在厂区做任何与炒货有关的事情。且在未办理采矿相关手续的情况下，于2020年8月至9月期间，在毕克齐镇皮毛制品厂院内挖取土方出售。</p> <p>2021年4月土左旗自然资源局立案调查，并委托第三方公司对该宗地勘测定界、价格评估。2021年5月砂坑内1000吨垃圾转移至砂坑周边。报告显示沙坑面积为3.228亩，为建设用地，砂坑深度为7.79米，挖方量为16750平方米，评估价格为603014元，表面覆盖沙土面积约300平米。因该行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条的规定，2021年8月2日，土左旗自然资源局依据《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉的规定（一）补充规定》（2021年4月27日印发，公通字[2014]12号）文件中《立案追诉标准（一）》第六十八条第一款之规定，将嫌疑人王某某移送土左旗公安局。2022年3月11日土默特左旗检察院审查认为，王某某挖取出售的沙、石、土混合物，不能确定为《矿产资源分类细目》所列的矿产资源，且土默特左旗皮毛制品厂院内也不属于国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围。故王某某的行为不符合非法采矿罪的构成要件，即没有擅自开采矿产资源的犯罪事实。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第一款之规定决定对王某某不起诉。</p> <p>（2）挖下的大坑用工业垃圾回填，垃圾厚度为8米，上面用土掩埋问题属实。2015年潘某某与皮毛制品厂厂长张某某签订租赁合同，租赁土默特左旗毕克齐皮毛厂院开办内蒙古中贸再生资源有限公司，经营内容为利用造纸废旧塑料再加工生产塑料颗粒，废料来自于内蒙古荣信纸业有限公司（已于2020年1月停产）。2017年4月内蒙古中贸再生资源有限公司工厂停产，遗留在院内的废料和部分原材料以顶账方式转让给张某某。2020年王某某在毕克齐镇皮毛制品厂院内挖取土方出售，边挖边回填，回填沙坑所用的垃圾即为遗留在院内的废料和原材料。</p>	属实	<p>（1）2022年4月16日呼和浩特市生态环境局土左旗分局委托内蒙古绿洁环保有限公司对上述垃圾堆放地及砂坑内的土壤进行采样，并同时地下水进行采样，预计5月1日前出具检测结果。</p> <p>（2）呼和浩特市生态环境局土左旗分局联合旗工信局、自然资源局分局、旗公安局、毕克齐镇政府对废塑料垃圾产生单位内蒙古荣信纸业有限公司法定代表人杜某进行约谈。经杜某现场确认，毕克齐镇皮毛制品厂院内的现存垃圾于2022年4月30日前清理完成并承担清理运输费、处置费，处置地点为呼和浩特嘉盛新能源有限公司（垃圾焚烧发电厂）。</p> <p>（3）毕克齐镇人民政府、旗自然资源局将加强执法巡查力度，加大对非法采砂行为的严厉打击，一经发现，严肃处理。</p> <p>（4）对原毕克齐镇皮毛制品厂被挖的沙坑不够成非法采矿罪的行为，下一步土左旗公安局将会同土左旗人民检察院对该案漏人漏罪的行为进行研判认定。</p>	未办结	无
13	X2NM202204140004	2020年，呼和浩特市新城区毫沁营镇哈拉沁村张某某，以建设旅游基地为名，非法改造水库入口的20亩耕地，并在此耕地上大面积挖沙卖沙。	呼和浩特市	生态	<p>2014年至2016年，新农村建设时期，哈拉沁村民在村一组原果园内挖沙取土用作自建房屋，形成沙坑。2020年哈拉沁村委会研究决定改造沙坑，就地打造旅游观光园项目。2020年6月，在哈拉沁村西、河槽东修建三个水池并对水池及水池周围地面进行了硬化，加之前挖沙建房所形成的沙坑，共占地26.41亩，根据全国第二次土地调查成果，其中占耕地21.53亩、占有林地2.27亩、占沟渠2.61亩。</p> <p>针对哈拉沁村委会违法占用破坏耕地问题，新城区自然资源局于2020年7月17日对哈拉沁村委会在哈拉沁村挖蓄水池进行了立案调查，并于2020年10月19日向呼和浩特市自然资源局申请对所占耕地进行破坏鉴定。呼和浩特市自然资源局于2020年11月20日出具了《耕地破坏鉴定意见书》，认定哈拉沁村委会的占地行为已造成耕地种植条件严重破坏。依据《国土资源部、最高人民法院、公安部关于国土资源行政主管部门移送涉嫌国土资源犯罪案件的若干意见》（国土资发〔2008〕203号），新城区自然资源局于2020年12月23日将该案移送至呼和浩特市公安局新城区分局，2020年12月28日呼和浩特市公安局新城分局立案调查，目前正在侦办中。</p> <p>2020年10月呼和浩特市人民检察院向呼和浩特市自然资源局下发检察建议书，要求对哈拉沁村土地依法全面履行监管职责，责令相关责任主体停止违法行为，并对违法用地的行为进行查处，督促相关责任主体对受损土地进行治理，确保恢复土地原状。</p> <p>2021年1月，哈拉沁村委会委托科瑞公司编制了复垦方案，于2021年1月28日通过了专家评审，新城区自然资源局于2021年3月3日予以备案。哈拉沁村委会以招标方式确定内蒙古耀峰建筑工程有限公司为水池和沙坑违法用地土地复垦工程施工单位，该项目于2021年3月4日动工开始施工，整个复垦过程共完成硬化区域、水池、蓄水池的拆除，垃圾清运，覆土、土地平整三个工程，并于2021年8月16日竣工。实施土地复垦面积共1.7609公顷，全部复垦为旱地，复垦后旱地土质肥沃满足新增耕</p>	基本属实	新城区政府、自然资源局分局、区公安局将加强执法巡查力度，加大对非法采砂行为和破坏耕地的严厉打击，一经发现，严肃处理。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					地质量要求，耕地面坡度小于5°，有效土层厚度80cm，土壤具有较好的肥力，土壤PH值与周边耕地基本一致，符合《农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)规定的土壤环境质量标准。新城区自然资源局于2021年9月7日组织相关部门及专家进行了实地验收，该土地复垦工程基本达到验收要求，验收结果于2021年9月7日至2021年10月7日在哈拉沁村委会办公地点公示，经公示无异议，10月8日新城区自然资源局出具了《关于新城区哈拉沁村违法用地(水池和沙坑、蓄水池)土地复垦工程验收合格确认书》，同意新城区哈拉沁村违法用地(水池和沙坑、蓄水池)土地复垦工程验收合格。				
14	X2NM202204140001	呼和浩特市土默特左旗白庙子镇瓦房院村村民巴某，侵占2.7亩耕地达10年之久，建设房屋和垃圾场。	呼和浩特市	土壤、其他污染	<p>(1) 土左旗白庙子镇瓦房院村村民巴某，侵占2.7亩耕地达10年之久，建设房屋的问题部分属实。举报反映的建房，为巴某某所属院落，占地约7亩(村庄建设用地，地类来源均为二调)。根据呼农牧发141号文件要求，7亩占地中只有0.9亩符合一户一宅政策要求。剩余6.1亩为超出面积，不存在侵占耕地情况。</p> <p>(2) 建设垃圾场情况部分属实。在白庙子镇瓦房院村村民巴某院落处，在上世纪90年代，因该村村民建设房屋挖砂取土，形成坑地8.2亩(一般耕地0.3亩、村庄建设用地7.9亩，地类来源均为二调)。其中，有7亩属村民巴某的上述院落；剩余1.2亩为同村许某某的部分承包地(根据国土二调数据，0.3亩耕地、0.9亩村庄建设用地)。在2010年11月-2020年6月期间，巴某某陆续对沙坑填土平整，2020年7月至2021年2月间，为加快土地平整速度，巴某某在该处通过倾倒建筑垃圾进行回填，经核查，该处约有5亩左右建筑垃圾和极少量散落生活垃圾。</p>	部分属实	<p>(1) 2022年4月6日，依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十条的规定，白庙子镇综合执法局已对巴某下达《责令停止违法行为通知书》(〔2022年4号〕)，要求巴某某清运该处现存建筑垃圾及生活垃圾，现生活垃圾已全部清运完毕，正在清理建筑垃圾中，2022年4月30日前完成平整及恢复。</p> <p>(2) 针对剩余超出面积的6.1亩，白庙子镇人民政府要求瓦房院村委会进行收回，已于4月23日前收回。</p>	阶段性办结	无
15	D2NM202204140008	2016年8月11日，呼和浩特市新城区东库街铁路小区2号楼拆除凉房施工过程中，压坏了小区的污水管网，至今未维修，异味污染环境。楼下经营大理石的商铺，加工过程中存在粉尘污染。	呼和浩特市	大气	<p>(1) 呼和浩特市新城区东库街铁路小区2号楼拆除凉房施工过程中，压坏了小区的污水管网，至今未维修问题不属实。东库街铁路小区2号楼位于新城区东库街东段路南，始建于上世纪80年代，该小区于2016年进行老旧小区改造时，拆除小区内凉房共224间，拆除过程未对地下管网造成损坏。</p> <p>(2) 异味污染环境问题属实。该小区原化粪池位于院墙外东南侧，污水管原走向经化粪池向北排入东库街市政主管网。因2012年东库街道路维修，路基增高，院内污水无法排出，东街街道办事处组织定期清理，最终排入市政污水管网指定的倾倒点。在清理不及时，出现小区院内污水井满溢，夏季有异味。</p> <p>(3) 楼下经营大理石的商铺，加工过程中存在粉尘污染问题不属实。该小区对面临街共有25家石材门店，均为大理石等石材地砖、墙砖样品展示、销售店，无加工环节，现场未也发现加工设备。</p>	部分属实	<p>(1) 4月15日，东街街道办事处组织专业清掏队将污水井清掏完毕。同时，社区网格员加强巡查，发现污水积存，及时联系专业清掏队伍进行清运。</p> <p>(2) 针对小区内污水无法外排的问题，属地街道办事处积极落实整改，已将此小区排水管网等基础类改造项目列入2022年城镇老旧小区改造计划，彻底解决此问题。</p>	未办结	无
16	D2NM202204140002	呼和浩特市赛罕区学院东街巨海城3期，垃圾转运站噪声大，影响周边居民生活。	呼和浩特市	噪音	该垃圾转运站位于学苑东街南侧，巨海城6区和3区交界处，紧邻学苑东街，为巨海城小区配套建设的生活垃圾收集站，用地面积68.75平方米。于2010年3月15日移交赛罕区环境卫生服务中心(原赛罕区环境卫生管理局)使用、管理，该垃圾转运站作业时间为6:00-22:00。该生活垃圾收集站在垃圾转运车到来时，牵引转运垃圾压缩箱时和机器运转时会发出偶发性的比较强烈的噪音，影响居民生活。4月15日15:00，呼和浩特市生态环境局赛罕区分局委托内蒙古众洁环保科技有限公司在垃圾转运站运行时段，对噪音影响最大的人事厅小区一号楼一单元三楼东户(于垃圾转运站相邻30米)进行了入户检测，检测结果符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)1类标准。	基本属实	<p>(1) 要求垃圾转运车进入该生活垃圾收集站，禁止鸣笛，减速慢行，减少噪音产生。</p> <p>(2) 4月15日赛罕区环境卫生服务中心对作业箱体连接杆处涂抹润滑油和箱体下方放置减震降噪设施，减少噪音。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
17	D2NM202204140031	在4月14日上午，有人在村子东南侧采挖沙子，并向村子东南侧河槽里倒了五车粉煤灰。	包头市	大气	<p>经查，群众所反映的内容部分属实。</p> <p>该问题与第四批（D2NM202203280026）反映内容相同，已于2022年4月2日上报并公开了调查处置情况。涉及的地块，已经进行了土地平整，符合农作物种植要求，项目施工已结束，5月中旬完成农作物种植。</p> <p>2022年4月14日，本批次反映的内容是正在施工的邻近地块，承包企业（内蒙古三村自主创业农民专业合作社）对不符合种植条件的地块进行土地整理、拣刨石块、回填种植土等施工作业，并非采挖沙子。村民反映的河槽实为多年未耕种荒地，经雨水冲刷，地貌类似小河槽，承包企业正在对此地块进行土地整理，群众反映的“粉煤灰”实际是市区房地产建设项目的开槽土，计划用于田间道路整理和垫地。</p>	部分属实	兴胜镇筐箩铺村村委会已选派村民代表，对正在实施的土地整理项目施工进行监督。4月15日，为加强项目的监督管理力量，新增村民监督员2人，在施工作业期间，全天在施工现场进行监督。同时兴胜镇将继续做好相关解释工作。	已办结	无
18	D2NM202204140030	包头市九原区沙河镇桐荷嘉苑住宅楼北门口，有1家乐寨印象饭馆，油烟、噪音污染严重。	包头市	噪音、大气	<p>经查，群众所反映的内容基本属实。</p> <p>乐寨印象饭店位于桐荷嘉苑小区北侧二层底店，相距桐荷嘉苑住宅楼六米，该饭店于2019年12月注册，2020年1月申请“食品经营许可证”并开始营业，营业之初该饭店按要求安装了油烟净化设备和降噪设备。该饭店排烟管道隔音棉老化破损，油烟净化设备与管道连接处螺丝松动，产生噪声，另外有一组油烟净化设备排风机不能正常工作，导致产生油烟污染。</p> <p>已要求该饭馆立即整改，一是针对噪声污染问题，对原有两根排风管道重新包裹隔音棉，对损坏的排风机进行了更换，并对油烟净化设备加装隔音房。整改后，九原区生态环境分局对油烟降噪设备周边和住宅楼住户室内进行两次采样监测，分别为：4月15日19时50分采样监测测量值Leq[dB(A)]昼间为41.5，4月16日12时10分采样监测测量值Leq[dB(A)]昼间为40.2，均符合国家标准。二是针对油烟污染问题，4月16日上午，聘请专业机构对乐寨印象饭店原有油烟降噪设备进行了维修清洗，并新加装一组油烟净化设备。16日下午，维修安装结束后，聘请第三方公司对油烟污染进行了检测，检测结果符合标准。</p>	属实	下一步，九原区将加大对该饭店油烟、噪声污染的日常巡查力度，督促该饭店定期对油烟降噪设备进行维护清洗，确保设备的正常使用。	阶段性办结	无
19	X2NM202204140042	包头市稀土高新区地税小区东门和南门有16家底店经营烧烤，每天油烟气味污染严重。	包头市	噪音、大气	<p>经查，群众所反映的内容属实。</p> <p>群众所反映的地税小区东门底店位于恒为路路西，共有经营烧烤商户12户，其中，8户已安装油烟净化设施且油烟检测合格报告期限在一年之内，1户忽鸡沟炖羊肉已安装油烟净化设施但油烟检测合格报告期限超出一一年，1户超哥海鲜烧烤已安装油烟净化设施但无油烟检测报告，2户馋嘴烧烤（正在装修）和小古楼涮烤吧（正在转让）均未营业。地税小区南门底店位于区间道路北，共有经营烧烤商户4户，均已安装油烟净化设施且油烟检测合格报告期限在一年之内。</p> <p>稀土高新区管委会责成区市场监管和城市管理局于4月15日要求忽鸡沟炖羊肉和超哥海鲜烧烤委托第三方检测机构进行油烟检测，已于4月18日出具检验检测报告，经检测，忽鸡沟炖羊肉油烟排放浓度为0.399mg/m³，超哥海鲜烧烤油烟排放浓度为0.355mg/m³，按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2的标准，油烟排放浓度≤2.0mg/m³，油烟排放浓度符合排放标准。稀土高新区管委会责成区市场监管和城市管理局于4月15日起，聘请第三方检测机构对地税小区东门、南门经营烧烤商户开展整体油烟检测工作，目前，10户经营烧烤商户已检测完成，并于4月17日出具检验检测报告，经检测，油烟排放浓度均≤2.0mg/m³，按照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2的标准，油烟排放浓度符合排放标准。剩余6户经营烧烤商户，其中，1户已停业转让，5户正在进行油烟检测工作，如不符合标准值，将责令立即整改，有效降低油烟异味产生，于4月25日前完成整改。同时，持续加强日常监管巡查，对新增或停业的餐饮商户实施动态监管，要求新开业餐饮底店及时安装油烟净化设施，加大对餐饮商户油烟净化设施运行、清洗、维护情况检查力度，确保油烟净化设施正常运行。</p>	属实	持续加强日常监管巡查，对新增或停业的餐饮商户实施动态监管，要求新开业餐饮底店及时安装油烟净化设施，加大对餐饮商户油烟净化设施运行、清洗、维护情况检查力度，确保油烟净化设施正常运行。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
20	D2NM202204140022	包头市高新区御龙居5栋一层车库内,有人养鸽子,噪音、异味影响小区居民生活。	包头市	噪音	经查,群众所反映的内容属实。 御龙居5栋一层车库内养鸽子问题,为御龙居业主3栋202李建雄所有的5栋103号车库内饲养,当事人提供了车库的产权和信鸽协会相关证件。车库内放有2个鸽笼,室外有一个3米长、3米宽、2米高鸽笼,共有大鸽子40只、幼鸽18只。经与当事人沟通协调,要求其尽快处理40只大鸽子。由于幼鸽刚出生不久不宜挪窝,待24天成熟后处理18只幼鸽。当事业主表示全力配合整改工作。4月17日已处理14只大鸽子,拆除了室外鸽笼。	属实	进一步加强监督管理和宣传,完善相关制度。	阶段性办结	无
21	X2NM202204140016	包头市土默特右旗东瓯集团在包百商场安装了大型空调冷却塔,并配置了大功率电机设备,运行期间噪音扰民。	包头市	噪音	经查,群众所反映的内容属实。 土默特右旗包百商场有限责任公司(下称包百公司)一至三层为商业,四层及以上为住宅,工程主体完工后,同步实施了中央空调安装工程,在三层商业楼顶配套建设大型空调冷却塔,冷却塔与四层住宅水平距离约13米。包百公司在一至三层及地下一层,开设包百商场和地下超市,每年6月1日至9月1日期间,使用上述冷却塔为商场及地下超市制冷,冷却塔工作时间为上午9时至晚上8时。 2022年4月16日,对包百商业楼四层住宅开展了噪声监测,出具了《包头市生态环境局综合保障中心土默特右旗中心噪声监测结果表》,监测点位设置在包百商业楼四层住宅与五层住宅过道间,两次监测结果分别为57.1dB(A)、56.4dB(A)。监测结果超出《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)一类区限值55dB(A)。 已依法下达《限期整改通知书》,责令包百公司即日起对大型空调冷却塔进行隔音降噪处理,并指导帮助企业制定整改方案。包百公司组织施工单位于2022年4月17日下午进场开工,调查组全程监督指导工程实施,于4月20日完工。	属实	下一步,一是按要求对包百大型空调冷却塔开展社会生活噪声排放源边界噪声监测,确保不发生噪声排放超标问题。二是举一反三,对城区内类似噪声排放情况进行排查,发现超标排放的立即责令整改。	阶段性办结	无
22	X2NM202204140083	扎赉诺尔区强盛街强盛3路公交站北侧小区有多处旱厕和垃圾点,为何只拆除一处;夏季水压不够时居民如厕不便情况仍然存在;新设垃圾桶处存在明显污水痕迹,垃圾乱倒情况依然存在。	呼伦贝尔市	土壤	经查,投诉人所反映的内容部分属实。 接到该信访举报件后,扎赉诺尔区高度重视,区委、政府主要领导和分管领导第一时间组织住建局、市政公管中心、第三街道办事处、扎煤公司生活服务处等相关单位赴现场进行入户调查,成立了由满洲里市委常委、扎赉诺尔区委书记任组长,各相关副区长任副组长,相关单位为成员的中央环保督察信访问题处置专班,专项推进落实。 现场核查情况: 1.关于“该小区有多处旱厕和垃圾点,为何只拆除一处”问题。该问题属实。群众反应的“该小区”为扎赉诺尔区强盛3路平房区,根据与扎煤公司核实了解,该区域原有旱厕3处,垃圾点4处。2016年,因附近40名居民联名反映“旱厕和垃圾点环境脏乱、夏天有异味,垃圾乱泼乱倒,影响周边居民生活环境,不符合城市卫生的要求,而且附近已具备垃圾站点”等情况,扎煤公司生活服务处经实地了解后,在现有旱厕能够符合《城市公共厕所规划和设计标准1987》要求的条件下,于2016年10月11日对强盛3路97号门前旱厕和垃圾点进行了拆除。但由于其它区域部分居民家中并无厕所,且这部分居民根据生活需要未集中对旱厕和垃圾点提出拆除要求,所以未对其它的旱厕和垃圾点进行拆除。 2.关于群众反映的夏季水压不够时居民如厕不便问题。该问题属实。由于2021年夏天实施“三供一业”改造工程,更换改造部分给水管线,致使该区域出现不定时停水情况,加之水源地部分管线被冰凌冲断,实施分时供水(约23点至6点停水),给居民生活带来一定的不便,直至2022年4月15日,才抢修完成,现正在开展加固及管道消毒,待2022年4月底正式恢复使用后,水压不够问题将彻底解决。 3.关于群众反映的新设垃圾桶处存在明显污水痕迹,垃圾乱倒问题。该问题部分属实。经实地核实,2019年扎煤公司启动了“三供一业”维修改造项目,将该区域的排水系统接入至市政排水管网,由于该区域居民家中均已连接上下水管网,不存在生活污水倾倒问题,但不排除偶尔出现居民将垃圾随意倾倒的现象。	部分属实	针对夏季水压不够时居民如厕不便问题。由扎赉诺尔区住建局负责,督促北控公司对该区域供水进行增压处理,加强该区域供水管道巡视工作,确保居民用水得到保障。同时,扎赉诺尔区党委、政府将协调扎煤公司针对个别居民家中没有安装水冲式卫生间问题,深入开展入户调查工作,与居民商讨解决方案,力争从根本上解决居民如厕不便问题。 针对新设垃圾桶处存在明显污水痕迹,垃圾乱倒问题。扎赉诺尔区将深入贯彻习近平生态文明思想,坚持以人民为中心的理念,以人民的需求为出发点,抓好城区环境卫生工作,结合自治区文明城市创建工作、扎赉诺尔区“转观念、强作风、优环境、重落实、树形象”学习实践活动,通过开展城市精细化管理、爱国卫生运动,持续做好城区环境卫生治理,特别是做好平房区、背街小巷的保洁,确保日产日清、不留死角,继续加大日常环境卫生巡检力度,加强居民环境保护的教育宣传工作,增强居民环境保护意识,确保该区域卫生状况良好,切实提升城市环境卫生水平,打造整洁优美、和谐文明的城市环境。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
23	D2NM202204140045	呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏苏木吉登猎民嘎查属于国家级自然保护区，红花尔基水库的水常年溢出，淹没举报人草场及房屋，现有有关部门仍然以司法鉴定为由拖延时间。	呼伦贝尔市	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>1. “呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏苏木吉登猎民嘎查属国家级自然保护区”问题部分属实。经核查，伊敏苏木吉登猎民嘎查所在地位于伊敏河国家湿地公园、红花尔基国家级自然保护区交叉区域内，举报人草场权属为吉登嘎查，但草场不在湿地公园和保护区范围内。</p> <p>2. “红花尔基水库的水常年溢出，淹没举报人草场及房屋”问题部分属实。经调查，投诉人草场确有被水淹没情况，但投诉人无法提供淹没水来源、淹没时段、淹没范围，所以需第三方论证后确定。目前，伊敏苏木党委政府、红花尔基水电分公司与投诉人已于4月12日签订第三方委托鉴定协议书，共同委托内蒙古大兴安岭林业科学技术研究所司法鉴定所（以下称司法鉴定所）开展测量调查工作，测量工作已于4月12日启动。</p> <p>3. “现有关部门仍然以司法鉴定为由拖延时间”问题不属实。自4月1日接到反馈问题以来，鄂温克旗党委、政府高度重视，相关部门、地区同红花尔基水电有限责任公司积极主动作为，多次与投诉人沟通对接，并为其提供法律援助，由于投诉人提供的材料无法举证淹没年份、淹没时段、淹没水来源、淹没范围，故无法律依据解决草场淹没赔偿问题，所以政府帮助投诉人开展测量举证调查工作，以最大的诚意与决心，尽最大努力迅速推进问题解决。目前，司法鉴定所已开展测量调查工作。4月12日至13日，伊敏苏木党委书记、红花尔基水电分公司副总经理、举报人与内蒙古大兴安岭林业科学研究所司法鉴定所派出工作队到涉案现场进行航拍取证，现正对掌握数据情况进行分析。</p> <p>目前，伊敏苏木政府以及司法鉴定所正在与北京国科宇图信息技术有限公司调取涉案草场2008年至2021年卫星影像图片资料，影像图片资料整理分析工作在2022年4月24日前完成。</p>	部分属实	<p>4月15日，鄂温克旗政府旗长带队赴华能呼伦贝尔公司与该公司董事长进一步对接此案，企业表示将切实提高政治站位，妥善处理该案。</p> <p>经过多次与投诉人沟通对接，就解决问题方式已达成一致意见：“为加快案件办理时效，通过呼伦贝尔市非诉纠纷调解中心解决”。呼伦贝尔市非诉纠纷调解中心将根据司法鉴定所的鉴定结论，依法逐一解决举报人提出的事项。如果举报问题确由水库淹没导致，红花尔基水电公司将按照法律程序进行赔付。</p> <p>下一步由司法鉴定所依据实际测量淹没面积和影像图片资料进行套绘，形成鉴定结论，为案件依法办理提供佐证材料。最终由呼伦贝尔市非诉纠纷调解中心根据司法鉴定报告进行调解，并依法执行，预计2022年6月10日办结。</p>	未办结	无
24	X2NM202204140082	呼伦贝尔市鄂温克族自治旗林业区防火道路（五泉山公路）项目施工过程中，存在大量违法砍伐行为，依据《中华人民共和国森林法》及《中华人民共和国森林法实施条例》（2009版）第31条规定，不应颁发林木采伐许可证，但呼伦贝尔市林草局滥发85份林木采伐许可证（2018-6采字[2018]01号-85号），且《调查设计审批通知单》（呼林资函[2018]6号）显示莫旗林业局负责砍伐鄂温克族自治旗的林木，文件造假。	呼伦贝尔市	生态	<p>经查，投诉人所反映的问题部分属实。</p> <p>1. 经核实，该工程为鄂温克族自治旗林区防火道路（五泉山公路），起点为巴彦嵯岗苏木，经五泉山终点至大雁镇，总里程37.23公里，按三级公路标准建设，是鄂温克旗道路交通、森林防火及旅游产业发展的公益项目，该公路是林草局（原林业局）依法立项的防火道路，立项批复文件：《呼伦贝尔市林业局关于建设鄂温克族自治旗林区防火道路（五泉山公路）项目的批复》（呼林字〔2017〕229号）。根据《关于批准鄂温克族自治旗林区防火道路五泉山公路建设项目使用林地的行政许可决定》（内林资许准〔2018〕471号），同意使用莫和尔图林场国有林地24.7636公顷；根据《准予行政许可决定书》（鄂林许准〔2018〕1号），同意使用大雁镇集体林地7.5402公顷；根据征用使用草原审核同意书（内草审字〔2020〕第102号），同意使用大雁镇草原1.755公顷；根据《关于批准鄂温克族自治旗林区防火道路五泉山公路建设项目临时使用林地的行政许可决定》（内林资许准〔2018〕600号），同意临时使用国有林地1.98公顷。相关占地手续齐全。本项目的《建设项目环境影响评价报告表》得到鄂温克族自治旗环境保护局的审批，环评手续齐全。根据使用林地审批，办理采伐证（呼林资函〔2018〕6号），采伐手续齐全。</p> <p>2. 该项目开始实施后，中国绿发会以“该项目超出审批范围砍伐林木，占地、破坏草原”等诉求将华北路桥建设集团有限公司、山西同创公路建设有限公司、鄂温克旗交通运输局、鄂温克旗林业和草原局、鄂温克旗农牧和科技局五方向河南省郑州市中级人民法院提起公益诉讼。该案件于2019年12月27日由河南省郑州市中级人民法院做出民事判决书，一审法院认为工程建设经过合法审批，并不存在违法砍伐林木和破坏草原行为，驳回原告绿会诉讼请求。一审判决后中国绿发会提起上诉，河南省高级人民法院已于2021年6月28日作出终审判决，判决内容“驳回上述，维持原判”。</p> <p>3. 采伐证是具有采伐林木法律效力的行政许可依据，《调查设计审批通知单》是原呼伦贝尔市林业局业务科室通知行政审批大厅窗口打印采伐证的凭证，系记载和传达林木采伐相关信息的内部通知形式，不作为行政许可的依据。经法院判决该项目无违法违规行为，不存在文件造假。</p>	部分属实	<p>下一步，鄂温克旗将以此次群众反映的信访案件为鉴，提高认识，强化人员素质，规范工作程序。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
25	D2NM202204140032	呼伦贝尔市海拉尔区天润蓝翔小区1单元树懒电竞宾馆，夜间噪声扰民。	呼伦贝尔市	噪音	<p>经查，投诉人所反映的内容基本属实。</p> <p>2022年4月15日，海拉尔区城市管理综合执法局立即到现场进行调查核实。经查，树懒电竞宾馆位于天润蓝翔小区7号楼东侧临街门市（共2层），1层为宾馆吧台，2层为营业场所。共13个房间，配有32台电脑，3层至18层为住宅。经营场所内无外放音响或其他产生噪音的设备。举报问题提到的“夜间噪声”为顾客娱乐嘈杂声。</p>	基本属实	2022年4月15日，海拉尔区综合执法局要求商户在2层张贴温馨提示、口头提醒顾客控制音量，避免产生噪声扰民。海拉尔区综合执法局加强对树懒电竞宾馆产生噪声扰民问题的日常监管巡逻，一经发现噪声扰民问题及时处理。	已办结	无
26	D2NM202204140033	2011年，举报人在呼伦贝尔市扎兰屯市马场的西北造林项目中参与种植了170亩林地，并通过当地政府验收。从2017年起，马场未经举报人同意，将此处170亩林地租赁进行放牧，举报人多次向相关部门反映，2021年，举报人被告知该林地不属于西北造林项目。目前林地已遭到严重破坏。	呼伦贝尔市	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>1.关于“2011年，举报人在呼伦贝尔市扎兰屯市马场的西北造林项目中参与种植了170亩林地，并通过当地政府验收。”问题部分属实。经扎兰屯市林草局、卧牛河镇人民政府、扎兰屯马场调查核实，举报人系卧牛河镇一心村村民赵某某。举报人所反映林地问题是退耕还林工程配套荒山荒地造林项目，不是西北造林项目。经比对2009年第二次全国土地调查数据库，地类性质为天然牧草地，比对扎兰屯市2020年“森林资源管理一张图”，该地块地类性质为非林地。2011年，举报人实施退耕还林工程配套荒山荒地造林项目，该项目坐落于扎兰屯马场三连南甸子，造林设计170亩，设计树种为杨树，当时未征得扎兰屯马场同意。当年经卧牛河镇人民政府验收合格，经公示无异议后，给予举报人国家造林和种苗补助费一次性补助，由卧牛河镇财政专户兑现到户。在2012至2018年期间，卧牛河镇人民政府按照规定对该造林地每年进行检查，由于苗木成活率均低于80%，并与举报人签订补植补造协议，举报人在2012至2016年期间，每年都进行补植补造，但因举报人管护不到位，导致造林地成活率一直达不到标准。</p> <p>2.关于“从2017年起，马场未经举报人同意，将此处170亩林地租赁进行放牧，”问题部分属实。经调查，此地块位于扎兰屯马场三连南甸子，地类性质为天然牧草地，通过调取扎兰屯马场获得扎兰屯市人民政府颁发的草原、土地使用证和不动产权证等相关材料，均能证明，举报人退耕还林工程配套荒山荒地造林地块的土地权属归扎兰屯马场所有。扎兰屯马场从未将此地块对外承包，也未将马场权属内的牧草地对外承包。举报人在2018年春季到此地栽树，马场接到举报电话后带人进行制止。经实地调查，该项目地块确实出现过有百姓放牧现象，放牧情况属实，但扎兰屯马场对外承包租赁情况不属实。</p> <p>3.关于“举报人多次向相关部门反映，2021年，举报人被告知该林地不属于西北造林项目。目前林地已遭到严重破坏。”问题部分属实。经扎兰屯市林草局调查核实，该林地是退耕还林工程配套荒山荒地造林项目，不是西北造林项目。因地块权属为扎兰屯马场，造林户补植补造被马场制止，没能达到成林标准，现状地类仍为天然牧草地，现场均未受到任何破坏，所以反映“目前林地已遭到严重破坏。”问题不属实。</p>	部分属实	下一步，扎兰屯市政府将积极推进整改工作。一是责令卧牛河镇人民政府积极协调扎兰屯市自然资源局、林草局，寻找适合造林的地块，为举报人异地落实170亩退耕还林工程荒山荒地造林项目，并纳入林地管理。二是明确权属，将举报人在扎兰屯马场三连南甸子实施的170亩退耕还林工程配套荒山荒地造林地块权属，归还于呼伦贝尔农垦集团扎兰屯马场所有。三是要进行举一反三，彻底清查此类问题并立行立改，确保造林户林地权属明晰，不再出现类似问题。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
27	X2NM202204140055	呼伦贝尔市阿荣旗图博勒峰国家森林公园内存在大量未经审批的建筑物，侵占林草地，堆放各种物料；有人以各种名义大肆盗砍树木，有大量国有林地变为耕地出售；还有人毁林采石、采砂、采土。公园内的大量畜禽养殖户，养殖过程中产生的污水、废渣等污染物，对森林公园的水质及土壤造成污染。	呼伦贝尔市	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>2017年12月27日，内蒙古图博勒国家森林公园经国家林业局批准设立（林场许准〔2017〕1726号），经营面积89171公顷，2018年经国家林业局批准（林场许变〔2018〕7号）将经营面积调整为99197公顷，由阿荣旗库伦沟、阿力格亚、三号店、得力其尔四个林场部分林班组成（东经122°33′36″-123°38′42″，北纬48°41′09″-49°07′55″）。森林公园批复后，未成立管理机构，由阿荣旗林业局代为管理。2021年6月，完成内蒙古图博勒国家森林公园管理局组建工作，2021年12月27日，阿荣旗林草局将森林公园相关职能职责及人员划入公园管理局管理。内蒙古图博勒国家森林公园管理局接受阿荣旗林草局的业务指导。目前森林公园总体规划上报国家林草局待批，没有在森林公园内新建永久性建筑、构筑物人工设施。</p> <p>“呼伦贝尔市阿荣旗图博勒峰国家森林公园内存在大量未经审批的建筑物”问题部分属实。4月15日，内蒙古图博勒国家森林公园管理局组织人员对森林公园内所属林场进行实地调查和走访。经核实，森林公园区域内存在部分未经审批的建筑物，主要分布在林场场区规划红线内，均为2015年以前建成使用的国有建筑（含林业管护站），此后无新增建筑物。地方林场办公场所未经审批在林业生产辅助用地范围内建设办公楼及附属设施问题，为历史遗留问题。为规范处置国有资产，解决国有土地及房屋权属登记历史遗留问题，按照《阿荣旗人民政府办公室关于印发〈阿荣旗加快解决国有土地及房屋权属登记历史遗留问题的实施方案〉的通知》（阿政办字〔2019〕85号）要求，2019年阿荣旗林草局会同自然资源局利用林地保护利用规划、2015年和2019年阿荣旗林地管理“一张图”、国土空间利用规划等数据，对此类建筑物的地类属性和合法合规性进行了系统甄别，支持符合规定的相关建筑物进行审批手续及不动产证的补办工作。现案件所涉及建筑物均已取得相关手续：库伦沟林场办公楼产权证号为蒙（2019）阿荣旗不动产权第0012600号；阿力格亚林场办公楼产权证号为蒙（2019）阿荣旗不动产权第0012599号；三号店林场办公楼审批手续为内林草资许准〔2021〕1308号；得力其尔林场办公楼产权证号为蒙（2019）阿荣旗不动产权第0012598号。</p> <p>经查，以上问题属于森林公园成立前存在的历史遗留问题，公园成立后，不存在未经审批及经过审批新建建筑物，且森林公园未开展基础设施建设工作。</p> <p>“侵占林草地，堆放各种物料”问题基本属实。经核查，阿荣旗林业施业区内地类性质均为林地，无草地地类。经内蒙古图博勒国家森林公园管理局现场核查，发现森林公园区域内现有物料堆放点三处，主要堆砌修建防火公路产生的施工物料，堆放在林地范围内。分别为阿力格亚林场场区物料堆砌点，堆放时间为2019年5月，堆放面积0.24公顷，占用林业生产辅助用地；图博勒沟沟口处物料堆砌点，堆放时间为2017年6月，堆放面积0.19公顷，占用土地性质为国有林地；小索尔珠沟物料堆砌点，堆放时间为2019年5月，堆放面积0.4公顷，占用土地性质为国有林地。经核实，以上物料点未破坏周边树木植被。</p> <p>“有人以各种名义大肆盗砍树木，有大量国有林地变为耕地出售”问题部分属实。经内蒙古图博勒国家森林公园管理局现场调查核实，未在森林公园范围内发现大肆盗砍林木作业点及大面积盗伐伐根。经调取2017年以来森林公安案件卷宗，发现存在12起擅自盗砍少量树木的行政案件（盗砍材积量最大为1.56m³、处罚5241元；材积量最少为0.16m³、处罚300元），均已依法依规处罚完毕，收缴罚款。未发现存在有人以各种名义大肆盗砍树木行为。依据原内蒙古自治区呼伦贝尔盟行政公署办公室《批转盟林业局、国土规划局〈关于呼盟地方林业防火隔离带及造林地熟化整地利用的请示〉的通知》（呼署办发〔1996〕43号）要求，1996年，阿荣旗有计划地将部分林地纳入机耕防火隔离带、造林地熟化整地，兼种农作物。因林区防火隔离带、造林地熟化整地属于林地范围，均在林权证范围内，不属于确权发证的耕地，只允许在林业内部实行承包经营。未发现有出售现象。防火隔离带的开设，未改变林地用途，对森林草原防火起到积极推动作用，结合呼伦贝尔市打击毁林毁草专项行动领导小组办公室《关于上报打击毁林毁草专项行动整改实施方案的通知》（呼专林发〔2017〕1号）要求，已将其纳入林业辅助生</p>	部分属实	<p>下一步，阿荣旗人民政府将责成内蒙古图博勒国家森林公园管理局进一步强化监管，形成林区生态环境保护的长效管护机制，坚决杜绝未批先建行为发生。</p> <p>下一步，阿荣旗人民政府责成阿荣旗林草局、自然资源局、交通运输局、内蒙古图博勒国家森林公园管理局对相关问题进行查处，并按照行政处罚通知书下达之日起30日内前清除物料，人工恢复植被，确保问题妥善解决。</p> <p>2022年4月15日，内蒙古图博勒国家森林公园管理局与阿荣旗林草局聘请第三方机构对林区所有林地、防火隔离带、造林地熟化整地进行航测，待航测结果出具后结合呼伦贝尔市打击毁林毁草专项行动领导小组相关要求，依法依规开展下一步工作。</p> <p>2022年4月15日，内蒙古图博勒国家森林公园管理局聘请专业检测机构对相关区域的水质、土壤质量进行检测，待出具正式检测报告后，开展下一步工作。</p>	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>产用地进行管理。阿荣旗防火应急指挥部未编制防火相关规划。造林地熟化整地工作于 1996 年实施，1998 年停止实施，经三年熟化后，进行林农间作，林分郁闭后，2002 年已全部退耕还林。以上问题均属于森林公园成立前存在的历史遗留问题。</p> <p>“还有人毁林采石、采砂、采土”问题部分属实。经内蒙古图博勒国家森林公园管理局现场查验、调阅审批资料、与施工单位电询等方式核实，森林公园区域内现有 3 处临时取料场，均为因新建防火道路申请的临时料场。一是阿力格亚林场后沟至楚万沟防火道路临时料场。审批文号：内林草资许准（2019）455 号和内林草资许续（2021）90 号，批复面积 17.2053 公顷，实际占用 9.32 公顷，属于恢复期内。二是小索尔珠沟防火道路临时料场。审批文号：内林草资许准（2019）453 号）和内林草资许续（2021）92 号，批复面积 20.8496 公顷，实际占用 11.46 公顷，属于恢复期内。三是库伦沟至图博勒峰防火道路临时料场。审批文号：呼林字（2016）203 号，批复面积为 2.1727 公顷，实际占用 1.56 公顷，审批手续超期。针对超期情况，阿荣旗人民政府已责成相关部门限期恢复植被。</p> <p>经核实，以上料场不需办理取料手续且均在批复区域内进行采石、采土作业，无采砂行为，此外，无其他毁坏林木现象。</p> <p>“公园内的大量畜禽养殖户，养殖过程中产生的污水、废渣等污染物，对森林公园的水质及土壤造成污染”问题基本属实。经核查，森林公园管理局成立前，公园区域内存在个体养殖户约 152 户、规模型养殖企业 1 家（北京洛娃集团三号店牧场），合计畜禽约 11458 头只。所涉个体养殖户、企业均与林业局、林场签订了承包经营合同，用于发展畜牧业。</p> <p>2021 年 6 月，森林公园管理局成立后，积极推行封山禁牧政策，发布了《阿荣旗人民政府关于国有林区 and 自然保护区封山禁牧工作的通告》，并于 2022 年初，清退北京洛娃集团三号店牧场奶牛 167 头，拆除个体养殖户临时养殖棚舍 15 处，对 152 户个体养殖户进行了封山禁牧政策宣传。阿荣旗制定了《阿荣旗人民政府关于国有林区和自然保护区封山禁牧工作的通告》，待阿荣旗人大常委会审议通过后，对 152 户个体养殖户按照《通告》要求进行整治。同时，按照《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市开展打击毁林毁草专项行动实施方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕11 号）中关于“国有林区（林场）要全面实施封山禁牧，禁止外来牲畜进入国有林区（林场）。对历史形成已经存在的牧业点，进行认真清理，从现在开始各牧业点牲畜只出不进，严格控制养畜规模，制定退牧计划，逐步从林区退出”和《关于上报打击毁林毁草专项行动整改实施方案的通知》（呼专林发〔2017〕1 号）中关于“对于旗市区政府招商引资引入的养殖企业，限期整改，禁止散养，鼓励舍饲养殖。对于国营农牧场职工和当地农牧民养殖户，限期实施舍饲养殖”的要求，划定禁养区，现有个体养殖户实行舍饲圈养。</p> <p>针对北京洛娃集团三号店牧场在经营活动中长期将牲畜粪便及废渣堆放至场区周边的问题（共 4 处），要求企业将牲畜粪便堆积发酵无害化后回田利用，废渣物品进行无害化处理。</p>				
28	X2NM 2022 0414 0078	近几年，呼伦贝尔市海拉尔区人工湖无人管理，导致环境卫生变差，水质变坏。枯水期湖边有很多白色垃圾、矿泉水瓶等。	呼伦贝尔市	水	<p>经查，投诉人所反映的内容基本属实。</p> <p>群众投诉反映人工湖位于海拉尔城区河东满洲里路东侧、城市规划展览馆附近，依托城市内河 626 小河建设。2022 年 4 月 15 日，海拉尔区住房和城乡建设局、海拉尔区生态环境分局工作人员，到现场调查核实。经调查，该人工湖整体水面环境良好，但周边草坪及灌木丛中确有纸片、塑料袋、矿泉水瓶等白色垃圾。同时，因该人工湖入水口、出水口均在湖东侧（为 626 小河），西侧水体流动性不强，在枯水期对水质有所影响。为进一步分析水质情况，海拉尔区生态环境监测中心人员分别对人工湖入水口、出水口及湖面水质进行采样，现水样正在化验分析中。</p>	基本属实	为加快推动解决该问题，一是立即开展周边环境整治工作。及时清理草坪、灌木丛中的白色垃圾，目前已清理完毕。二是加强日常环境卫生监管力度。加大人工湖周边的环境清洁频次，及时打捞漂浮在水体上的树叶、枯草及水生植物，保证湖面卫生及湖水水质良好。强化日常环卫工作监管，提升巡查效能，制止个别游玩市民乱扔垃圾等不文明行为。三是针对湖水流动性不强问题，聘请专业设计机构对人工湖进行优化设计提出方案，进一步优化水质环境。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
29	X2NM202204140077	呼伦贝尔市阿荣旗境内存在大量黑臭水体，水环境基础设施建设滞后，排污口未取得有效封堵，长效管控机制落实不到位。镇内振兴路河、新区内河、滨河公园河等水黑臭问题突出，水体呈灰色，散发恶臭，河道淤泥发黑，水质呈现持续恶化现象。河道两岸的绿化工程已基本完成，但河道未开展任何整治工作。污水管网未做到全覆盖、全收集，污水直排问题仍存在。沿线几十处排污口和雨水口，均无相关公示牌。几条河河长制形同虚设，水体漂浮物清理、河道清淤、污水直排口封堵等工作落实不到位。	呼伦贝尔市	水	<p>经核实，投诉人所反映内容部分属实。</p> <p>1. “呼伦贝尔市阿荣旗境内存在大量黑臭水体”问题不属实。经核查，2020年4月至7月，根据呼伦贝尔市委农村牧区工作领导小组办公室、呼伦贝尔市生态环境局联合印发的《关于推进农村牧区生活污水治理的实施意见》（呼党农牧办发〔2020〕5号）要求，阿荣旗组织各乡镇政府、林业和草原局对阿荣旗12个乡镇和7个林场进行了全面摸排。经排查，未发现阿荣旗境内存在黑臭水体问题。2020年7月7日，阿荣旗人民政府办公室将排查结果以正式文件报送至呼伦贝尔市生态环境局；各乡镇将排查结果在阿荣旗人民政府网、微信等平台上进行了公示，未收到群众关于公示结果的意见建议。</p> <p>2022年4月15日，根据群众举报线索，阿荣旗人民政府组织各镇人民政府对辖区内黑臭水体情况进行了再次排查，排查工作严格按照内蒙古自治区生态环境厅编制印发的《农村牧区黑臭水体治理工作指南》（试行）执行，排查区域为所有行政村内村民主要集聚区周边1000米区域内的水体，主要排查内容为水体是否存在异味或颜色明显异常，排查方式主要为乡镇政府工作人员依据感官特征进行识别。4月17日完成全部行政村排查及核查工作，未发现阿荣旗境内存在黑臭水体，但排查过程发现5处河段存在水体漂浮物未及时清理问题。2022年4月17日，阿荣旗人民政府责成阿荣旗城市管理综合执法局对水体漂浮物进行了全面清理。</p> <p>2. “水环境基础设施建设滞后”问题部分属实。阿荣旗那吉镇现有污水处理厂1座，污水管网铺设距离130公里，镇内居民房楼区已实现管网基本覆盖，居民生活污水通过管网进入污水处理厂，处理达标后排放；平房区及管网未覆盖到楼区产生的污水通过吸污车转运至阿荣旗污水处理厂指定倾倒口排放，通过管网进入污水处理厂，处理达标后排放。那吉镇雨水收集、排放体系较为完善，雨水管网铺设距离134.5公里，雨水通过雨水收集口进入雨水管网排入镇内景观河，可以满足阿荣旗那吉镇排涝需要。</p> <p>3. “排污口未取得有效封堵，长效管控机制落实不到位”“污水直排口封堵等工作落实不到位”问题部分属实。经核查，阿荣旗原有入河排污口2处，分别为阿荣旗呼伦贝尔双娃有限公司工业入河排污口和阿荣旗城市给排水有限公司生活入河排污口。2021年6月13日，按照排污口整治工作要求，阿荣旗呼伦贝尔双娃有限公司工业入河排污口完成封堵；阿荣旗城市给排水有限公司生活入河排污按照要求设置排放信息公示牌，对排污信息进行公示，建立排污口排污档案并上报呼伦贝尔市生态环境局备案。2022年3月8日，阿荣旗生态环境分局在日常检查中发现阿荣旗呼伦贝尔双娃有限公司厂区内靠近西南侧围墙处部分原排污管道未拆除彻底，存在可能通过架设临时管路连接后进行排污隐患，阿荣旗生态环境分局立即安排两台挖掘机械对遗留排污管道进行挖掘，厂区外排污管道完全断开，排污口完成永久性封堵。</p> <p>4. “镇内振兴路河、新区内河、滨河公园河等水黑臭问题突出，水体呈灰色，散发恶臭，河道淤泥发黑，水质呈现持续恶化现象”问题部分属实。2022年4月15日至16日，阿荣旗住建局与那吉镇人民政府工作人员共同对那吉镇内所有水系进行了全面排查，那吉镇内共有西小河（包含镇内振兴路河、滨河公园河）、新区水系（包含新区内河）2条水系，为季节性水渠，水质情况总体较好。排查发现，因处于枯水期，目前西小河水系基本干涸，新区水系部分干涸，水系内存水主要为冰雪融水，水质较为清澈，未发现恶臭异味，但在排查过程发现河面存在少量白色垃圾，阿荣旗政府立即责成城市管理综合执法和水利部门进行清理。</p> <p>通过查阅阿伦河兴鲜（新发）国考监测断面（位于那吉镇内各水系和周边下游）水质监测数据显示，2017年至2021年，阿伦河兴鲜（新发）国考监测断面平均水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，不存在水质逐年恶化情况。</p> <p>“河道两岸的绿化工程已基本完成，但河道未开展任何整治工作”“水体漂浮物清理、河道清淤工作落实不到位”问题部分属实。经核查，2014年12月，那吉镇人民政府对西小河河道（阳光二区东侧至老火葬场段）进行了清淤治理；2019年5月，阿荣旗住建局对西小河河道（福利路至圣源山庄段）河道底泥、水面漂浮垃圾进行全面清理；2021年10月，经阿荣旗政府研究决定，对西小河河道（中央街二桥至五地区大桥段）进行疏浚清淤、河岸防护整治。已于2022年1月10日取得了《关于阿荣旗那吉镇</p>	部分属实	<p>2022年4月15日，根据群众举报线索，阿荣旗人民政府组织各镇人民政府对辖区内黑臭水体情况进行了再次排查，排查工作严格按照内蒙古自治区生态环境厅编制印发的《农村牧区黑臭水体治理工作指南》（试行）执行，排查区域为所有行政村内村民主要集聚区周边1000米区域内的水体，主要排查内容为水体是否存在异味或颜色明显异常，排查方式主要为乡镇政府工作人员依据感官特征进行识别。4月17日完成全部行政村排查及核查工作，未发现阿荣旗境内存在黑臭水体，但排查过程发现，发现5处河段存在水体漂浮物未及时清理问题。2022年4月17日，阿荣旗人民政府责成阿荣旗城市管理综合执法局对水体漂浮物进行了全面清理。</p> <p>接到群众举报后，阿荣旗城市管理综合执法局及那吉镇人民政府于2022年4月16日对那吉镇2条水系进行了现场核查，发现5处河段存在水体漂浮物未及时清理问题。2022年4月17日，阿荣旗人民政府责成阿荣旗城市管理综合执法局对水体漂浮物进行了全面清理。下一步，阿荣旗城市管理综合执法局将加大巡查频次，持续督促环卫公司，安排专人对那吉镇2条水系水体漂浮物进行定期巡查清理，确保河道干净、整洁。</p> <p>2022年4月16日，阿荣旗人民政府责成阿荣旗住建局立即按照规范要求制作并设置雨水排放口公示牌，计划于2022年5月15日前完成整改。</p>	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>城镇排水防涝工程可行性研究报告的批复》，2022年4月19日，该项目初步设计报告已通过专家评审，可研报告编制单位正在按专家评审意见进行修改，修改完成后进行复审，复审通过后将开展下一步工作。</p> <p>6. “污水管网未做到全覆盖、全收集，污水直排问题仍存在”问题部分属实。经核查，阿荣旗那吉镇建成区面积18.5平方公里，污水管网铺设距离130公里，其中一、二级管网52公里，三级管网78公里，污水管网覆盖面积约16平方公里。目前，那吉镇污水管网覆盖率为86.5%，镇内居民楼房区已实现污水管网基本覆盖。针对污水管网暂未覆盖区域所产生的生活污水，通过吸污车转运至阿荣旗污水处理厂指定倾倒口排放，通过管网进入污水处理厂处理达标后排放，未发现污水直排问题。</p> <p>7. “沿线几十处排污口和雨水口，均无相关公示牌”问题部分属实。经现场核查，阿荣旗那吉镇现有污水排放口1处，雨水排放口29处。其中污水排放口（阿荣旗城市给排水有限公司生活入河排污口）已按照要求设置排放信息公示牌，并进行排污信息公示；29处雨水排放口未设置公示牌。</p> <p>8. “几条河河长制形同虚设”问题不属实。经核查，2017年9月，阿荣旗党委、政府印发了《关于印发〈阿荣旗全面推行河长制工作方案〉的通知》（阿党办发〔2017〕29号），构建了旗、乡镇、村三级河长制组织体系，监督考核等各项工作制度全面建立。目前，阿荣旗共设立旗县级河长6人，乡镇级河长73人，村级河长141人。2021年1至12月，各级河长共巡河1861次，持续落实水生态环境保护工作。阿荣旗境内流域面积在50平方公里以上的河流共78条，其中，格尼河、阿伦河、音河为市级河流，黄蒿沟为旗级河流，其余74条为乡镇级河流，均已完成划界并在阿荣旗政府网站进行了公示，全部纳入河长制管理范畴。群众举报问题中的振兴路河、新区内河、滨河公园河3条季节性水渠流域面积均小于50平方公里，未达到纳入河长制管理范畴的标准，因此，未纳入河长制管理。</p>				
30	X2NM 2022 0414 0080	2020年，呼伦贝尔市阿荣旗亚东镇六家子村原村栾某某，未取得采矿证非法挖掘一通河砂石并卖给六家子村牛场施工。	呼伦贝尔市	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>2022年4月15日，经阿荣旗水利局和亚东镇综合行政执法局现场核查，亚东镇六家子村共有栾姓1户，户主为栾某某，此人2006-2016年间任六家子村村书记。</p> <p>经核查，亚东镇六家子村一通河近几年实施的采砂及清淤项目只有2020年格尼河一通河段，亚东镇六家子村二、三区河道清淤项目，该疏浚项目实施方案由阿荣旗人民政府审批（阿政字〔2020〕54号），亚东镇人民政府批复（亚政发〔2020〕88号），阿荣旗水利局已备案，项目手续齐全。经调查，清淤过程严格按照批复方案及协议要求进行施工，施工单位为亚东镇顺利采砂场，清淤砂料用于亚东镇优然牧业第二示范牧场项目，该项目由阿荣旗发改委进行了备案（项目代码：2020-150721-03-03-022159），亚东镇人民政府准予通过了设施农用地备案手续（亚政发〔2020〕126）。清淤砂料没有通过其他渠道对外销售。目前阿荣旗水利局委托第三方测绘公司对清淤的砂石量情况进行测量，针对清淤深度、范围等问题进行核查验收，预计4月25日出具测量报告，根据测量报告及检查情况进行续报。</p> <p>2020年栾某某在亚东镇政府任职副镇长期间，曾经协调亚东镇顺利采砂场在六家子村育肥牛合作社院内堆放砂石料等工作。该合作社建设项目用地已由阿荣旗自然资源部门进行备案（阿国土备字〔2013〕41号）。</p> <p>经过走访六家子村村干部、群众及亚东镇顺利采砂场法人、优然牧业施工方等人员，形成调查材料及说明9份。从摸排调查了解看，未发现六家子村栾久泉参与清淤采砂或将砂石料卖给优然牧业的情况。</p>	部分属实	<p>1. 明确乡镇责任。将打击河道非法采砂纳入属地管理范围，各乡镇主要领导是集中整治行动的第一责任人。明确工作职责，做到责任清晰，管理明确。</p> <p>2. 加大巡查力度。加大日常巡查和暗访力度，对于问题多发区域和重要时间节点增加巡查频次，同时实行白天巡查和夜间暗查制度。强化打击能力，重大问题联合督办。</p> <p>3. 强化联动打击。成立以阿荣旗公安局食药环大队、自然资源综合执法大队、水利局和相关乡镇等综合执法队伍，推进综合执法，及时发现非法采砂问题，严肃查处各类涉河违法违规案件，为阿荣旗经济社会高质量发展提水安全保障。</p>	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
31	X2NM202204140030	1999年至今，丰顺采石场在呼伦贝尔市鄂温克族自治旗伊敏河镇永丰嘎查长期超范围开采。第1处采矿点在牧民赵某某门前南侧，第2处采矿点在嘎查南侧往维纳河砂石公路西侧，第3处采矿点在大沟塘处。盗采的石料一直堆放在牧民放牧场内，占地70亩。	呼伦贝尔市	生态	<p>经核查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>第1处采坑在牧民赵某某门前南侧，为华能伊敏煤电公司开发建设时修建海伊铁路支线、海伊公路（海拉尔-伊敏河镇）取料造成。其中海伊公路1978年开始施工，1982年7月竣工投入使用；海伊铁路支线1985年开工，1986年竣工投入使用。海伊铁路支线、海伊公路建设完成后，2005年11月1日，由原呼伦贝尔市国土资源局在该处旧采坑设立了伊敏索木永丰嘎查采石场采矿权，采矿许可证号1500000510039，有效期2005年11月至2008年11月，采矿权人为伊敏索木永丰嘎查丰顺采石场。此处地块现状为草原，未堆放石料。经初步测量，伊敏索木永丰嘎查采石场采矿权范围位于历史遗留采坑中心位置，国家下发的卫星遥感影像始于2009年，无2005至2008年原始地形地貌数据及影像，现场已于2020年恢复治理并通过验收。投诉反映赵某某门前南侧存在采矿部分属实，暂无法确定是否存在超范围采矿行为，需聘请第三方地勘和测绘队伍进一步调查，出具调查报告后组织专家组进行综合研判。信访件中提出的第2处采坑，位于伊敏河镇永丰嘎查去往维纳河老砂石路0.6公里处。该采坑形成于80年代初，初期基本为境内居牧民因生产生活私自取料为主，2007年修建伊维公路（伊敏河镇-维纳河）时，施工单位在该采坑取料形成，为历史遗留采坑，未设立过采矿权，不涉及超范围开采。此处地块现状为草原，未堆放石料。采坑已于2017年恢复治理，经伊敏河镇政府和永丰嘎查委员会证明，修复过程中未进行新的采挖。综上，投诉反映内容部分属实。</p> <p>信访件中提出的第3处采坑，经确认为2011年12月1日原呼伦贝尔市国土资源局设立的鄂温克族自治旗伊敏河镇永丰嘎查建筑石料矿采矿权，采矿权人为鄂温克旗伊敏丰顺采石有限公司，公司法定代表人张某某，采矿许可证号为C1507002011117130124320，2017年12月1日采矿许可证到期未延续，自行废止。</p> <p>2022年4月15日，经鄂温克旗林草局现地核实证实，此处地块确有石料堆放的情况。经调查，鄂温克旗林业和草原局于2020年11月19日依据《中华人民共和国草原法》第六十五条规定，对鄂温克旗伊敏丰顺采石有限公司（法定代表人：张某某）下达《行政处罚决定书》（鄂林草（草原）罚〔2020〕14号），责令当事人立即停止违法行为，限15日内恢复植被，并处以罚款28749元（11.10亩×259.00元/亩×10倍=28749元），企业足额缴纳罚款。2021年8月18日再次依据《中华人民共和国草原法》第六十五条规定，对鄂温克旗伊敏丰顺采石有限公司（法定代表人：张某某）下达《行政处罚决定书》（鄂林草（草原）罚〔2021〕9号），责令当事人立即停止违法行为，限15日内恢复植被，并处以罚款10318.56元（4.98亩×259.00元/亩×8倍=10318.56元），企业足额缴纳罚款。2021年5月19日鄂温克旗林业和草原局为鄂温克旗伊敏丰顺采石有限公司办理了《临时占用草原审批同意书》（鄂林草（草原）审〔2021〕第8号）。该地块共计处罚16.08亩，临时占用草原审批同意书面积18.45亩，未超出审批面积。经实地踏查，采矿区域已于2021年9月恢复治理。经初步测量疑似存在越界采矿行为，需聘请第三方地勘和测绘队伍进一步调查，出具调查报告后组织专家组进行综合研判。综上，投诉反映内容基本属实。</p>	部分属实	2022年4月16日，鄂温克旗自然资源局已启动第1处和第3处采坑的第三方测量评估程序，鄂温克旗政府已批复资金并批准调查工作，若存在超层越界开采行为，鄂温克旗自然资源局将依法立案查处。	未办结	无
32	X2NM202204140022	1.呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇东山采石场一边开展恢复修复，一边在距离不远处开采挖石。 2.阿里河万唐集团赵某某，大量破坏昆仑山村植被树木，开采砂石。	呼伦贝尔市	生态	<p>经查，投诉人反映的内容部分属实。</p> <p>1.“呼伦贝尔市鄂伦春自治旗阿里河镇东山采石场一边开展恢复修复，一边在距离不远处开采挖石”问题部分属实。</p> <p>经调查，该矿山2000年6月19日首次颁发采矿许可证，采矿权人为鄂伦春自治旗阿里河镇乡镇企业办公室，矿区面积0.0875平方公里，生产规模5000立方米/年。2003年采矿权人变更为鄂伦春自治旗阿里河镇东丰采石场，之后该采矿权一直延续至2016年11月1日，整个矿区开采形成采坑2处。为积蓄旅游产业发展后劲，打造鄂伦春旗良好的绿色生态环境，在该矿权没有到期的情况下，于2016年9月22日，鄂伦春旗政府召开会议决定政策性关闭鄂伦春自治旗阿里河镇东丰采石场，原鄂伦春自治旗国土资源局与采矿权人签订关闭补偿协议。鄂伦春自治旗国土资源局、财政局通过规划立项，申报了“鄂</p>	部分属实	下一步，鄂伦春旗将坚持问题导向、做到举一反三，认真排查整治生产活动中违规违法行为。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>伦春自治旗阿里河镇东山废弃采石场矿山地质环境治理项目”。</p> <p>2017年4月11日，根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2017年自治区地质环境治理项目预算指标的通知》（内财建〔2017〕446号），项目下达预算资金专项用于鄂伦春自治旗阿里河镇东山废弃采石场矿山地质环境治理项目，解决政策性关闭矿山地质环境问题，治理区为阿里河镇东丰采石场南侧废弃采坑1处。该项目2018年10月26日竣工，完成生态修复面积8.65公顷，2019年8月23日，呼伦贝尔市自然资源局组织有关专家进行了竣工验收，同年10月下达了竣工验收批复。</p> <p>鄂伦春自治旗阿里河镇东山废弃采石场矿山地质环境治理项目实施期间，被政策性关闭的原矿山企业尚有1万余方粉碎石料未进行销售，为保障工程质量，恢复治理施工单位将这些碎石由南矿坑集中堆放在南矿坑北侧，根据鄂伦春自治旗第二次土地调查数据粉碎石料堆占林地，在阿里河森林工业有限责任公司管理的林权证范围内。</p> <p>经现场勘察，矿山处于关闭状态，自矿山关闭后，2处采坑已完成恢复治理1处，通过2017至2021年卫片对比和实地勘查，未发现开采矿石新增破坏山体行为，矿区附近的碎石堆系2017年关闭矿山时遗留的未销售矿石。投诉人反映的恢复治理情况属实，但不存在在距离不远处开采挖石情形。</p> <p>2. “阿里河万唐集团赵某某，大量破坏昆仑山村植被树木，开采砂石。”问题部分属实。</p> <p>经查，2016年至2021年，鄂伦春自治旗农牧水利科技局（含原鄂伦春自治旗水务局）在阿里河镇昆仑山村附近共批复采砂许可2处，具体情况如下：</p> <p>河道采砂许可证（鄂河采许字2017第070号）于2017年11月24日由原鄂伦春自治旗水务局发放，持证人：盛某某，采砂点位于昆仑山村东约3千米处，采砂运输路线途径昆仑山村，2017年12月31日采砂许可证到期。原鄂伦春自治旗水务局工作人员对该采砂点的采砂深度、作业范围等情况进行现场查看，实际开采面积没有超过采砂许可作业面积19136.5平方米，采砂深度没有超过采砂许可深度1米。</p> <p>河道采砂许可证（鄂河采许字2020第001号）于2020年3月11日由鄂伦春自治旗农牧水利科技局发放，持证人：赵某某，采砂点位于昆仑山村正东约2.8千米处。采砂主要用于《国道332线阿里河至库布春林场段公路工程》用料，采砂运输路线途径阿东村，不经过昆仑山村，2020年4月11日采砂许可证到期。2020年4月15日鄂伦春自治旗农牧水利科技局与阿里河镇政府水利工作人员对该采砂点的采砂深度、作业范围等情况进行验收，实际开采面积没有超过采砂许可作业面积28178.41平方米，采砂深度没有超过采砂许可深度1米。</p> <p>经询问万唐集团法人赵某某委托的接受询问人李某某（赵某某妻子）、东某（万唐集团职工），万唐集团未在昆仑山村范围内开采砂石。昆仑山村民委员会出具了该村近2年未发现万唐集团在该村开采砂石的情况说明。经对昆仑山村实地巡查没有发现开采砂石行为。截止目前，鄂伦春旗未收到上级下发的有关昆仑山村破坏植被开采砂石的相关卫片图斑线索。</p> <p>投诉人反映“开采砂石”问题属实，但开采砂石主体并非万唐集团赵某某，为持证人盛某某、赵某某。经鄂伦春旗自然资源局、农牧水利科技局实地核查并与阿里河森工公司沟通后，昆仑山村不存在“大量破坏昆仑山村植被树木”问题。</p>				
33	X2NM202204140019	呼伦贝尔市阿荣旗蒙西水泥厂在霍尔奇镇荣花村301国道东100米处用炸药炸山，挖掘多处山头，严重破坏生态。挖掘过程中，扬尘污染严重，炸山噪音严重。	呼伦贝尔市	生态、噪音、大气	<p>经查，投诉人反映的内容部分属实。</p> <p>1. “呼伦贝尔市阿荣旗蒙西水泥厂在霍尔奇镇荣花村301国道东100米处用炸药炸山，挖掘多处山头，严重破坏生态。”问题部分属实。</p> <p>经核查，阿荣旗霍尔奇镇荣花村301国道东100米处为阿荣旗蒙西水泥原料有限公司大白山水泥用大理岩矿开采区，该企业不存在超层越界开采行为，但现场存在挖掘山体情况。2022年4月15日，旗林草局技术人员对该公司采矿区开采面进行了实地测量，并将测量的矢量数据与阿荣旗森林资源管理“一张图”数据库比对，结果显示：部分地类为宜林荒山荒地、非草地。通过调阅阿荣旗历年使用林地审核档案查明，该公司分别于2015年和2021年获得了自治区林草局批复的使用林地审核手续（内林草资许准〔2015〕538号、内林草资许准〔2021〕1277号），合计面积23.1557公顷，</p>	部分属实	目前，前石灰窑村和后石灰窑村已集体进行搬迁，企业周边不存在环境敏感点。且生产爆破采用较为先进的深孔微差分段爆破方式，并非传统的炸药炸山。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>该公司将矿界范围全部办理了使用林地审核手续。因此，存在挖掘山头情况，但不存在非法破坏林地及严重破坏生态行为。</p> <p>2.“挖掘过程中，扬尘污染严重，炸山噪音严重。”问题部分属实。经现场核查，该企业生产过程确实会产生一定扬尘。按照环保相关法律法规要求，企业矿区内所有潜孔钻机均配备安装了除尘设施，矿区内配备了洒水车，爆破挖掘作业后及时进行临时性洒水降尘，对露天场地、道路进行定期多频次洒水降尘。同时，矿区周边设置了防风抑尘网（长1.6公里、高6米），矿区外运输道路已全部硬化。经调阅2021年厂界粉尘、噪声检测报告显示，厂界内无组织排放污染物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。但在开采过程中如遇大风天气影响，仍可能存在一定程度的扬尘现象。</p> <p>该项目东侧为灌木林和草地，西侧600米处为G301国道，南侧1.5公里为前石灰窑村，北侧1.3公里为后石灰窑村。目前，前石灰窑村和后石灰窑村已集体进行搬迁，企业周边不存在环境敏感点。且生产爆破采用较为先进的深孔微差分段爆破方式，并非传统的炸药炸山。经调阅2021年厂界噪声检测报告显示，厂界内爆破噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求，但不排除在部分时段进行爆破作业过程中存在偶发性噪声对周边群众生产生活造成一定影响。</p>				
34	X2NM202204140040	呼伦贝尔市党政大楼人造景观设计不科学，存在浪费水资源和污染环境等问题。为了浇灌人工湖，每年抽取近7个月的地下水和河水，地下水和河水入湿地后变绿、变黑、变臭，浪费水资源。	呼伦贝尔市	其他污染	<p>经核查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>2022年4月15日，海拉尔区组织住房和城乡建设局、海拉尔区生态环境分局、水利局，并邀请呼伦贝尔市生态环境综合行政执法支队赴现场进行调查核实。经调查，群众投诉反映的“呼伦贝尔市党政大楼人造景观”为呼伦贝尔市中心城区中江公园工程，项目单位为呼伦贝尔市中心城新区基础设施建设发展投资有限公司，施工单位为呼伦贝尔铁鑫工程有限责任公司。双方于2013年6月20日签订《建设工程施工合同》，2014年4月开工建设，2015年11月竣工，于2017年交付使用。中江公园人工湖水面积约为21000平方米，为独立水域，与附近伊敏河水体没有连通。工程建设期间，人工湖底部铺设了防水毯、加厚膜以及保护砂等材料。施工单位按设计要求建有7眼地下水井，井深18米，井管20公分，抽水管6公分（水泵流量不详）。建设单位从未向海拉尔区水利部门申请办理取水许可，属无证取水。其中，1眼地下水井已于2017年拆除，3眼因年久失修已无法正常使用，现有3眼地下水井能正常使用，用于人工湖补水。因此，该工程抽取地下水情况属实。同时，因水体流动性不强，易对湖水水质造成影响，湖水确有变绿现象。</p>	部分属实	<p>下一步，海拉尔区将组织专家对设计方案进行论证，待专家论证后，针对论证结果采取相应措施。</p> <p>为切实解决群众投诉反映问题，</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.立即组织拆除用电设施，停止地下井使用及取水行为（用电设施已于4月17日拆除完毕）。 2.参照2012年颁布实施的《内蒙古自治区节约用水条例》“第三十三条禁止将地下水、自来水作为景观河、人工湖用水”“第四十六条违反本条例规定，有下列行为之一的，由旗县级以上人民政府水行政主管部门责令限期改正，并处以5万元以上10万元以下罚款：（六）景观河、人工湖使用地下水、自来水的”相关规定，按照执法权限，由海拉尔区水利局于4月16日将该违法行为移交至奋斗镇人民政府，对呼伦贝尔市中心城新区基础设施建设发展投资有限公司违法行为进行处理。 3.积极探索开展改造工作，委托专业设计机构对人工湖进行优化设计，形成设计方案，拆除地下井，并按方案进行彻底改造。 4.完成水资源税核定工作，在拆除地下井时，对水泵额定功率进行确认，并测算取水量，按照《内蒙古自治区水资源税征收管理办法（试行）》移交税务部门进行征收。 	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
35	D2NM202204140015	呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎宝利格苏木白音布日德嘎查附近的大庆油田呼伦贝尔分公司，产生的废气含有毒物质和异味，影响当地居民生活和身体健康。	呼伦贝尔市	大气	<p>经查，投诉人反映的内容部分属实。</p> <p>1. 现场核查情况。经查，群众反映的地块位于新巴尔虎左旗甘珠尔苏木巴音布日德嘎查境内，该嘎查境内只有大庆油田呼伦贝尔分公司《贝尔油田兴安岭油层贝14区块捕集埋存矿场试验工程》项目苏3集气站产生废气。该项目环境影响评价报告书于2012年6月通过原内蒙古自治区环境保护厅批复（内环审〔2012〕133号），2013年12月通过原内蒙古自治区环境保护厅的竣工环保验收（内环验〔2013〕156号），项目于2013年12月投入使用，2021年12月8日试验到期，项目结束并停产。</p> <p>2. 调查核实具体情况。</p> <p>（1）“产生的废气含有毒物质和异味”的问题部分属实。</p> <p>经查，该项目运行期间无组织排放废气主要是非甲烷总烃、氨，不在生态环境部、国家卫生健康委2018年联合发布的《关于有毒有害大气污染物名录》中，且该企业每年检测的非甲烷总烃均达标排放。2020年，群众举报该企业异味污染，新巴尔虎左旗生态环境分局于2020年6月委托第三方检测公司对苏3集气站周边大气进行检测，检测结果显示臭气浓度超标，其他大气污染物均达标。新巴尔虎左旗生态环境分局根据检测结果对该企业做出了行政处罚，并责令整改，该企业于2020年8月完成整改，经检测，废气已达标排放。因此，该项目运行期间阶段性产生异味属实。</p> <p>（2）“影响当地居民生活和身体健康”的问题，部分属实。</p> <p>一是项目竣工环境保护验收及每年委托的第三方检测结果显示，无组织排放非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。二是该项目环评报告书对该项目排放的非甲烷总烃进行大气环境影响预测，依据预测结果，未要求设置大气环境保护距离。三是企业每年委托第三方检测机构进行职业危害因素检测，检测结果均符合《工作场所空气有毒物质测定无机含氮化合物》（GBZ/T160.29-2004）标准。四是企业对站内员工每年均进行健康体检（大部分员工自项目运行以来一直在站内工作），结果显示，未发现因废气因素影响员工身体健康的情况，该企业工作场所和生活区域距离不到200米（项目区离最近的牧户住房距离为380米），且环评没有要求站内职工需要配备特殊防护用具，该项目职工生产生活场所和周边牧民所在环境基本一致。但该企业厂界臭气达标及超标排放均会对周边居民生活造成一定影响。综上，关于影响当地居民生活和身体健康问题部分属实。</p>	部分属实	该试验项目已于2021年12月8日结束试验项目并停产，相关地面设施已拆除，目前现场未产生废气、没有异味。	已办结	无
36	X2NM202204140017	呼伦贝尔市阿荣旗三岔河镇沃尔汇村将村民相某某，砍伐属于自己的位于五马架后山的87亩退耕林地，改种药材5年之久。	呼伦贝尔市	生态	<p>经查，投诉人反映的内容基本属实。</p> <p>2022年4月16日，经现场核查及调阅阿荣旗公安局食药环大队查办案件材料，投诉人反映的退耕还林地块内，存在种植中草药情况。</p> <p>2002年，阿荣旗三岔河镇沃尔汇村村民相汉青将在册耕地65.3亩（非林地）申请退耕还林，并纳入退耕还林工程。2007年，相某某申请办理了林权证，经阿荣旗人民政府审批，林权面积65.3亩。</p> <p>2021年10月12日，阿荣旗公安局食药环大队对阿荣旗三岔河镇沃尔汇村村民相某某、妻子韩某某在该退耕还林地内种植中草药相关线索进行调查核实。该退耕还林地（灌木林地）分为四块。其中，1号地块于2021年春季采用林药间作方式种植中草药，林药间作总面积26.144亩（胡枝子面积8.4968亩、苍术和桔梗面积17.6472亩）；2号地块林药间作总面积7.151亩（黄槐面积2.38亩、黄芩面积4.771亩）；3号地块于2021年9月进行了全面整地，2022年4月播撒胡枝子种子，面积12.348亩；4号地块于2020年之前，开垦林地后种植芍药，面积4.59亩。其余15.067亩为侵蚀沟和原林地。因受冬季积雪及土地封冻的影响，暂时无法对林地内胡枝子株数及地下种植物情况进行司法鉴定。</p> <p>目前，4号地块涉嫌非法开垦林地证据已固定，其余3块地需对种植中草药情况进行详细鉴定。</p>	基本属实	2022年4月16日，阿荣旗林草局委托大兴安岭司法鉴定所对违法地块进行司法鉴定，计划于5月15日前出具鉴定结果。将依据鉴定结果开展下一步工作。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
37	X2NM202204140018	兴安盟乌兰浩特市乌兰花苑小区1号楼门市的化粪池和排污管常年无人清理,导致房屋内经常返臭味。	兴安盟	大气	经核查,投诉人所反映的内容基本属实。 乌兰花苑小区建成于2009年,共2栋楼、370户,其中:1号楼居民120户、门市60户(半地下门市)。经和平街办事处、乌兰浩特市住建局现场核查、调阅档案,该小区排污系统为多户串联,集中排放到化粪池,再通过管道排入市政污水管网。但半地下门市设计不合理,小区污水标高低于市政污水管网,无法形成较大重力流,容易发生反水异味情况。 2021年12月,物业公司对该小区弃管后,由和平街道办事处、红浦社区组织居民自治。2021年12月、2022年3月,和平街办事处分别对该小区化粪池和排污管线进行梳理清掏,及时帮助群众解决问题。	基本属实	计划投资80万元,对该小区排污系统改造更新,彻底解决反水异味问题。目前,因维修排污管道需损坏部分居民车库地面,和平街办事处正在与居民协商,待达成一致意见后,由乌兰浩特市住建局组织施工。	未办结	无
38	D2NM202204140006	1.兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达东白音的新城区东白音大队村民耕地被人占用扩建修渠,并将淤泥堆放在耕地里,占用耕地8亩。 2.生活垃圾、建筑垃圾堆放在耕地旁边,举报后用绿网苫盖,实际问题没有解决。	兴安盟	生态、土壤	经核查,投诉人所反映内容部分属实。 (1)反映“兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达东白音的新城区东白音大队村民耕地被人占用扩建修渠,并将淤泥堆放在耕地里,占用耕地8亩”部分属实。经乌兰浩特市自然资源局、水利局、新城办事处核实,信访人反映项目为阿木古郎河治理工程。2011年9月,内蒙古自治区水利厅批复《关于兴安盟乌兰浩特市乌兰哈达镇阿木古郎河治理工程初步设计的批复》(内水建〔2011〕320号)。该工程于2012年由乌兰浩特市水利局组织实施,2014年建成投入使用。经乌兰浩特市水利局核查档案,实施该工程共投入征收资金360万元,依法征占土地260亩。经套核施工图、并现场察看,信访人反映8亩耕地位于河流右岸乡间路的右侧,不在征占范围内,且近年来一直处于耕种状态,不存在占用耕地或将淤泥堆放在耕地里的情况。 (2)“生活垃圾、建筑垃圾堆放在耕地旁边,举报后用绿网苫盖,实际问题没有解决”部分属实。信访人反映生活垃圾和建筑垃圾堆放地点位于乌兰浩特市东白音嘎查厉祥食品公司北侧,距离耕地5米远。2020年,为创建国家级卫生城市,乌兰浩特市人民政府选取该地点作为建筑垃圾消纳场,并设立了场区围挡、标识牌。该消纳场占地2万平方米,可消纳建筑垃圾4万立方米,没有堆放生活垃圾。4月4日,信访转办件收悉后,乌兰浩特市人民政府已对该建筑垃圾消纳场进行清理整治,并已进行覆土,防止建筑垃圾外溢、扬尘。	部分属实	4月15日,本次交办件收悉后,乌兰浩特市决定对该建筑垃圾消纳场进行封场,今后不再作为建筑垃圾消纳场使用。4月22日,乌兰浩特市城市管理综合执法局组织车辆设备,对信访人反映区域建筑垃圾进行清运。	未办结	无
39	D2NM202204140035	2015年,兴安盟科尔沁右翼中旗布敦化牧场村民2000多亩口粮地及防护林被侵占建造电厂。该地的南北山坡存在采砂卖砂问题。	兴安盟	生态	经核查,投诉人所反映的部分属实。 (1)“2015年,兴安盟科尔沁右翼中旗布敦化牧场村民2000多亩口粮地及防护林被侵占建造电厂”部分属实。 经查,群众投诉反映的电厂实际为内蒙古能源发电投资集团有限公司右中发电厂。该电厂位于布敦化牧场二队北侧,中扎公路布敦化段至省际通道布敦化段之间。在布敦化牧场境内占地总面积83.3352公顷,其中56.0088公顷已取得自治区政府建设用地批准文件,27.3264公顷已办理临时用地手续,使用期限至2023年4月28日。 2016年11月4日,经内蒙古自治区人民政府《关于内蒙古能源发电投资集团有限公司右中发电厂2×660MW超临界空冷机组项目用地的批复》(内政土发〔2016〕483号)审批,内蒙古自治区人民政府批准右中发电厂使用建设用地83.3734公顷(合1250.601亩),其中布敦化牧场境内面积为56.0088公顷(合840.132亩)(含耕地796.2495亩,林地0.45亩,交通用地9.7665亩,水利及水利设施0.456亩,天然牧草地33.21亩),并批准将以上地块中农用地转为建设用地, 2019年5月,内蒙古能源发电右中发电厂申请使用临时用地,科右中旗自然资源局于2019年5月20日核发《临时土地使用证》(国土局地政字〔右中〕第001号),批准使用临时用地面积为27.3264公顷,批准使用期限为2年。根据国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会和国家能源局《关于印发2017年部分省煤电停建和缓建项目名单的通知》,内蒙古能源发电右中发电厂属于缓建项目,申请延期使用临时用地。2021年5月12日科右中旗自然资源局《关于内蒙古能源发电右中发电厂临时用地续期使用的批复》,同意延期使用2年,使用期限至2023年4月28日。 根据科尔沁右翼中旗人民政府、内蒙古能源发电投资集团有限公司右中发电厂及布敦化牧场签订的发电	部分属实	因111国道建成后,布敦化牧场在北侧两处石坑所在丘陵山脚下实施了2500亩退耕还林工程,种植林地,所以该石坑处已不具备回填的交通条件。南侧山坡石坑北侧为布敦化油库,东侧为铁路,南侧西侧均与耕地接壤,以上石坑也不具备回填的交通条件,所以只能通过天然植被自然恢复生态。下一步,将加强对以上石坑的监管,在石坑周围设置警示标识。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>厂址征地补偿三方协议，右中电厂将前期施工的主场区和入场道路征地补偿款支付给了布敦化牧场。因布敦化牧场属国有企业，所辖区域内土地性质均为国有土地，其境内耕地由布敦化牧场负责发包给职工，承包合同一年一签订，且涉及林地也根据（内政土发〔2016〕483号）用地批复交付给该电厂使用，所以该项目所使用的国有土地均办理了合法合规的手续。针对电厂征地造成布敦化牧场职工群众可承包耕地减少的情况，布敦化牧场于2016年出台了产业扶持政策，将征地补偿款中的安置补助费发放给二队被征占承包地的620名职工群众，用于扶持产业发展，具体产业项目由职工群众自选。所以投诉人反映建造电厂的问题存在，但投诉的“2000多亩口粮地及防护林被侵占”的问题，实际涉及耕地796亩，林地0.45亩，均属于依法依规征占。</p> <p>（2）“该地的南北山坡存在采砂卖砂问题”部分属实。</p> <p>经过现场实际调查，了解到北侧山坡共有石坑两处，位于111国道北侧山腰部，面积分别为4.28亩和19.6亩；南侧山坡有石坑一处，位于科右中旗石油公司布敦化油库南侧，面积为24.7亩。通过比对二调成果，以上三处石坑所在区域均属天然草牧场。通过调查和实际走访，北侧山坡两个石坑均为2002年修建111国道时取料形成。南侧山坡石坑为修建306省道时取料形成。目前石坑面积无变化、无人为破坏行为。因此确实存在石坑和采砂问题，但不存在卖砂情况。</p>				
40	D2NM202204140024	兴安盟科尔沁右翼前旗德伯斯镇太平山村的白某与合伙人共同占用村集体草场约3亩，建设加油站；在太平山村与索伦牧场5连交汇处，占用集体草场3000平方米建设服务站；在太平山村挖沙取砂用于修路项目，毁坏草场约600亩，破坏生态环境；此外，白某还出卖集体草场给他人（约30多户）建设房屋。	兴安盟	生态	<p>经查，信访人所反映的内容部分属实。</p> <p>（1）反映“白某与合伙人共同占用村集体草场约3亩，建设加油站”内容部分属实。</p> <p>经调查，白某为德伯斯镇自然资源所所长（2006年7月任职至今）。经核实，太平山嘎查境内仅有一处加油站，为中天石油加油站（为科尔沁右翼前旗中天石油销售有限公司所有，吕某占股60%，李某某占股40%，未有白姓合伙人参与），位于太平山嘎查二艾里公路南侧。2019年10月12日，太平山嘎查召开嘎查“两委”、党员及村民代表会议（共22人参加），会上对“在二艾里公路南侧历史形成的“民采民用”的取土坑（根据国土二调数据显示地类为天然牧草地，此段下文所说均为此块地）建设加油站”进行了举手表决，表决结果为全体通过。2019年10月15日，吕某与太平山嘎查委员会签订了《草原征用补偿协议书》，同意吕某征用5000平方米嘎查集体所有天然牧草地用于建设加油站，并向嘎查委员会缴纳了草地补偿款、安置补偿费。2020年7月7日，内蒙古自治区林业和草原局发放了《征用使用草原审核同意书》（内草审字〔2020〕第267号），同意科尔沁右翼前旗中天石油销售有限公司新建加油站项目征用使用太平山嘎查草原5000平方米。2020年7月22日，按照内蒙古自治区人民政府办公厅发布的《自治区征地统一年产值标准和征地区片综合地价的通知》（内政办发〔2020〕16号）要求，吕某按照新标准向嘎查委员会补缴了草原征用补偿款。2020年12月23日，内蒙古自治区人民政府向科右前旗政府下达了《关于科尔沁右翼前旗新建太平山嘎查加油站项目建设用地的批复》，同意科右前旗政府将太平山嘎查集体农用地3000平方米（天然牧草地）征收为国有并转为建设用地，作为该加油站项目建设用地。2021年3月23日，该公司以协议出让方式向科右前旗财政局缴纳了出让金，取得了3000平方米国有建设用地使用权（使用年限40年）。2021年4月19日和21日，该公司分别取得了《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。2021年5月加油站开始建设，2021年10月建成，实际占用面积为3000平方米。2021年11月，该公司取得了不动产权登记证。该加油站征占草原、规划建设全过程均符合法定程序。目前，该加油站正处于设备调试阶段，尚未开始运营。</p> <p>（2）反映“在太平山村与索伦牧场5连交汇处，占用集体草场3000平方米建设服务站”的情况。经调查，信访人所说服务站为S309公路解放屯养护道班（2018年，内蒙古自治区发改委对S309公路进行了立项并给予了批复，同年内蒙古自治区国土资源厅对S309公路用地预审意见进行了批复，解放屯养护道班为S309公路房屋建筑设施部分，已纳入设计方案）。经过现场调查核实，所述地块始终未进行任何施工作业，不存在占用、破坏草场行为。</p> <p>（3）反映“在太平山村挖沙取砂用于修路项目，毁坏草场约600亩，破坏生态环境”内容部分属实。经核实，信访人反映的修路项目系太平山嘎查辖区内正在建设的S309公路项目。该项目在嘎查辖区内</p>	部分属实	<ol style="list-style-type: none"> 加强对S309公路建设中的取土挖沙行为监管，严禁施工方超范围进行取土，杜绝破坏生态环境行为发生。 按照施工进度，协调S309公路工程项目建管办、德伯斯镇政府安排专人监督施工方，在3处取料点及施工地点边施工边恢复，2022年8月末前完成对取料场进行削坡，9月末前完成覆土、撒播草籽等生态恢复工作，确保11月末前S309公路竣工后生态恢复到位。 针对本次信访案件中行业部门监管不到位等问题，科右前旗纪委监委已于4月20日开展初步核查，对其中发现的公职人员涉嫌失职、渎职行为将依规依纪依法严肃处置。 持续加大政策宣传解读力度，并将整改结果在太平山嘎查范围内进行公告，最大限度地获得群众支持和监督。 	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>共有3处取料点（均为历史遗留“民采民用”取料坑，土地性质为天然牧草地，没有自然生长的树木），分别位于二艾里南山东侧（约18亩）、二艾里西南侧（约20亩）、三艾里北侧（约30亩），实际亩数共约为68亩，与信访人所称1000亩不符。当前，S309公路项目正处于施工阶段，取土作业均在指定区域内进行，施工完成后将利用路基剥离表土对作业区覆土，并撒播草籽进行生态恢复。</p> <p>（4）反映“白某还出卖集体草场给他人（约30多户）建设房屋”内容部分属实。经调查，反映人所指的“集体草场”是位于太平山嘎查与索伦牧场五连的交界处的“插花居住地”，交界东侧为索伦牧场五连辖区，西侧为太平山嘎查辖区。二十世纪八十年代起，陆续约有30多户索伦牧场五连居民自发在交界西侧太平山嘎查辖区内盖房居住，根据国土二调数据显示地类为建设用地。自2006年德伯斯国土所和好仁国土所合并（同年白某到德伯斯国土所任职）以来，未办理过索伦牧场五连居民在太平山嘎查“插花居住地”的不动产登记证，太平山嘎查也未帮助索伦牧场五连居民向德伯斯国土所申请办理过相关证件。不存在白姓人员或任何个人出卖集体草场给他人建设房屋行为。</p>				
41	D2NM202204140048	2018年和2020年11月，兴安盟扎赉特旗巴彦高勒镇胡家围子屯村民李某，2次毁坏投诉人家林地20亩。	兴安盟	生态	<p>经核查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>2022年4月15日，扎赉特旗林草局联合巴彦高勒镇人民政府开展专项调查，投诉人与李某（被投诉人）是亲兄弟关系。投诉人反映地块位于扎赉特旗巴彦高勒镇兴隆村胡家围子屯南，经GPS实地测量，争议地块总面积29.2亩。</p> <p>（1）投诉人承包林地及以往法院判决情况。2014年3月5日，投诉人与兴隆村委会签订《林地家庭承包合同》，并在2015年6月1日取得了林权证。</p> <p>2017年，李某以投诉人侵犯其土地承包经营权为由，将投诉人及兴隆村委会起诉至扎赉特旗人民法院。2017年3月5日，经扎赉特旗人民法院判决，以投诉人林权证内10.51亩林地在李某二轮土地承包合同耕地内（2010年4月签订的合同）为由，撤销投诉人的29.2亩林权证。</p> <p>投诉人不服29.2亩中10.51亩土地部分无效的判决，于2021年3月，向兴安盟中级人民法院提起申诉。2021年6月8日，兴安盟中级人民法院裁定再审后，撤销扎赉特旗人民法院关于10.51亩土地部分无效的判决，并发回扎赉特旗人民法院重审。2021年12月19日，经扎赉特旗人民法院重审，判决投诉人与兴隆村委会于2014年3月5日签订的《林地家庭承包合同》中涉及李某家庭承包地的4.2亩土地（包含在上述10.51亩地块内）部分无效。李某不服判决，已于2022年1月提起上诉。目前，兴安盟中级人民法院二审办理中。</p> <p>（2）“2次毁坏投诉人家林地20亩”问题。经查，2017年3月5日，扎赉特旗人民法院“以投诉人林权证内10.51亩林地在李某二轮土地承包合同内，合同签订日期为2010年4月，早于投诉人2014年3月与村委会签订的《林地家庭承包合同》和2015年6月取得的林权证为由，做出撤销投诉人的29.2亩林权证”的判决，李某分别在2018年和2020年，两次采伐了10.51亩中的有林地8.8亩的林木（2014年4月栽植）。具体为，2018年4月采伐了8.8亩中17棵树木，2020年10月将8.8亩有林地全部进行了采伐。2018年4月，扎赉特旗原森林公安局进行调查取证，涉案地块属于法院判决李某拥有土地承包经营自主权的10.51亩耕地范围内，且为纠纷期间栽植的树木，未予立案。2021年4月，扎赉特旗原森林公安局接到举报，李某2020年10月毁坏投诉人林地案件，经调查取证，李某采伐的8.8亩林地属于法院判决李某拥有土地承包经营自主权的10.51亩耕地范围内。扎赉特旗原森林公安局依据《森林法》第五十六条规定，采伐林地上的林木应当申请采伐许可证，并按照采伐许可的规定进行采伐，采伐非林地上的林木不需办理采伐许可证，决定终止案件调查。</p> <p>（3）10.51亩地类性质情况。经调查了解，此10.51亩争议地块，为1984年投诉人与李某（被投诉人）兄弟二人的父亲（已故）在荒甸子上栽植的树木，全国第二次土地调查（2010年）成果显示，10.51亩地块中，林地8.6亩、旱地1.91亩。2013年、2014年、2015年卫片模糊不清、难以分辨，第三次全国国土调查（2020年）显示10.51亩地块为耕地。2010-2020年林地保护利用规划显示为林地，森林管理“一张图”2019年度变更数据显示为未成林造林地。</p>	部分属实	针对人民法院判决和扎赉特旗原森林公安局决定终止立案结果与国土二调、三调、林保图等地类认定结果存疑的情况，责成扎赉特旗自然资源和林业水利综合行政执法大队依法依规进行处理。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
42	D2NM202204140034	投诉人承包了兴安盟扎赉特旗图牧吉镇4000亩林地，在2022年重新确权时，发现其中有400亩林地被人开垦为耕地，向当地有关部门反映无果。	兴安盟	生态	<p>经核查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>(1) 反映的“投诉人承包了兴安盟扎赉特旗图牧吉镇4000亩林地”部分属实。经扎赉特旗林草局联合旗自然资源局、图牧吉镇专项调查，投诉人反映地块位于图牧吉镇靠山嘎查，2005年9月，图牧吉镇靠山嘎查与包某某、王某某分别签订2000亩的林地承包合同，面积共计4000亩；2006年1月，包某某、王某某将承包的林地转包给陈某某；2007年11月，陈某某将林地转包给吕某（投诉人姐姐）。通过使用GPS测量仪器实测，该地块总面积4124亩，其中林地面积3608亩、耕地面积516亩。经与初始承包人包某某、王某某核实，2005年9月，两人与图牧吉镇靠山嘎查签订林地承包合同时，不含该地块中的516亩耕地。故投诉人反映的“4000亩林地”实际面积为3608亩，2005年图牧吉镇靠山嘎查与包某某、王某某签订林地承包合同面积实际也不足4000亩。</p> <p>(2) 反映的“在2022年重新确权时，发现其中有400亩林地被人开垦为耕地”问题。经核查，2022年1月，扎赉特旗自然资源局对该林地确权时，测量面积为3608亩（尚未发证），投诉人反映的“400亩林地”实际为当地农户承包的516亩耕地。通过走访当地群众证实，此耕地在1995年以前形成，为靠山嘎查29户村民的承包耕地，2005年航拍影像图显示，该地块为耕地地类。2007年10月，图牧吉镇靠山嘎查与29户村民续签了《农村集体土地承包合同》。2015年8月，图牧吉镇靠山嘎查对29户村民承包的土地确权登记。综上，存在“在2022年重新确权”情况，不存在“400亩林地被人开垦为耕地”情况。</p> <p>(3) 反映的“向当地有关部门反映无果”问题。经进一步调查核实并与投诉人沟通，其所说的“反映无果”问题指的是，投诉人2011年、2022年向旗公安机关反映，图牧吉镇因上述林地成活率、综合保存率不足要求其补植补造，但投诉人认为应由2011年转包人刘某某负责，经核查，2011年将该地块林间空地承包给刘某某进行林粮间作期间，刘某某为便于耕作，将部分林地毁坏。2011年5月24日，扎赉特旗森林公安局根据《森林法》第四十四条第一款之规定，对刘某某进行了处罚，罚款158208.00元，并责令2011年6月10日前补种杨树457320株。刘某某补植补造完成后，投诉人出具了认可刘某某补植补造成果书面证明材料。2022年1月，经扎赉特旗林草局对地块进行实地核查，测定综合保存率达到国家标准造林技术规程，不需要补植补造。扎赉特旗委、政府为加强该地区林地管理，经扎赉特旗人民政府常务会议、旗委常委会议审议通过，自然保护区林地全面禁止间作农作物的通告，扎赉特旗人民政府于2022年1月23日，将通告送达投诉人。</p>	部分属实	无	已办结	无
43	D2NM202204140052	兴安盟右翼中旗县城向南10公里有十多家采砂场，露天堆放砂石，粉尘污染严重，且存在超采越界问题，采挖深度达30多米。	兴安盟	生态	<p>经核查，投诉人所反映的问题部分属实。</p> <p>2022年4月15日，科右中旗林草局、自然资源局、生态环境局组成调查组，对科右中旗巴彦呼舒镇南10公里左右全部采砂场进行了实地调查核实。经核查，该区域内现有11家采砂企业。具体核查情况如下：</p> <p>(1) 巴镇草高吐第一砂场，该矿于2014年6月取得环评手续（右中环审字〔2014〕第038号）。2015年办理采矿许可证，开采矿种为建筑用砂，露天开采，核准开采深度为247-237米（含剥离土层），矿区面积15公顷。该矿原地类为草地，2020年7月办理草原征占用手续（内草审改字〔2020〕第351号），征占用草原面积15公顷，2021年4月办理临时占用手续（右中林草〔草监〕审〔2021〕10号），临时占用面积2.666公顷。2022年4月，科右中旗自然资源局委托测绘公司进行实地测量，未发现该砂场超层越界开采情况。经现场核查，该采砂场未出售的砂石和河卵石露天堆放，因砂料颗粒较大，粒径均在0.2mm以上，且采选生产环节为全程湿式作业，不存在造成粉尘污染隐患。</p> <p>(2) 科右中旗巴镇草高吐大庙采砂场，2016年办理采矿许可证，开采矿种为建筑用砂，露天开采，核准开采深度为245-233米（含剥离土层），矿区面积18.92公顷。该矿于2016年5月取得环评手续（右中环审字〔2016〕第022号）。该矿原地类为草地，2020年7月办理草原征占用手续（内草审改字〔2020〕第352号），征占用草原面积18.92公顷，2021年4月办理临时占用手续（右中林草〔草监〕审〔2021〕</p>	部分属实	2022年4月15日，科右中旗自然资源、生态环境、林草等部门已经责令11家采砂场对露天堆放的细粒砂料进行苫盖。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>8号），临时占用面积2.3587公顷。2022年4月，科右中旗自然资源局委托测绘公司进行实地测量，未发现该砂场超层越界开采情况。经现场核查，该采砂场未出售的砂石和河卵石露天堆放，因砂料颗粒较大，粒径均在0.2mm以上，且采选生产环节为全程湿式作业，不存在造成粉尘污染的隐患。</p> <p>（3）科右中旗新佳木苏木好力宝采砂场，2015年办理采矿许可证，开采矿种为建筑用砂，露天开采，核准开采深度为220-202米（含剥离土层），矿区面积15.31公顷。该矿于2015年1月取得环评手续（右中环审字〔2015〕第006号）。该矿原地类为草地，2020年7月办理草原征占用手续（内草审改字〔2020〕第350号），征占用草原面积15公顷。2020年8月办理临时占用手续（右中林草〔草监〕审〔2020〕7号），临时占用面积4.0986公顷。2022年4月，科右中旗自然资源局委托测绘公司进行实地测量，未发现该砂场超层越界开采情况。经现场核查，该采砂场未出售的砂石和河卵石露天堆放，因砂料颗粒较大，粒径均在0.2mm以上，且采选生产环节为全程湿式作业，不存在造成粉尘污染的隐患。</p> <p>（4）科右中旗新佳木好力宝南采砂场，2016年办理采矿许可证，开采矿种为建筑用砂，露天开采，核准开采深度为218-205米（含剥离土层），矿区面积10.46公顷。该矿于2016年4月取得环评手续（右中环审字〔2016〕第015号）。该矿原地类为草地，2020年7月办理草原征占用手续（内草审改字〔2020〕第349号），征占用草原面积10.06公顷。2022年4月，科右中旗自然资源局委托测绘公司进行实地测量，未发现该砂场超层越界开采情况。经现场核查，该采砂场未出售的砂石和河卵石露天堆放，因砂料颗粒较大，粒径均在0.2mm以上，且采选生产环节为全程湿式作业，不存在造成粉尘污染的隐患。</p> <p>（5）科右中旗高力板镇高林套海嘎查北唐家窑采砂场，该矿于2014年12月取得环评手续（右中环审字〔2014〕第131号）。2015年办理采矿许可证，开采矿种为建筑用砂，露天开采，核准开采深度为224-207米（含剥离土层），矿区面积7.43公顷。该矿原地类为草地，2020年7月办理草原征占用手续（内草审改字〔2020〕第348号），征占用草原面积7.43公顷。因矿区临近河道，每年雨季河水冲毁采区和边坡，特别是今年春季河水上涨，冲毁采区，既导致矿区外围自然破坏，又严重影响该矿正常生产。目前矿山正在按地质环境治理方案要求，对自然破坏区域进行治理修复。2022年4月，旗自然资源局委托测绘公司进行实地测量，未发现该砂场超层越界开采情况。经现场核查，该采砂场未出售的砂石和河卵石露天堆放，因砂料颗粒较大，粒径均在0.2mm以上，且采选生产环节为全程湿式作业，不存在造成粉尘污染的隐患。</p> <p>（6）科右中旗代钦塔拉苏木宝恩套铺采砂场，2016年办理采矿许可证，开采矿种为建筑用砂，露天开采，核准开采深度为236-208米（含剥离土层），矿区面积26.98公顷。该矿于2016年4月取得环评手续（右中环审字〔2016〕第014号）。原地类为草地和林地，2020年8月办理草原征占用手续（内草审改字〔2020〕第454号），征占用草原面积21.9478公顷，林地征占用手续暂未办理，科右中旗自然资源局已经责令该砂场停产整改。2022年4月，科右中旗自然资源局委托测绘公司进行实地测量，未发现该砂场超层越界开采情况。经现场核查，该采砂场未出售的砂石和河卵石露天堆放，因砂料颗粒较大，粒径均在0.2mm以上，且采选生产环节为全程湿式作业，不存在造成粉尘污染的隐患。</p> <p>（7）科右中旗新佳木苏木业盛采砂场，该矿于2014年12月取得环评手续（右中环审字〔2014〕第133号）。2015年办理采矿许可证，开采矿种为建筑用砂，露天开采，核准开采深度为228-203米（含剥离土层），矿区面积15.91公顷。原地类为林地因该矿未能按时办理林草征占手续，2020年科右中旗森林公安局对业盛采砂场涉嫌非法占用农用地问题立案侦查。2021年9月科右中旗人民法院判处业盛采砂场法定代表人王某某有期徒刑10个月，并处罚金1.5万元。该采砂场已于2021年9月关停。2022年1月责令矿主清运设备及砂料，拆除房屋，并削坡平整治理矿区周围。因矿区范围已形成水面，无法恢复植被，故制定异地植被恢复方案，待雨季进行造林。2022年4月，科右中旗自然资源局委托测绘公司进行实地测量，未发现该砂场超层越界开采情况。</p> <p>（8）科右中旗高力板镇高林套海东采砂场，2015年办理采矿许可证，开采矿种为建筑用砂，露天开采，核准开采深度229-206米（含剥离土层），矿区面积12.99公顷。该矿于2015年1月取得环评手续（右</p>				

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>中环审字（2015）第 005 号）。原地类为草地，2020 年 7 月办理草原征占用手续（内草审改字（2020）第 347 号），征占用草原面积 13.826 公顷，2020 年 12 月办理临占草原手续（右中林草（草监）审（2020）22 号），临时占用面积 0.484 公顷。2020 年 5 月，科右中旗自然资源局巡查发现该矿存在超出矿区范围剥离表土和实施削坡治理情况后，当场制止，并责令企业立即退回矿区，对矿区外破坏的地块进行恢复治理，当年完成整改。2022 年 4 月，科右中旗自然资源局委托测绘公司进行实地测量，未发现该砂场超层越界开采情况。经现场核查，该采砂场未出售的砂石和河卵石露天堆放，因砂料颗粒较大，粒径均在 0.2mm 以上，且采选生产环节为全程湿式作业，不存在造成粉尘污染的隐患。</p> <p>（9）科右中旗高力板镇高林套海西采砂场，该矿于 2014 年 12 月取得环评手续（右中环审字（2014）第 132 号），2015 年办理采矿许可证，开采矿种为建筑用砂，露天开采，核准开采深度为 234-206 米（含剥离土层），矿区面积 8.24 公顷。该矿原地类为草地，于 2020 年 9 月，取得临时征占用草原审批手续（右中林草（草监）审（2020）12 号），临占草原面积：0.9466 公顷；草地征占用手续已组卷上报自治区林草局待审批，科右中旗自然资源局责令该砂场停产整改，待完善手续后方可恢复生产。2020 年 5 月，科右中旗自然资源局巡查发现该矿存在超出矿区范围剥离表土和实施削坡治理情况后，当场制止，并责令企业立即退回矿区，对矿区外破坏的地块进行恢复治理，当年完成整改。2022 年 4 月，科右中旗自然资源局委托测绘公司进行实地测量，未发现该砂场超层越界开采情况。经现场核查，该采砂场未出售的砂石和河卵石露天堆放，因砂料颗粒较大，粒径均在 0.2mm 以上，且采选生产环节为全程湿式作业，不存在造成粉尘污染的隐患。</p> <p>（10）科右中旗哈日道卜熙伦采砂场，2016 年办理采矿许可证，开采矿种为建筑用砂，露天开采，核准开采深度为 236-220 米（含剥离土层），矿区面积 11.65 公顷。该矿于 2016 年 4 月取得环评手续（右中环审字（2016）第 021 号）。该矿原地类为草地，2020 年 7 月办理草原征占用手续（内草审改字（2020）第 346 号），征占用草原面积 11.65 公顷，2020 年 9 月办理临时占用手续（右中林草（草监）审（2020）13 号），临时占用面积 2.339 公顷。2022 年 4 月，科右中旗自然资源局委托测绘公司进行实地测量，未发现该砂场超层越界开采情况。经现场核查，该采砂场未出售的砂石和河卵石露天堆放，因砂料颗粒较大，粒径均在 0.2mm 以上，且采选生产环节为全程湿式作业，不存在造成粉尘污染的隐患。</p> <p>（11）兴安盟纳佰盛矿山建设有限公司科右中旗高力板镇拉拉屯采砂场，2011 年办理采矿许可证，开采矿种为建筑用砂，露天开采，核准开采深度为 222-203 米（含剥离土层），矿区面积 7.91 公顷。该矿于 2011 年 7 月取得环评手续。该矿原地类为草地，由于该矿矿主被判刑等原因，暂未能办理草原征占手续，科右中旗自然资源局责令该砂场停产整改。2020 年 5 月，科右中旗自然资源局巡查发现该矿存在超出矿区范围剥离表土和实施削坡治理情况后，当场制止，并责令企业立即退回矿区，对矿区外破坏的地块进行恢复治理，当年完成整改。2022 年 4 月，科右中旗自然资源局委托测绘公司进行实地测量，未发现该砂场超层越界开采情况。经现场核查，该采砂场未出售的砂石和河卵石露天堆放，因砂料颗粒较大，粒径均在 0.2mm 以上，且采选生产环节为全程湿式作业，不存在造成粉尘污染的隐患。</p> <p>综上所述，投诉人反映的“露天堆放砂石”是已开采未出售的部分砂料以及河卵石，“露天堆放砂石”内容属实。11 家采砂企业露天堆放的砂石产品粒径较大，不属于易产生扬尘物料，但是在装卸和运输过程中会产生部分扬尘，由于距离村庄较远，对村民影响较小。2022 年 4 月，科右中旗自然资源局委托测绘公司进行实地测量，11 家采砂场均未发现超层越界开采情况，采矿许可证均在有效期内。</p>				

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
44	D2NM202204140029	兴安盟扎赉特旗图牧吉镇乌雅嘎查村中南侧交警岗亭西南角林地里，有1个乌雅沙场，无手续，过度采挖，已经采挖到地下水位了。	兴安盟	大气、水	<p>经核查，投诉人反映的问题部分属实。</p> <p>(1) 反映的“兴安盟扎赉特旗图牧吉镇乌雅嘎查村中南侧交警岗亭西南角林地里，有1个乌雅沙场，无手续，过度采挖”内容部分属实。扎赉特旗自然资源局联合水利局、图牧吉镇开展专项调查，调查组实地调查并走访镇村两级干部和附近村民，证实投诉人反映地块位于图牧吉镇乌雅嘎查苏根营子南3.2公里处、S205省道西侧，该区域在20世纪80、90年代由当地群众生产生活自用采挖形成大小不等、散乱分布沙坑。该区域有一采砂厂，2002年8月，郑某某在原沙坑区域范围内西侧获得采矿许可证，有效期至2004年8月6日，开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，生产规模2万立方米/年，矿区面积0.0197平方公里。2002年，扎赉特旗国土资源局与郑某某签订了砂厂土地修复协议，约定郑某某完成破坏地表植被恢复任务。2004年、2005年郑某某连续两年在原采坑及周边植树，经调查组实地查看，树木成活率较高。采矿许可证到期后，兴安盟国土资源局未再给予延续审批，郑某某也没有再进行开采经营活动。经调查组询问图牧吉镇、乌雅嘎查镇村两级干部，及走访当地村民，并调阅执法档案，没有发现郑某某经营期间存在违法超采行为，2005年至今该砂厂未发现采砂活动。</p> <p>(2) 反映的“已经采挖到地下水位了”问题。经现场调查，该砂厂采坑深4至6米，积水深2至3米，积水为地表水。关于该区域地下水层分布情况，通过调阅附近农田灌溉机电井柱状图，地下水位埋深在25米以下，不存在采挖到地下水位情况。</p>	部分属实	采砂经营权到期后，郑某某已在采坑周边栽植杨树，目前植被已基本恢复。因郑某某已于2010年去世，责成图牧吉镇人民政府，一是对植被恢复不到位地块，进行植树造林继续恢复植被；二是设置警示标牌，消除隐患避免事故发生。	阶段性办结	无
45	X2NM202204140032	兴安盟科尔沁右翼前旗归流河镇永安嘎查于2008年探测到一处铁矿，位于西山上村民的耕地下。村委会以荒山名义将耕地租赁给开发商进行挖矿。10年合同到期后，开发商未对耕地进行恢复。	兴安盟	生态	<p>经核查，投诉人所反映的情况属实。</p> <p>举报人反映的“铁矿”、“进行挖矿”实为科右前旗人民政府在2008年以招商引资形式引进的科右前旗佳源矿产品经销有限公司进行风化砂（铁砂）资源开采行为。2008年7月8日，朱某利、丁某某、朱某友与科右前旗归流河镇永安嘎查委员会签定《荒山承包合同》，后又于2008年8月26日成立科右前旗佳源矿产品经销有限公司，法定代表人、执行董事、经理为朱某利，监事为丁某某。该公司营业执照已于2021年12月24日被吊销，尚未注销。</p> <p>该企业在2008年至2013年生产期间（因企业经营不善，已于2014年退出合同，未再生产），依据《荒山承包合同》约定，按永安嘎查永合屯现有居住人口（542人）每人每年给予生活补助人民币200元并补助到位，2014年至2018年再未发放过补助。签定合同后，该企业已向涉及耕地的村民单独发放承包费并补偿到位。</p> <p>(1) 反映的“兴安盟科尔沁右翼前旗归流河镇永安嘎查于2008年探测到一处铁矿，位于西山上村民的耕地下”内容属实。2022年4月15日，经科右前旗自然资源局实地核查确认并与第二次全国土地调查成果套合，科右前旗佳源矿产品经销有限公司非法无证风化砂（铁砂）资源开采区域位于科右前旗归流河镇永安嘎查永和屯西山。破坏区域面积292.47亩，其中旱地（一般耕地）142.45亩、天然牧草地123.15亩、采矿用地15.41亩、农村道路2.14亩、田坎9.32亩。</p> <p>(2) 反映的“村委会以荒山名义将耕地租赁给开发商进行挖矿，10年合同到期后，开发商未对耕地进行恢复”内容属实。2022年4月16日，经查阅科右前旗归流河镇人民政府相关档案资料显示，《荒山承包合同》约定：“由乙方对所承包的荒山的风化砂提取铁精粉”，“荒山座落地点为归流河镇永和屯西侧，与金水泉交界处，乌巴公路两侧，面积为600亩”；“承包期限为10年，自2008年7月15日至2018年7月15日”，并于2008年7月9日由科右前旗公证处进行公证〔（2008）前证字第354号〕。经核对，朱某某等三人承包荒山后，于2008年8月14日，在科右前旗佳源矿产品经销有限公司正式注册成立之前以公司名义与永安嘎查永和屯25户村民签订《关于承包土地的协议》，承包期限为10年，合计旱地（一般耕地）总面积330.7亩（该旱地区域在企业承包的600亩荒山范围内），协议约定：“承包期满后，企业负责平整土地，归还给原土地所有人。”根据现场调查结果，该企业破坏耕地尚未进行恢复治理。</p>	属实	<p>1. 举报问题查处情况</p> <p>2022年4月17日，科右前旗自然资源和林草水利综合行政执法大队对科右前旗佳源矿产品经销有限公司非法开采风化砂（铁砂）资源和破坏农用地〔包含旱地（一般耕地）、天然牧草地〕行为立案调查，对涉嫌犯罪的移交公安部门追究刑事责任。</p> <p>2. 责任追究情况。</p> <p>(1) 科右前旗自然资源、林草等部门对科右前旗佳源矿产品经销有限公司风化砂（铁砂）资源开采行为追究企业应尽义务和法律责任。</p> <p>(2) 由科右前旗纪委监委对企业承包荒山、风化砂（铁砂）资源开采过程中存在的违纪违法行为进行追责问责。</p> <p>3. 整改落实情况。</p> <p>(1) 成立科右前旗“非法开采风化砂（铁砂）资源破坏农用地”领导小组，在全旗范围内开展全面排查，对相应的违纪违规问题进行处理。</p> <p>(2) 依照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国草原法》等法律法规，限令科右前旗佳源矿产品经销有限公司对风化砂（铁砂）资源开采破坏区域进行综合治理。</p>	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
46	D2NM202204140001	霍林郭勒市工业园区附近环境污染严重，园区内铝厂废气污染环境。2009年4月，通辽市环保局发布的《阿日昆都楞地区异牙病情况调查报告》显示该地区氟超标。目前，该地区人、畜由于氟中毒而患有异牙病。	通辽市	大气	<p>经调查核实，投诉人反映的内容部分属实。</p> <p>(1) 群众反映的“霍林郭勒市工业园区附近环境污染严重，园区内铝厂废气污染环境”部分属实。经核查，举报人反映的“霍林郭勒市工业园区”为“内蒙古霍林郭勒高新技术产业开发区”，涉及电解铝企业4家，总产能258万吨，企业分别为：内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司，电解铝年产能48万吨；内蒙古锦联铝材有限公司，电解铝年产能100万吨；内蒙古创源金属有限公司，已建成电解铝年产能72万吨；内蒙古鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司，电解铝年产能38万吨。2016年以前，虽然该地区电解铝企业能够达标排放，但由于电解铝产业集聚、未实现氟化物超低排放，氟化物在牧草表面累积，对牧草造成了一定影响。</p> <p>2016年以来，通辽市、霍林郭勒市、扎鲁特旗党委政府高度重视北部地区电解铝企业氟化物问题，强力推进电解铝企业有组织、无组织排放深度治理工作。一是有组织排放治理方面，四家电解铝企业共投资6.61亿元（霍林河5.21亿元、扎旗1.4亿元），建成了11套（霍林河9套、扎鲁特旗2套）电解铝烟气超低排放工程，覆盖全部投产产能。根据2019年7月中国有色金属工业协会《科学技术成果评价报告》，该工程整体技术及主要技术指标达到国际领先水平。同时，4家企业全部配套安装“三位一体”自动监控管理平台，对污染物排放数据实现实时监控，特征污染物排放浓度均在环评设计限值（二氧化硫35mg/m³，氟化物浓度0.3 mg/m³，颗粒物浓度5mg/m³）以下，其中氟化物排放浓度低于《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）限值浓度（3mg/m³）10倍，每年减排428吨（按氟化氢计）。根据通辽市生态环境局2018年至2022年监督性监测结果，未发现超标情况。二是在无组织排放治理方面，4家电解铝企业分别制定了电解铝烟气无组织排放深度治理项目实施方案，进一步开展电解铝无组织排放深度治理，总投资2.2755亿元（霍林河1.77亿元、扎旗0.5055亿元）。目前已完成出铝抬包引射器改造、部分电解槽上集气改造、更换电解槽盖板及导杆密封、电解槽增加挡烟板和观察孔、多功能机组抓斗改造、残极冷却系统等电解铝烟气污染物无组织排放治理项目。依据2020年中国有色金属工业协会出具的《科学技术成果评价报告》显示，电解槽集气效率由98.5%提高至99.5%，氟化物减排量0.25千克/吨铝，每年减少氟化物排放645吨。依据通辽市生态环境局2018年至2022年监督性监测报告显示，氟化物排放浓度低于《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）中表6企业边界大气污染物浓度限值。</p> <p>依据通辽市生态环境局2018年至2022年对电解铝企业周边环境空气质量监测显示，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A中氟化物参考浓度限值。</p> <p>综上，电解铝企业未实现氟化物超低排放以前对周边区域牧草造成了影响，在2016年以后经过治理污染物，实现超低排放，企业周边环境空气质量监测达标，因此“霍林郭勒市工业园区附近环境污染严重”不属实，“园区内铝厂废气污染环境”属实，但企业达标排放。</p> <p>(2) 群众反映的“2009年4月，通辽市环保局发布的《阿日昆都楞地区异牙病情况调查报告》显示该地区氟超标”部分属实。经核查，原通辽市环境保护局未发布过《阿日昆都楞地区异牙病情况调查报告》。2017年4月，扎鲁特旗人民政府向通辽市人民政府提交过关于《扎鲁特旗电解铝企业及北部地区牲畜患病问题调查处理工作情况的报告》。该报告有扎鲁特旗电解铝企业基本情况、牲畜“异牙病”最新情况、源头治理情况和维护社会稳定情况等内容，没有该地区氟超标方面内容。综上，“通辽市环保局发布的《阿日昆都楞地区异牙病情况调查报告》显示该地区氟超标”问题部分属实。</p> <p>(3) 群众反映的“目前，该地区人、畜由于氟中毒而患有异牙病”部分属实。2016年以来，扎鲁特旗坚持“事要解决、标本兼治、分类实施、群众利益至上、生态安全至上”的工作理念，全面治理环境安全隐患和牲畜患病问题，牲畜患病死亡现象基本消除，牲畜繁殖率与常年持平。根据中共扎鲁特旗委办公室、扎鲁特旗人民政府办公室《关于扎实做好生态保护禁牧舍饲工作的通知》，该地区小畜实行全年禁牧舍饲，大畜实行划区轮牧、季节性休牧政策。</p>	部分属实	<p>(1) 建立长效联动机制，合理保护农牧民利益。由通辽市人民政府组织相关部门和霍林郭勒市、扎鲁特旗人民政府，建立协同机制，加强电解铝企业跟踪监管力度，制定科学有效的应急预案，及时回应农牧民诉求。</p> <p>(2) 正面解决群众疑惑。由霍林郭勒市、扎鲁特旗人民政府组织相关部门通过与农牧民面对面交流，为农牧民答疑解惑。由4家电解铝企业定期邀请农牧民代表入厂参观、入厂体验等方式，让农牧民群众了解企业生产工艺及污染防治治理措施和车间工人的健康状况，向周边群众公开企业环境信息，进一步提高群众的知晓率和认可度，缓解厂群矛盾。</p> <p>(3) 定期开展农牧民走访和健康调查。由扎鲁特旗农牧局和阿日昆都楞镇政府定期走访了解阿日昆都楞地区农牧民生产生活情况；由霍林郭勒市和扎鲁特旗人民政府组织相关部门定期对阿日昆都楞地区农牧民进行健康调查，并及时向农牧民公布调查结果；由霍林郭勒市、扎鲁特旗工信部门督促4家电解铝企业定期对在职职工开展职业健康检查，体检结果及时向职工公布。</p> <p>(4) 持续加大企业环境监管监测力度。由霍林郭勒市、扎鲁特旗持续强化电解铝企业在线、工况和现场视频“三位一体”监测监控措施，保障24小时“全方位、无死角、无盲区”监控，确保各类污染物稳定达标排放。持续加大企业环境治理设备运行监管力度，保障电解铝烟气污染物超低排放示范工程稳定运行。同时，监测机制，定期对企业周边环境及牧草开展监测，巩固提升环境治理成果，保障群众的环境权益。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					2016年4月,通辽市卫生部门对阿日昆都楞地区(含阿日昆都楞种畜场)942名牧民群众的骨关节、口腔健康进行调查和诊断;2016年4月,扎鲁特旗卫生部门对阿日昆都楞地区(含阿日昆都楞种畜场)2021名牧民群众进行了免费健康体检;2017年11月,扎鲁特旗疾控中心对阿日昆都楞地区(含阿日昆都楞种畜场)6所学校在校学生进行了健康检测;2018年,扎鲁特旗人民医院、蒙医医院对阿日昆都楞地区(含阿日昆都楞种畜场)582名牧民进行了健康体检;2021年,企业对2765名在职职工进行了职业健康检查。上述医学检查结果均未发现与氟相关异常症状或“工业性氟病”症状。扎鲁特旗医保部门对2017年至2021年期间城乡居民参保及患病住院报销情况进行查询,扎鲁特旗均未出现因涉氟症状住院治疗情况。				
47	D2NM202204140003	通辽市开鲁县东风镇的梁某,非法砍伐关家窑村东集通线907公里至911公里两侧800余亩树木,种植农作物,导致林地沙化,水土流失,当地生态环境遭到严重破坏。	通辽市	生态	经调查核实,群众所反映的内容属实。 经实地调查,群众反映的地块位于开鲁县东风镇东明村东,集通铁路南北两侧,907公里至911公里。该地块2010-2020年由梁某(为东风镇干部)经营,2010年,梁某与道德村(东明自然村)村委会签订土地承包合同,承包面积790亩,2010年10月8日,梁某一次性缴纳承包费,但村委会、镇农经站和梁某本人均无法提供土地承包合同。2021年8月1日,梁某与张某(家住科尔沁区大市场)签订《协议书》,将该地块交由张某经营,但未明确土地面积、土地用途,地块内种有杨树、榆树和锦鸡儿。2022年4月5日开始,张某在未办理采伐手续的情况下,雇佣人员用油锯砍伐杨树、用钩机抠除锦鸡儿,破坏面积达471亩(地方公益林),属滥伐林木行为。破坏地块套核《开鲁县林地保护利用规划-2019》数据库显示林地面积425亩,剩余46亩套核国土“二调”显示其他草地1.13亩,有林地44.87亩。2022年4月22日,在开鲁县森林公安局办案过程中,梁某本人提供了与道德村(东明自然村)村委会签订的林地其他方式承包合同,承包期限为2010年至2040年,合同面积790亩,经梁某亲自指认地块的四至边界,现场实测面积916亩,实测面积大于承包合同面积。套核《开鲁县林地保护利用规划-2019》数据库显示林地面积757亩。同时,在梁某新指认的地块内存在开垦行为(现场有旋耕痕迹),面积204亩,套核《开鲁县林地保护利用规划-2019》数据库显示林地面积195亩。	属实	1.对于张某某滥伐林木行为,开鲁县森林公安局已于4月17日立为刑事案件调查,4月18日已采取刑事拘留强制措施。 2.对于新发现的开垦林地行为,开鲁县森林公安局已于4月22日根据工程师出具的鉴定报告,对开垦林地责任人进行立案调查。 3.对于林地监管不严问题,东风镇党委已于4月22日对镇分管领导王德存和道德村党支部书记、村委会主任梁金进行批评教育。 4.对于实测面积大于承包面积的问题,对超出的部分,由东风镇党委牵头,责令道德村村委会进一步核实情况,与梁某按照合同法规定完善承包合同。 5.开鲁县林业和草原局和东风镇研究确定植被恢复方案,鉴于该地块立地条件较差,为提高新造林成活率,选择雨季种植锦鸡儿,6月份前完成对该地块的恢复造林。 6.鉴于群众反映的问题属实,暴露出开鲁县在森林资源保护工作中存在监管短板不足问题,下一步,开鲁县将举一反三,压实县镇村三级责任,全面加强森林日常巡查,坚决杜绝此类案件发生,并建立奖励机制,鼓励群众积极主动参与森林资源保护工作。	未办结	无
48	D2NM202204140004	通辽市科尔沁区沾露村鑫达废油公司,运营过程中产生异味,污染空气。	通辽市	大气	经核查,群众反映的问题部分属实。 经核查,群众反映的“沾露村鑫达废油公司”实为“通辽市鑫达废油回收有限公司”(以下简称鑫达废油),位于开发区河西街道湛路村西侧,于2014年4月18日注册成立,法定代表人李某,核准经营范围包括废机油、机油滤芯、废旧包装物、机油桶、风场配件回收,销售润滑油、防冻液,实际从事废矿物油收集、储存。2014年11月,企业取得危险废物经营许可证,核准经营危险废物类别为废矿物油(危险废物类别:HW08),核准经营方式为收集、储存,核准经营规模为3000吨/年。2021年鑫达废油收集废矿物油共计469.695吨。 企业占地面积4665.775平方米,建筑面积3560平方米,其中,彩钢厂房3000平方米、卸油封闭厂房60平方米、办公用房500平方米(2层),共分两期建设,建有1座卸油池和6个废矿物油储罐。一期项目于2014年9月取得环境影响评价批复,2016年12月通过建设项目竣工环境保护验收;2021年2	部分属实	(1)加强企业日常监管。开发区生态环境部门通过“双随机、一公开”等方式加强对废矿物油收集、储存和经营的监督管理,督促企业规范、有序开展经营。同时,督促企业按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求时限,尽快完成项目竣工环境保护验收工作。 (2)压实企业主体责任。督促鑫达废油加强对自有运输车辆管理,卸油严格按照环评要求在卸油封闭厂房进行,及时清理厂区内设施、收集车辆上的残留油渍,最大限度减少异味的	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>月取得排污许可证。二期项目于2022年2月取得环境影响评价批复，新增3个储油罐，于2022年3月12日投入试生产，尚未进行建设项目竣工环境保护验收（自竣工之日3个月内完成验收即可）。</p> <p>（1）群众反映的“通辽市科尔沁区沾露村鑫达废油公司，运营过程中产生异味”问题属实。经核查，鑫达废油通过自有车辆收集运输废油，运输方式为桶装，车身、桶身均有少量油渍。企业建有独立的卸油封闭厂房，内设卸油池1座，卸油时运输车辆进入卸油封闭厂房通过管线连接后，由废油桶向卸油池卸油，再通过管线输送至储油罐；装油时在厂房外通过管线向罐车加注。6个废矿物油储罐及无厂区地面已采取防渗措施，储罐废气产生原因为稳定储罐内压力的“大小呼吸作用”，主要排放物为非甲烷总烃，通过呼吸阀无组织排放。在实地调查中，工作专班人员在卸油封闭厂房内、废油收集运输车辆周边及储油罐周边，能够闻到微弱的异味。综上所述，群众反映的“鑫达废油运营过程中产生异味”问题属实。</p> <p>（2）群众反映的“污染空气”问题部分属实。鑫达废油出具的2020年9月19日、2021年6月30日、2022年1月30日污染源检测报告，非甲烷总烃检测最大值为1.97毫克/立方米、2.44毫克/立方米、1.77毫克/立方米，未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）4.0毫克/立方米的标准限值。4月15日，开发区委托内蒙古大元检测服务有限公司对鑫达废油厂区周边开展环境检测，4月16日的检测报告显示非甲烷总烃检测最大值为0.11毫克/立方米，未超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）4.0毫克/立方米的标准限值。同时，工作专班对鑫达废油周边16户村民开展现场问卷调查，村民均反映没有异味，未对其生活造成影响。但企业在装卸油的过程中，确实产生了微弱的异味。</p>		产生。严格落实企业废矿物油管理制度，按照排污许可要求时限每半年开展一次检测，确保实现达标排放。		
49	D2NM202204140013	通辽市开鲁县开鲁镇御龙公馆小区未绿化，有扬尘问题；废品乱堆放，有安全隐患；小区内居民养殖动物，异味扰民。	通辽市	大气、其他污染	<p>经调查核实，投诉人所反映的内容属实。</p> <p>（1）群众投诉反映的“小区内未绿化，有扬尘”问题属实。经实地调查，该小区于2014年4月开工建设，2015年12月开始入住，由赤峰市万家房地产开发公司开发建设，法人王某，共有住户660户，其中住宅592套，总占地面积10.9万平方米。由于开发企业资金链断裂，导致小区交工时部分绿化、硬化未完成。2017年7月1日前，玉龙公馆物业由赤峰市万家房地产开发公司代管；2017年7月1日后，该小区物业移交开鲁霞光物业有限公司管理。截至2018年3月，霞光物业有限公司陆续投入物业设施建设资金140余万元，小区绿化、硬化基本完成；2018年6月，物业公司发出通知，要求住户以0.8元/平方米的标准缴纳2018年物业费，但业主以物业设施不完善、服务标准质量不高、开发商代收费用未退等理由拒绝缴纳物业费；2018年7月14日，霞光物业宣布对玉龙公馆物业弃管；2019年10日至今，开鲁县朋飞物业服务有限公司入驻该小区进行管理和服务。经调查，“小区内未绿化、有扬尘”问题属实。经全面排查，小区内已进行了绿化，绿化带内栽植松柏、果树、柳树等树木，绿化带外全部进行了硬化。但存在以下现象：一是部分绿化带内的小部分树木未成活，林下覆盖率低；二是在小区内东南位置开发建设玉龙公馆三期工程，目前正在施工建设，现场处置不严格，导致扬尘产生。</p> <p>（2）群众反映的“废品乱堆放，有安全隐患”问题属实。经实地调查，该小区的部分墙角处存在临时堆放纸箱、柴草等废弃垃圾现象，部分空地存有存放粪肥、砖头土块等垃圾现象。</p> <p>（3）群众反映的“小区内居民养殖动物，异味扰民”问题属实。经实地调查，该小区内有两处居民养殖动物，一处是在小区空地处养殖兔子，用笼子养殖；另一处是居民在自家一楼院内养殖狗，用围挡围的狗圈。</p>	属实	<p>（1）针对群众反映的“小区内未绿化，有扬尘”问题。一是开鲁县住房和城乡建设局已责成物业公司对绿化带内未成活的树木进行了更新补植。现物业公司已完成未成活树木的更新补植工作，共补植果树苗300余棵。二是责成施工现场加强监管，对易产生扬尘物料及时苫盖、遮挡。同时，开鲁县住房和城乡建设局严格督促开鲁县朋飞物业公司对该小区内的绿化植被进行定期养护，确保成活率。</p> <p>（2）针对群众反映的“废品乱堆放，有安全隐患”问题。一是开鲁县住房和城乡建设局已督促物业公司立即进行整改，对小区内环境卫生进行彻底清理，已于4月16日上午清理完毕。二是要求物业公司加强卫生监管，严禁居民随意堆放垃圾，院内垃圾日产日清，确保小区内干净整洁。</p> <p>（3）针对群众反映的“小区内居民养殖动物，异味扰民”问题。一是开鲁县住房和城乡建设局立即督促物业公司联系养殖户，对养殖兔子的居民已当场进行清理，废弃物已于4月16日上午清理干净。对养殖狗户下达了整改通知，已于4月16日</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
							上午自行进行了清理，围挡已于4月16日下午拆除完毕。二是要求物业企业加强监管，严禁居民在院内养殖动物，发现一起查处一起，保障居民权益。		
50	D2NM202204140023	养马合作社的棚圈和房屋未拆除。	通辽市	生态	<p>经调查核实，举报人反映的内容属实，属于重复投诉，其举报内容与扎鲁特旗 D2NM202203290008 编号群众环境信访案件、D2NM202203310024 编号群众环境信访案件、D2NM202204010055 编号群众环境信访案件、D2NM202204060018 编号群众环境信访案件、编号 D2NM202204110022 群众环境信访案件具有高度关联性。</p> <p>经核查，案件被举报人为乌兰哈达苏木黄河图嘎查牧民额某，额某同父亲于 1984 年在黄河图嘎查西北 5 公里处建设牧铺并居住至今（唯一住宅），牧铺及周边围栏围封面积 71.08 亩。2015 年 11 月，在落实草牧场确权政策时，黄河图嘎查错将额某等人牧铺确权在了举报人的草牧场范围内。2019 年 1 月，额某与他人成立呼德希勒养殖专业合作社，经本人申请已履行法定设立手续，2021 年经乌兰哈达苏木批复同意建设马舍 1 处、小作坊 1 处，现养马 80 多匹，3 月 30 日第一次接到转办案件后采取以下措施推进整改工作。</p> <p>（1）责成乌兰哈达苏木政府通过引导黄河图嘎查启动了“四议两公开”的民主议事程序，拿出双方互换部分草牧场、待嘎查委员会为双方调剂部分草牧场、在原牧铺位置确定 6 亩宅基地及其他保障群众权利的整改方案，纠正草牧场确权政策落实失误问题。</p> <p>（2）对非法开垦草原 4.51 亩问题，和未经批准非法在草原上建设永久性设施问题，乌兰哈达苏木政府对额某进行立案查处、并责令恢复植被。</p> <p>（3）对黄河图嘎查草牧场确权政策落实失误问题，时任嘎查委员会主任巴某负责 2014 年草牧场确权落实工作，现已离开原岗位，旗专项工作组正在同本人核查具体情况，待责任明晰后对相应责任人依规依纪追责问责。</p> <p>综上，群众投诉反映的“养马合作社的棚圈和房屋未拆除”问题属实。“养马合作社的棚圈和房屋未拆除”现不具备拆除条件，原因如下：一是养马合作社的棚圈、房屋建设经过乌兰哈达苏木政府批复同意。二是乌兰哈达苏木黄河图嘎查启动了“四议两公开”的民主议事程序，通过了双方互换部分草牧场、嘎查委员会为双方调剂部分草牧场、在原牧铺位置确定 6 亩宅基地及其他保障群众权利的整改方案，正在公示。因此，对养马合作社的棚圈和房屋是否拆除，需要根据嘎查委员会“四议两公开”落实情况，作出进一步处理。</p>	属实	针对该案件处理和整改工作，旗委常委、旗人民政府副旗长牵头，成立工作组并制定整改方案，推进问题处理和整改。待嘎查委员会将草牧场确权问题整改方案按“四议两公开”落实到位，违规办理设施农用地问题审查结果后，依据处理结果对养马合作社的棚圈和房屋作出进一步处理。	未办结	无
51	D2NM202204140027	通辽市科尔沁区第一人民医院医疗废水未经处理直排到污水管网中，该医院未按规定进行监测，医院的相关监测报告存在造假情况，举报人称通辽市区里的医院都存在类似的情况，尤其是疫情期间，存在很大的隐患。	通辽市	水	<p>经调查核实，群众反映问题部分属实。</p> <p>（1）群众投诉反映的“通辽市科尔沁区第一人民医院医疗废水未经处理直排到污水管网中，该医院未按规定进行监测，医院的相关监测报告存在造假情况”问题不属实。</p> <p>经现场核查，通辽市科尔沁区第一人民医院于 2016 年 9 月 9 日取得原科尔沁区环境保护局《关于科尔沁区第一人民医院污水处理站建设项目环境影响报告表的批复》，并通过自主验收，取得排污许可证。该医院建有污水处理站，污水处理采用“水解酸化+生物接触氧化”工艺，经消毒粉预处理后，通过市政污水管网排入通辽市桑德水务有限公司污水处理厂。经科尔沁区生态环境综合行政执法大队现场检查，该医院污水处理站正常运行。另外，根据该医院 2020 年自主验收监测报告及 2021 年全年、2022 年 1-4 月份自行监测报告显示，该医院污水站出口水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准限值，达标排放。</p> <p>经现场检查，该医院能够按照排污许可证要求的监测项目及开展以周、月、季为监测频次的自行监测，委托的检测机构为内蒙古质真环保科技有限公司、辽宁三川检测有限公司。经核实，以上两家公司具有检验检测机构资质认定证书，且出具了监测报告真实有效性说明，不存在未按规定进行监测、监测报告造假的情况。</p>	部分属实	市、区两级卫生健康、生态环境部门将严格开展专项摸排工作，对发现的问题形成医疗机构污水处理问题清单，制定限期整改方案，务于 2022 年 11 月底前完成整改。对在摸排工作中发现的环境违法行为，将依法依规予以处罚。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>(2) 群众投诉反映的“举报人称通辽市区里的医院都存在类似的情况，尤其是疫情期间，存在很大的隐患”问题部分属实。</p> <p>经排查，通辽博得中蒙医医院存在污水未经处理排放的问题，已对其停业整顿，目前正在立案调查。按照自治区生态环境厅、卫生健康委等四部门于3月28日联合下发的《关于印发内蒙古自治区加快补齐医疗机构污水处理设施短板进一步提高污染治理能力的通知》要求，通辽市、科尔沁区两级卫生健康、生态环境部门将组织对市区内医疗机构的污水处理设施是否健全、设施维护是否完善、自行监测及监测数据造假等重点内容进行全面摸排，计划5月30日前完成。</p>				
52	D2NM202204140057	2004年，通辽市奈曼旗新镇北大营子村内西部城乡公司侵占村民林地采石挖沙，且开采矿石后续加工，造成严重环境污染。	通辽市	生态	<p>经核实，举报人反映的问题部分属实。</p> <p>(1) 关于举报人反映的“通辽市奈曼旗新镇北大营子村内西部城乡公司侵占村民林地”的问题部分属实。</p> <p>举报人反映的“通辽市奈曼旗新镇北大营子村内西部城乡公司”，采矿权人实际为“奈曼旗西部城乡石业有限公司”（以下简称西部城乡石业），矿山名称为奈曼旗白音昌乡戴王山采石矿，该企业注册法人为王某，2005年1月获得采矿许可证，开采矿种为水泥用石灰岩，矿区面积119.9亩，批准开采方式为露天开采，生产规模为10万吨/年。2017年采矿证到期后，该企业办理了延期手续，有效期自2017年1月6日至2023年1月6日。企业委派王某甲负责公司全面工作。</p> <p>经调查核实，2005年，奈曼旗人民政府通过招商引资，引进通辽市西部城乡建设规划发展有限公司，西部城乡石业系其子公司。奈曼旗人民政府与通辽市西部城乡建设规划发展有限公司签订了《土地租赁合同》，将新镇北大营子村（原白音昌乡长里沟村）集体土地，有偿提供给企业作为矿石开采使用。举报人反映的“通辽市奈曼旗新镇北大营子村内西部城乡公司侵占村民林地”的问题部分属实，该企业征用的土地为村集体所有，并非村民个人承包的林地。</p> <p>自2006年起，西部城乡石业在未办理征占用林地审批手续的前提下，在奈曼旗新镇石碑村北戴王山矿区内建设办公用房、实施采矿作业，直至2017年10月停产。2019年2月18日，奈曼旗森林公安局现场勘查，比对林保图，并经奈曼旗林草局认定，西部城乡石业占用林地面积106.9亩。举报人反映的“现在开山将村民林地破坏”问题属实，该企业存在占用林地开矿行为。西部城乡石业因违规占用林地，构成严重毁坏，2020年1月移送司法机关起诉处理。同年11月16日，西部城乡石业因犯非法占用农用地罪，被司法机关判处有期徒刑1万元，企业负责人王某甲被判处有期徒刑8个月，缓刑一年，并处罚金5000元。目前，该企业已恢复戴王山采矿区内地80.5亩，还有26.4亩为开采矿面和办公用房占地未恢复。</p> <p>(2) 关于“采石挖沙、且开采矿石后续加工，造成严重环境污染”的问题部分属实。</p> <p>经实地调查核实，该企业开采矿种为水泥用石灰岩，矿区内没有沙子资源，在获得采矿许可证后一直在采矿许可证划定的范围内开采矿石，加工生产碎石，不存在挖沙行为，所以举报人反映的奈曼旗西部城乡石业有限公司“采石挖沙、且开采矿石后续加工”问题部分属实。</p> <p>经实地调查核实，举报人反映的奈曼旗西部城乡石业有限公司“造成严重环境污染”问题基本属实。奈曼旗西部城乡石业有限公司开采矿种为水泥用石灰岩，于2005年投入生产，开采中发现有石灰岩石材，为实现资源综合利用，增加产品附加值，企业通过爆破采石和切割石块工艺，将开采的石灰岩切割成板材，但此过程中产生了噪声和粉尘，对周边环境造成了影响。后企业因开采的矿石品位低、切割不成块，于2016年7月，建设了10万吨碎石露天开采项目，通过加工碎石的方式，达到资源综合利用的目的，并于2016年12月通过原奈曼旗环保局验收。该公司已于2017年10月停产至今，现场无生产迹象。碎石开采项目建设了一条生产线，破碎、筛分工段全部建设在封闭式车间内并配套安装了布袋除尘器，传送带全部进行了封闭，厂区四周设置了防风抑尘网，建设内容与环评审批和验收基本一致，厂区内堆放的物料全部为碎石，未发现石粉等易产生扬尘的物料。因企业在厂区内堆放大量碎石物料，4月16日检测公司对堆场无组织废气颗粒物进行了监测，监测结果显示，上风向点位颗粒物浓度0.134mg/m³，下风向点位颗粒物浓度0.154 mg/ m³-0.179 mg/ m³。颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》表2排放限值，厂区现状不存在污染物超标问题，但不排除大风天气产生扬尘的情况。</p>	部分属实	针对举报人反映的问题，奈曼旗将由旗委常委、政府常务副旗长牵头，立行立改存在的问题。一是责成新镇党委政府负责，奈曼旗林草、自然资源等相关部门配合，要求企业限期补办使用林地、建设用地审批手续，在手续完备前不得投入生产。若限期内仍未补办林地、建设用地审批手续，将不再为其办理采矿权延续手续，要求企业拆除办公用房，恢复厂区植被，并监督企业严格按照《内蒙古自治区奈曼旗白音昌乡戴王山采石矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》进行矿区生态环境治理。二是由通辽市生态环境局奈曼旗分局负责，企业恢复生产后，督促企业实行报告制度，确保污染防治设施正常运行，并开展自行监测。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
53	X2NM202204140012	通辽市扎鲁特旗前德门苏木敖干朝鲁嘎查村民关某某，将承包的天然草场转包给他人盖了64个大棚种植农作物。	通辽市	生态	<p>经调查核实，群众投诉反映的内容属实。</p> <p>（1）群众投诉反映的“通辽市扎鲁特旗前德门苏木敖干朝鲁嘎查村民关某某将承包的天然草场转包给他人”问题，该情况属实。</p> <p>经核查，群众反映的关某某不是通辽市扎鲁特旗前德门苏木敖干朝鲁嘎查村民。2009年，关某某从敖干朝鲁嘎查村民包某、灵某、曹某、曹某甲4户流转草牧场750亩，期限为18年，协议内容为发展规模养殖业。该地块位于前德门苏木辖区内（2006年和2013年前德门苏木与黄花山镇两次合分），“国土二调”显示为天然牧草地，“国土三调”显示主要为水浇地和城镇住宅用地。2010年6月，关某某将上述地块有偿流转给原黄花山镇政府，期限为17年，协议内容为发展设施农业。</p> <p>因此，群众投诉反映的“通辽市扎鲁特旗前德门苏木敖干朝鲁嘎查村民关某某将承包的天然草场转包给他人”情况属实。</p> <p>（2）群众投诉反映的“盖了64个大棚种植农作物”问题，该情况属实。</p> <p>经核查，原黄花山镇政府在上述地块上落实了扎鲁特旗2009年巩固退耕还林成果生态移民安置项目，包括实施移民搬迁60户，涉及南宝力皋图、南达米花、苏门塔拉、胡鲁斯台4个嘎查和海日罕、巴彦查干2个林场；建设移民住房60栋、每户建筑面积63平方米；建设蔬菜大棚60栋，并配套井电路等基础设施。2010年7月，该项目开工建设，原黄花山镇政府与移民户签订了《黄花山镇敖干朝鲁蔬菜小区建设管理合同》。2010年9月，原扎鲁特旗国土资源局为移民户发放了集体土地使用权证，用途为蔬菜种植用地。2010年11月，原扎鲁特旗房地产管理所为移民户发放了村镇房屋所有权证。但未办理地类变更相关手续。</p> <p>2019年8月，内蒙古自治区生态环保督察期间，该问题被群众投诉举报。2019年12月，扎鲁特旗政府召开会议专题研究前德门苏木敖干朝鲁蔬菜大棚区项目整改工作，将前德门苏木敖干朝鲁蔬菜大棚区项目改建成畜牧养殖小区项目，并形成会议纪要。同年，扎鲁特旗发展和改革委员会对前德门苏木敖干朝鲁蔬菜大棚区项目改建成敖干朝鲁嘎查畜牧养殖小区项目进行了备案。经现场核查，60栋蔬菜大棚中现有9栋正在种植经营，其余处于闲置状态。2021年7月，扎鲁特旗公安局对此地块破坏土地案件进行调查，认为不构成犯罪，于2021年8月将案件退回扎鲁特旗林业和草原局。</p> <p>因此，群众投诉反映的“盖了64个大棚种植农作物”问题，该情况属实。</p>	属实	<p>（1）因该项目属政府类民生项目，建设内容已完成，并已发放了集体土地使用权证和村镇房屋所有权证，且“国土三调”显示为水浇地和城镇住宅用地，待国家相关政策明确后，按国家政策落实。</p> <p>（2）由扎鲁特旗联合调查组依法依规对移民工程实施过程转包程序等全面核查。</p> <p>（3）对4户农牧民草牧场承包经营权保护问题，由前德门苏木党委、政府，敖干朝鲁嘎查委员会负责解决，确保4户农牧民在本轮承包期结束后，仍能按政策依法享受草牧场承包经营权。</p>	未办结	无
54	X2NM202204140056	通辽市库伦旗阿某某，没有采矿许可证的情况下，在白音花苏木、哈尔稿苏木、敖伦嘎查、瓦房牧场及塔林嘎查等地越界采矿，在敖伦嘎查一组（村西北、村东南、瓦房牧场边界及塔林嘎查边界）有4处无证采矿点和5处越界采矿点，在库伦镇北山开采矿山，并使用破坏性方法开采矿山资源。2020年及2021年，为了掩盖犯罪事实，该人非法占用草场、农田用地，使用填	通辽市	生态	<p>经调查核实，举报人反映的问题部分属实。</p> <p>（1）举报人反映的“通辽市库伦旗阿某某，没有采矿许可证的情况下，在白音花苏木、哈尔稿苏木、敖伦嘎查、瓦房牧场及塔林嘎查等地越界采矿，在敖伦嘎查一组（村西北、村东南、瓦房牧场边界及塔林嘎查边界）有4处无证采矿点和5处越界采矿点”问题部分属实。</p> <p>经调查核实，举报人反映的阿某某为库伦镇居民阿某，阿某在举报人反映的上述范围内涉及采矿权4宗（共9个采区），未开采3个，正常开采2个，越界开采4个（3个已立案查处完毕，并已恢复治理；1个正在调查）。涉及无证开采1处，已立案查处完毕，并已恢复治理。具体情况如下：</p> <p>1.在白音花苏木（实际为白音花镇）境内，共有采矿权5宗。分别为：库伦旗宏发矿业有限公司、库伦旗鑫利矿业有限公司白音花铁矿、库伦旗井玉矿业有限公司苏斯沟锌矿、库伦旗白音花镇查哈尔建材厂、库伦旗蒙缘矿业有限公司，经核查，持有采矿权及从事生产经营活动的主体均不涉及阿某，均不存在无证开采和越界开采。</p> <p>2.在原哈尔稿苏木（实际为哈尔稿嘎查）境内，涉及阿某的采矿权为库伦旗哈尔稿奥宝采石矿。于2006年3月取得采矿许可证（采矿证号：C1505002010067130068937有效期至2012年5月9日），生产经营期间不存在越界开采。该采石矿于2012年申请闭坑，于2014年闭坑治理并通过通辽市原国土资源局验收后注销采矿权，已恢复为耕地。</p> <p>3.在敖伦嘎查境内，涉及阿某的采矿权为库伦旗盛达建材采石矿。于2012年5月取得采矿许可证（采矿证号：C1505002012087130127699有效期至2022年5月17日），该采矿权共分6个采区。在该嘎查</p>	部分属实	<p>接到转办件后，市旗两级高度重视，迅速成立工作专班。第一时间深入现场了解情况，并召开专题会议高位推进调查核实工作。坚持实事求是、从快从细核实举报人反映的问题，立即对发现的问题进行查处和整改：一是对调查已发现的丰达采石场越界开采和违法破坏林地、草地问题，由自然资源、森林公安部门依法进行严厉查处。阿某于2022年6月30日前完成库伦旗阿某采石场矿山地质环境恢复治理。二是责成库伦旗自然资源部门开展全面自查，库伦旗纪委监委全程介入，对立案查处案件卷宗逐一梳理，对执法程序不规范、打击不到位、以罚代管问题开展调查，对徇私舞弊、失职渎职行为一经查实，依法依规严肃处理。</p> <p>库伦旗将确保此信访案件于2022年6月30日前全部完成整改。同时，坚持举一反三、标本兼治，在全旗范围内开展矿山综合整治专项</p>	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
		土补坑的方式，回填了非法开采的多处山坑，造成大面积草原破坏，各处山坑的树木被毁坏，地形地貌沙化严重。			<p>境内的为三、四、五、六4个采区，其中只有六采区进行过开采，曾在2016年3月越界开采。库伦旗原国土资源局于2016年12月巡查发现越界开采并立案查处，认定越界开采量2700立方米，依据《中华人民共和国矿产资源法》第40条、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第42条、《内蒙古自治区矿产资源管理条例》第45条及《内蒙古自治区国土资源行政处罚自由裁量权执行标准》，作出责令退回矿区内开采、没收违法所得1.62万元，并处罚款5000元（共计2.12万元）的行政处罚决定，已结案。越界开采部分已于2017年5月按要求进行了矿山地质环境恢复治理。</p> <p>此外，经实地核查，在该嘎查一组村西北无证开采1处，分为2个采坑，为阿某于2011年3月无证开采，库伦旗原国土资源局于2012年12月巡查发现并立案查处，认定开采量4万立方米，一部分用于敖伦嘎查一组至三家子嘎查的一条土路改造为砂石路，其余部分出售获利3万元。经现场核实及局务会会审，依据《中华人民共和国矿产资源法》第39条、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第42条，作出责令立即停止开采行为，对出售部分没收违法所得3万元（当时鉴于砂石路是给村民无偿修建的村组路，因此未对修路部分进行罚没），并处罚款1万元（共计4万元）的行政处罚，已结案，于2019年4月按要求进行了矿山地质环境恢复治理。</p> <p>4.在瓦房牧场境内，涉及阿某的采矿权为库伦旗瓦房牧场阿某采石场。阿某于2009年11月以转让变更方式取得该采石矿采矿权（采矿证号：C1505002009047120029993有效期至2014年4月11日），曾在2013年越界开采，库伦旗原国土资源局于2014年7月巡查发现并立案查处，经现场核查及局务会会审，依据《中华人民共和国矿产资源法》第40条、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第42条、《内蒙古自治区矿产资源管理条例》第45条及《内蒙古自治区国土资源行政处罚自由裁量权执行标准》，作出责令退回矿区范围内开采，并处罚款3万元的行政处罚，已结案。越界开采部分于2014年7月按要求进行了矿山地质环境恢复治理。该采石场于2016年5月申请闭坑。目前对未达到矿山地质环境恢复治理标准部分，责令限期完成矿山地质环境恢复治理。</p> <p>5.在塔林嘎查境内，涉及阿某的采矿权2宗。其中：一宗采矿权为库伦旗盛达建材采石矿一、二采区，二采区曾在2016年3月越界开采，库伦旗原国土资源局于2016年12月巡查发现并立案查处，认定越界开采量3000立方米，依据《中华人民共和国矿产资源法》第40条、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第42条、《内蒙古自治区矿产资源管理条例》第45条及《内蒙古自治区国土资源行政处罚自由裁量权执行标准》，作出责令退回矿区范围内开采、没收违法所得1.8万元，并处罚款5000元（共计2.3万元）的行政处罚，已结案。越界开采部分已于2017年5月按要求进行了矿山地质环境恢复治理。另一宗采矿权为库伦旗丰达采石场，于2012年5月取得采矿许可证（采矿证号：C1505002012087130127698有效期至2023年5月22日），此次排查发现在矿区东南侧存在越界开采，经现场勘测越界开采面积8.8亩，其中，地方公益林地6.22亩、天然草地2.58亩。目前，正在加快调查取证，并聘请第三方对开采量进行评估，对越界开采、占用天然草地行为由自然资源部门依法查处，对占用林地行为移交公安机关依法查处。</p> <p>综上所述，举报人反映的在敖伦嘎查一组村西北1处无证开采问题和在敖伦嘎查（库伦旗盛达建材采石矿六采区）、瓦房牧场（库伦旗瓦房牧场阿某采石场）及塔林嘎查（库伦旗盛达建材采石矿二采区、库伦旗丰达采石场）的4个采区越界开采问题属实，在举报的其他区域内没有发现涉及阿某的无证开采和越界开采问题。</p> <p>（2）举报人反映的“在库伦镇北山开采矿山，并使用破坏性方法开采矿山资源”问题不属实。经调查，库伦镇北山与阿某有关联的为库伦旗凤杰采石场，该采石场于2006年6月取得采矿许可证，采矿许可证号：C1505002011067130114028，有效期至2022年10月11日，法人代表为王某甲。2015年6月25日库伦旗凤杰采石场与库伦镇居民王海清签订了合作协议书，合作经营10年，2016年至今阿某参与管理。经现场核实，该采石场按照2016年8月内蒙古自治区第四水文地质工程地质勘察院（地质勘查资格证书编号：1520142110046）编制的矿产资源开发利用方案要求进行开采，不存在违背合理的开采顺序、开采方法及采矿工艺进行采富弃贫、采易弃难等造成资源储量重大损失浪费的使用破坏性</p>		<p>行动，制定《库伦旗矿山综合整治方案》，对无证开采、越界开采矿产资源等违法行为进行拉网式排查整治，对矿山地质环境恢复治理进行巩固提标，对在期矿山强化监督管理，做到边开采边治理，全面提升全域矿山管理、治理水平，切实做到保护与开发并重。</p>		

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>方法开采矿山资源问题。</p> <p>(3) 举报人反映的“2020年及2021年,为了掩盖犯罪事实,该人非法占用草场、农田用地,使用填土补坑的方式,回填了非法开采的多处山坑,造成大面积草原破坏,各处山坑的树木被毁坏,地形地貌沙化严重”问题不属实。</p> <p>经调查,2020年及2021年,涉及阿某的回填矿山为库伦镇瓦房牧场阿某采石场。该采石场在1990年获批的采矿面积为90亩(按采矿用地管理),阿某在2009年11月以转让变更方式取得该采石矿采矿权,批准面积为240亩(按采矿用地管理),该采石矿实际开采面积为71.7亩。由于2009年“国土二调”对该矿区数据划定不实,对获批的采矿用地显示为天然草地。本着尊重历史、兼顾现实的原则,经库伦旗人民政府研判,裁定该地块为采矿用地。经核对“林地保护利用规划数据”,该地块不属于林业用地,该采石矿不存在非法占用草场、农田、林地用地问题。</p> <p>2016年5月,该采石矿申请闭坑,由于一直未能通过矿山地质环境恢复治理验收,2020年以来再次进行矿山地质环境恢复治理。在恢复治理中,该采石矿按照《内蒙古自治区库伦旗瓦房牧场采石矿矿山环境保护与综合治理方案》(2009年4月内蒙古灵信房地产评估有限责任公司编制):“表土是治理时的覆土土源,施工前需要剥离量15786立方米,矿山闭坑后治理所需覆土量为13848立方米”的要求,用表土回填的方式对71.7亩开采面积进行矿山地质环境恢复治理。同时,将2019年、2020年卫星影像图与现状进行比对,并与周边部分村民进行问询等现场核查调查,所用回填土为开采时产生的表土,未发现有破坏林地、草地、农田进行取土的行为和迹象。经现场实测,目前该采石矿还存放表土、废渣、废石和风沙土等4万立方米,将用于下一步矿山地质环境恢复治理。</p>				
55	D2NM202204140016	赤峰市巴林右旗大查线一分部往南一公里处,有人违法开采山皮石,破坏草原20余亩。	赤峰市	生态	<p>经查,投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>关于“赤峰市巴林右旗大查线一分部往南一公里处,有人违法开采山皮石”情况部分属实。经调查组现场核查,举报地块确实存在采石行为,为新建高速公路(挖方路段)路堑两侧边坡,所挖石方按照设计用于路基填筑。根据《国土资源部关于开山凿石、采挖砂、石、土等矿产资源适用法律问题的复函》第二条“建设单位因工程施工而动用砂、石、土,但不将其投入流通领域以获取矿产品营利为目的,或就地采挖砂、石、土用于公益性建设的,不办理采矿许可证,不缴纳资源补偿费”之规定,巴林右旗自然资源局判定所挖石方行为不属于违法开采。</p> <p>关于“破坏草原20余亩”情况部分属实。经调查核实,投诉人反映的地块位于巴林右旗大板镇浩饶沁嘎查东,内蒙古交科路桥有限公司大查段公路工程DCSG-1标段项目部西南约2公里处。该地块为G5511二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线大板至查白音他拉段公路工程新建段。2021年8月30日,因该项目涉及未供即用非法占用土地25.49亩(通过比对国土二调数据,其中沙地1.32亩,不在草原管理范围内的其他草地6.15亩,灌木林地18.02亩,其中6.71亩在林地保护利用规划内,其余部分不在林地保护利用规划内)的问题,被巴林右旗自然资源局进行行政处罚,内蒙古公路交通投资发展有限公司大板至查白音他拉高速公路项目建设管理分公司已按期履行处罚决定。目前,该地块正在履行建设用地报批程序,已经内蒙古自治区人民政府审核通过,现已报自然资源部审批。</p>	部分属实	上述问题于4月20日阶段性办结。下一步,巴林右旗委政府将进一步加强日常监管,加大巡查执法力度,严厉打击破坏生态环境等违法违规行为。	阶段性办结	无
56	D2NM202204140021	内蒙古交科公司在赤峰市巴林右旗白音塔拉苏木白彦诺尔嘎查大通道(朝日胡图格收费站东,湖南路桥公司南)非法开采山皮石,偷挖盗采严重,破坏草原150余亩。	赤峰市	生态	<p>经查,投诉人所反映的内容基本属实。</p> <p>经调查核实,投诉人所反映的“赤峰市巴林右旗白音塔拉苏木白彦诺尔嘎查”实际为赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木达兰花嘎查(原赤峰市巴林右旗昭胡都格收费站东2公里处)。根据工程建设需要,2021年11月9日,内蒙古交科路桥建设有限公司大查段公路项目部(以下简称“项目部”)申请办理了巴彦塔拉苏木达兰花嘎查集体所有的非基本草原58.69亩临时占用草原手续用于采土,但未在自然资源部门办理临时用地和采矿手续。且经专项调查组实地调查,项目部实际占用草原面积超出巴林右旗林草局批准的临时占用草原许可范围,具体数据正在测量中,通过比对国土二调数据,超占地块地为天然牧草地,确实存在非法开采、占用草原行为。2022年4月15日,巴林右旗巴彦塔拉苏木综合行政执法局依据《中华人民共和国草原法》相关规定,已对该事项予以立案,对非法占用草原行为进行调查。巴林右旗自然资源局依据《中华人民共和国矿产资源法》第三条和《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第五条第一款相关规定,已对非法开采行为启动立案调查程序。</p>	基本属实	上述问题于4月20日阶段性办结。下一步,巴林右旗委政府将责成自然资源局、巴彦塔拉苏木综合执法局按照《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国草原法》及有关规定,进行严肃查处。预计12月30日前整改完成。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
57	D2NM202204140025	<p>1. 赤峰市敖汉旗下洼镇河西村的内蒙古浩源生物科技有限公司，在生产过程中，存在异味污染。周围农作物受到损坏，村民怀疑是企业有害气体直排形成酸雨造成的。</p> <p>2. 该企业没有排污许可证，没有安装在线监控设施。工业废渣随意堆放，污染周围环境。</p>	赤峰市	土壤	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。此问题与“敖汉旗 D2NM202204030027 编号群众环境信访案件”中“该公司外排刺鼻气体”问题基本一致。经调查，投诉人反映的内蒙古浩源生物科技有限公司，是一家以玉米芯为原料，采用水解法工艺生产糠醛的民营企业，公司位于敖汉旗下洼镇河西村。</p> <p>1. 关于“赤峰市敖汉旗下洼镇河西村的内蒙古浩源生物科技有限公司，在生产过程中，存在异味污染”问题部分属实。经调查核实，该公司锅炉燃料为糠醛渣，糠醛渣主要成分为纤维素和极少量的糠醛和乙酸等有机物，糠醛渣在厂区存放和燃烧时会有异味产生。经调阅 2019 年以来敖汉旗生态环境分局对该公司的 8 次监管情况，未发现该公司存在大气污染物偷排、超排行为，锅炉烟气指标均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）中相关排放限值要求。受新冠肺炎疫情等影响，企业产品外运困难，目前企业处于停产状态，不具备有组织气体和无组织气体检测条件。调查组调查走访了周边 12 户居民，其中 3 户居民表示该公司在生产时有异味，其余 9 户居民表示没有感到明显异味，不排除该公司正常生产、污染物达标排放的情况下，在低气压等特殊天气时，对周边群众产生影响。目前，针对该问题，已采取如下整改措施：“一是由该公司对工艺中涉异味产生工序及无组织节点进行全面排查整治，已完成渣棚棚顶破损缝隙和锅炉引风机排烟风道的修复工作，并更换了锅炉引风机机体；二是已与河北省邢台市南和县的河北茂盛农业科技开发股份有限公司取得联系，待疫情稳定后赴该厂参观学习；三是 4 月 7 日、12 日，敖汉旗党政主要负责同志分别带队深入该公司附近农户家中调研走访，详细了解群众诉求，通报整改进展；四是 4 月 18 日，敖汉旗生态环境分局和下洼镇政府组织该公司附近村民代表、党员代表召开案件处理情况通报座谈会，公布调查过程和调查结论，并就相关法律法规向群众解释说明，群众对通报情况表示认可。</p> <p>2. 关于“周围农作物受到损坏，村民怀疑是企业有害气体直排形成酸雨造成的”问题不属实。调查组查阅该公司环评文件，在生产过程中确实会产生含有乙酸等物质的酸性气体，包括：糠醛渣堆存时挥发的酸性气体，排渣过程中产生的酸性气体，锅炉烟气中含有酸性废气。糠醛渣（全部贮存于密闭的渣棚内）中以无组织挥发形式排放的酸性气体量很小，在空气中很快就会自然稀释降解，即使遇到降雨天气，形成酸雨的可能性不大。锅炉烟气与排渣蒸汽分别经过“旋风除尘器+两级脱硫塔+湿式静电除尘”和“活性炭+尾气吸附塔”处理达标后，按其排放量及排放浓度估算，形成酸雨的可能性极小。经调阅 2020 年以来该公司生产记录、污染防治设施运行记录及脱硫药剂购销记录，未发现该公司超标排放大气污染物行为。通过调查走访，该公司周边共有耕地 3 块，分别为该公司东侧约 300 米处李某某的耕地 60 亩，西南侧约 1000 米处王某 1 的耕地 50 亩，西侧约 30 米处王某 2 的耕地 72.5 亩。走访时该 3 户表示，2014 至 2021 年期间种植的作物包括玉米、向日葵、谷子、黄芪（中草药）四种，与其他相近地区种植同类作物对比，产量不存在差异，企业生产对周边农作物无影响。</p> <p>3. 关于“该企业没有排污许可证”问题不属实。经了解，2019 年 9 月 30 日，赤峰市生态环境局向该公司核发排污许可证。2021 年 4 月 26 日，该公司进行一次补充申报。许可证有效期：2019 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。</p> <p>4. 关于“没有安装在线监控设施”问题属实。经了解，根据该项目《3000 吨/年糠醛项目环境影响评价报告书》、审批文件及排污许可相关要求，该公司无需安装在线监测设备。</p> <p>5. 关于“工业废渣随意堆放，污染周围环境”问题部分属实。该公司产生的固体废物包括糠醛渣、脱硫石膏和锅炉灰渣。经查阅该公司固废管理台账，该公司大部分糠醛渣作为锅炉燃料，已经消耗，剩余部分外售内蒙古源怡能源有限公司；脱硫石膏外售通辽市泰和路桥工程有限公司进行综合利用；锅炉灰渣存于厂区内半封闭的灰渣堆场内。经调阅 2019 年以来敖汉旗生态环境分局对该公司的 8 次监管情况，未发现该公司将工业废渣随意堆放行为。调查组走访时，有群众表示该公司曾将工业固废外运填埋。经调查组实地调查、核实，2022 年 3 月 18 日该公司将锅炉灰渣外售敖汉旗河西村种养殖农业经济农民专业合作社，用于河西村老窝铺村民组一处荒地的土壤改良，共计外运锅炉灰渣约 1000 立方米。现场核查时，运至该地块的锅炉灰渣已使用沃土和鸡粪搅拌。经查阅环评文件，该公司锅炉灰渣主要成分是糠</p>	部分属实	<p>上述问题于 4 月 20 日阶段性办结。下一步，敖汉旗委政府将按照既定的整改计划，进一步压实整改责任，狠抓整改落实，保证按时序完成整改任务。同时，责成敖汉旗生态环境分局进一步加强对该公司工业固废综合利用的监管力度，切实保障周边居民环境安全。预计 2022 年 7 月 15 日完成整改。</p>	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>醛渣中纤维素经过燃烧后形成的草木灰，属于 I 类一般工业固体废物，可以用于土壤改良。2022 年 4 月 18 日，敖汉旗生态环境分局监测站对该改良土壤地块边界无组织废气及地下水进行取样监测，监测结果显示，该地块边界无组织废气监测中 4 个监测点位的 SO₂、NO_X 和 TSP₃ 项监测指标符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中 0.4mg/m³、0.12mg/m³、1.0mg/m³ 的标准限值要求，该地块周边 2 眼井中的 6 项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T1484—2017）中 III 类水质标准。</p>				
58	D2NM202204140039	赤峰市敖汉旗长盛镇马架子村村民吕某，非法砍伐树木 100 余亩，并改种农作物。	赤峰市	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。4 月 15 日，经联合调查组现场调查核实，确定举报地块位于长胜镇马架子村大片林（当地也称为“薛文甸子”）。经核实，涉案地块共 4 块，总面积 52.21 亩，地类全部是林地，其中，吕某某耕种 3 块、任某某（吕某某继母）耕种 1 块。</p> <p>1. 吕某某耕种的 3 块土地情况。经了解，吕某某于 2015 年开始在该地块种植农作物。2021 年 3 月 10 日，因吕某某耕种林地面积较大，敖汉旗公安局双井派出所将吕某某涉嫌非法占用林地案由敖汉旗公安局立案查处。经国家林业局南京森林公安司法鉴定中心对吕某某非法占用林地行为鉴定，吕某某涉嫌占用农用地案占用林地 46.73 亩，其中无立木林地 1.18 亩、用材林林地 45.55 亩，占用林地的原有植被和林业生产条件被破坏，但未达到严重毁坏程度。根据《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条“造成林地的原有植被或林业种植条件严重毁坏或者严重污染”的入罪要求，吕某某破坏林地行为没有达到入罪要求，敖汉旗公安局于 2021 年 11 月 17 日撤销了对吕某某涉嫌非法占用林地的立案。2022 年 4 月 20 日，该案已由旗公安局以行政处罚案件转交至旗林草局查办，计划于 5 月 10 日前对吕某某作出行政处罚。</p> <p>2. 任某某耕种的 1 块土地情况。经了解，2019 年春季，任某某让吕某某将地块平整后，于 2020 年春季耕种了玉米，破坏林地 5.48 亩，其中无立木林地 4.97 亩、乔木林地 0.51 亩。2021 年 12 月 27 日，敖汉旗林草局对任某某毁林耕种行为作出行政处罚，责令其停止违法行为，限期恢复植被和林业生产条件。2021 年敖汉旗公安局受理吕某某案件后，吕某某、任某某已认识到自己的行为违规违法，并在长胜镇林草站的指导下，于当年春季主动对违法地块进行植被恢复，栽植树种为鸡心果。2021 年 8 月，长胜镇林草站对该涉案地块造林情况进行了实地验收，结果显示，吕某某造林面积 46.73 亩、任某某造林面积 5.48 亩，成活率均超过 80%，达到了国家《造林技术规程》（GT/T15776—2016）中造林成活率在 70%（含）以上为造林合格的要求。</p>	部分属实	上述问题截至 4 月 20 日未办结，下一步，敖汉旗将责成旗林草局加快吕某某非法占用林地案件的查处进度，同时责成长胜镇政府监督好涉案地块林木管护，提升育林成效。	未办结	无
59	D2NM202204140044	赤峰市巴林右旗大板镇生态修复工程建设项目在施工过程中，盗采索博日嘎街至查干沐沦街的山皮石，并用土回填。	赤峰市	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>经了解，2020 年 6 月，巴林右旗决定实施大板镇生态修复工程，工程建设项目地块四至为：北至索博日嘎街、南至查干沐沦街、西至玛拉沁路、东至巴彦琥硕路，面积为 90809.31 平方米（136.15 亩），均属于建设用地。该项目设计主要包括硬化部分和绿化部分，硬化部分为建设长 190 米，宽 120 米，总面积 22800 平方米的 6 米下沉广场；绿化部分为建设下沉广场两侧的公园绿地。2021 年 11 月 18 日，赤峰市宏天市政工程有限公司取得该项目施工中标通知书，并于 2022 年 2 月 18 日在巴林右旗自然资源局办理了建设用地规划许可证。经调查组核实，该项目手续齐全。在施工过程中，施工方按设计要求，将位于项目场地东北角及中央地块部分约 13 亩地原生山皮石进行剥离修正，一部分山皮石用做场区内铺设施工道路，多余部分排放至建筑垃圾消纳场。根据《国土资源部关于开山凿石、采挖砂、石、土等矿产资源适用法律问题的复函》第二条“建设单位因工程施工而动用砂、石、土，但不将其投入流通领域以获取矿产品营利为目的，或就地采挖砂、石、土用于公益性建设的，不办理采矿许可证，不缴纳资源补偿费”之规定，调查组判定所挖山皮石方不存在违法行为。投诉人反映的“用土回填”问题，实际是项目绿化部分地块需要种植土回填。</p>	部分属实	上述问题于 4 月 20 日已办结。下一步，巴林右旗委政府将责成住建局做好工地现场监督检查工作，杜绝出现盗采情况发生。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
60	D2NM202204140055	赤峰市松山区木家营子镇衣家营子村赤峰恒玮彩板钢构厂无手续办理彩钢厂实际违法占地 50 多亩。	赤峰市	其他污染	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。经检查组再次调查，调查结果与第四批编号 D2NM202203280020 案件一致，确认违法占地 7.4823 亩。</p> <p>经了解，投诉人反映的“彩钢厂”系赤峰恒玮彩板钢构厂，位于穆家营子镇衣家营子村，法人为李某某。该彩钢厂西北为实体墙、东北为铁皮、东南为铁丝网、西南大部分为实体墙，厂区占地总面积为 54.2984 亩（1983 年在治理“五荒”时，由松山区政府根据“谁治理谁所有”原则，将此块地划归李某某家所有），其中有出让建设用地 15.156 亩（2019 年 5 月，由个人用地变更为国有建设用地，2020 年 8 月进行挂牌出让，2020 年 9 月由李某某摘牌并办理了不动产登记证）、林地 21.9144 亩、设施农用地面积 17.228 亩，具体情况如下：</p> <p>15.156 亩国有出让建设用地已办理不动产登记证。</p> <p>21.9144 亩林地于 2021 年 11 月已办理林权证，归李某某所有。2019 年 10 月，该厂因违法占用林地 5.2245 亩（在林权证中），已由松山区林草分局进行行政处罚，该厂已按期履行处罚决定，拆除了该林地上的违法建筑物和其他设施，并恢复了植被，剩余 16.6899 亩林地未占用。</p> <p>17.228 亩设施农用地，国土一调地类未利用地，国土二调变更为设施农用地。该地块内有 14.9702 亩为空地，没有改变用途，不存在违法行为；剩余 2.2578 亩建设了房屋及进行了硬化，无备案手续，属非法占地。</p> <p>2022 年 2 月，穆家营子镇综合行政执法局根据群众举报，对该厂违法占用农用地的线索进行了立案调查，并向当事人下达了《限期责令整改通知书》，责令其拆除私建房屋及硬化地面，恢复设施农用地用途。4 月 19 日，硬化地面已拆除，目前企业正在对拆除建筑物的行政处罚申请行政复议。</p>	部分属实	上述问题于 4 月 20 日阶段性办结。下一步，松山区将做好以下工作：一是督促穆家营子镇综合行政执法局加大调查处理力度。二是责成穆家营子镇政府督促违法占地行为人加快整改进度，尽快恢复土地用途。	阶段性办结	无
61	D2NM202204140058	2019 年，赤峰市松山区太平地镇太平地村一组被要求实行滴灌项目，但由于村子农灌时仍采用大水漫灌方式，导致水资源浪费严重，也影响了旁边的墓地。	赤峰市	其他污染	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>1. 关于“2019 年，赤峰市松山区太平地镇太平地村一组被要求实行滴灌项目，但由于村子农灌时仍采用大水漫灌方式，导致水资源浪费严重”问题部分属实。经查，松山区太平地镇太平地村一组一直采用传统渠灌方式灌溉，直到 2022 年 1 月前，从未强制太平地村一组推行实施滴管项目。2022 年 1 月，为有效利用水资源，松山区农牧局拟在太平地镇太平地村实施高标准农田建设项目（即投诉人所称的滴灌项目），此项目包括铺设输水管道、安装滴灌设施、平整土地等工程，实施面积 3800 亩（投诉人反映的地块在此项目范围内）。经充分征询镇村干部和群众意愿，同意实施该项目。目前，该项目正在编制设计方案，预计 2022 年 9 月完成招投标，10 月份开工建设，2023 年春季投入使用。高标准农田建设项目实施后，可有效节约水资源。</p> <p>2. 关于“也影响了旁边的墓地”问题基本属实。经现场查看，投诉人反映的“墓地”，实际仅为 1 座坟茔，位于太平地镇太平地村一组耕地内，地势相对低洼，坟茔南侧有土渠一条，土渠宽约 1 米，深约 0.5 米，周边耕地利用此土渠进行农业灌溉。经走访了解，因该土渠使用多年，且未及时清淤，导致渠道底部淤积抬高，灌溉时会出现渠水部分外溢流至该坟茔周边的情况。针对该问题，太平地镇太平地村已制定整改方案，在春灌开始前，采取土渠两侧培土加高和渠道底部清淤的办法整修土渠，确保农田灌溉时渠水不外溢，进而保证坟茔周边不被淹。2023 年该地块高标准农田项目投用后，可彻底解决此问题。</p>	部分属实	上述问题于 4 月 20 日阶段性办结。下一步，松山区将做好以下工作：一是责成太平地镇太平地村完成土渠整修，确保农田灌溉时渠水不外溢，进而保证坟茔周边被淹情况不会再次发生。二是严格按照设计标准，实施好太平地镇太平地村高标准农田建设项目，项目建成运营后，该村农灌将改为节水灌溉，充分节约水资源。	阶段性办结	无
62	X2NM202204140027	赤峰市敖汉旗兴隆洼镇何家窝铺村陈道沟村李某某，破坏陈道沟大沟里的自然林。	赤峰市	生态	<p>经查，投诉人所反映的问题内容部分属实。该问题为重复举报案件，与第十八批编号 X2NM202204110046 案件内容部分一致。</p> <p>经查，敖汉旗兴隆洼镇何家窝铺村陈道沟是何家窝铺村的集体所有土地。2009 年 9 月 24 日，何家窝铺村村委会就该地块与该村村民李某某签订了荒沟承包治理合同，承包期限 70 年。合同约定在承包期内承包者“自主经营，自负盈亏，依法治理，不得搞破坏性经营，不能阻碍道路通行”。2022 年 4 月 12 日，敖汉旗联合调查组到兴隆洼镇何家窝铺村陈道沟沟里现场进行调查核实，经查，涉案地块位于陈道沟最深处。2022 年 3 月 23 日至 4 月 11 日，李某某在地块内就地取土造地 3 块用于造林，总面积 49.4</p>	部分属实	上述问题于 4 月 20 日阶段性办结。下一步，敖汉旗将做好以下工作：一是由兴隆洼镇政府督促李某某制定治理规划，并严格按规划实施治理。二是敖汉旗水利局、自然资源局、农牧局、林草局等部门加强对涉案地块水土流失治理工程的督促指导，结合地块情况帮助做好规划设计，保留好原有耕地，选定合理树种，促	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					亩，并非信访人所称的“挖土垫耕地”。目前，李某某已完成就地取土并造地 49.4 亩，并准备栽树。经敖汉旗林草局 GPS 定位测量，并与 2020 年度森林资源管理一张图、国土二调数据和河道管理范围线综合比对，确认该地块有一般耕地 1.3 亩，其余为未利用地（荒沟），不是举报人所称的“自然林”，故不存在破坏自然林情况。李某某承包荒沟并进行治理符合《水土保持法》第三十四条“国家鼓励和支持承包治理荒山、荒沟、荒丘、荒滩，防治水土流失，保护和改善生态环境，促进土地资源的合理开发和可持续利用，并依法保护土地承包合同当事人的合法权益”和《水土保持法实施条例》第十八条“荒山、荒沟、荒丘、荒滩的水土流失，可以由农民个人、联户或者专业队承包治理，也可以由企业事业单位或者个人投资投劳入股治理”等水土保持相关法律法规。经敖汉旗水利局确认，其取土造地用于造林属于对承包荒沟的水土保持治理，但是没有治理规划，会造成轻度（年水土流失量在 500—1500t/km ² ）水土流失，4 月 12 日，兴隆洼镇政府已责令李某某停止取土造地行为。		进其治理方式更趋合理、效果更加显著。三是做好举一反三，加强全旗“四荒”水土保持治理工程的技术指导服务。预计在 6 月 15 日前整改完成。		
63	X2NM202204140038	1. 2018 年，赤峰惠东矿业有限公司在赤峰市喀喇沁旗十家满族乡开采白石矿，破坏林地 100 余亩。 2. 2020 年，内蒙古中研新材料有限公司在该地开采白石矿，肆意扩大开采面积，废渣堆放在矿区内，严重压覆矿产资源。 3. 喀喇沁旗坤宇钙产品有限公司非法占用 40 余亩耕地，存放内蒙古中研新材料有限公司盗采矿石。	赤峰市	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>1. 关于“2018 年，赤峰惠东矿业有限公司在赤峰市喀喇沁旗十家满族乡开采白石矿，破坏林地 100 余亩”问题基本属实。</p> <p>经核查，投诉人反映的赤峰惠东矿业有限公司是 2007 年成立的一家白灰生产销售企业，法定代表人于某某，注册地位于喀喇沁旗十家乡楼子店村 6 组。2017 年 12 月，经公开竞标，赤峰惠东矿业有限公司取得了喀喇沁旗十家满族乡（原楼子店乡）上烧锅村白石矿石灰岩矿 3 采区经营权，2018 年 2 月进行生产经营。经了解，2018 年 2 月起，在喀喇沁旗十家满族乡上烧锅村白石矿石灰岩矿进行生产经营（露天开采矿石、修道、排渣）的除赤峰惠东矿业有限公司以外，还有喀喇沁旗楼子店乡上烧锅白石矿、喀喇沁旗坤源运输有限责任公司和喀喇沁旗凯尔秀远联石灰石有限责任公司 3 家企业。上述 4 家企业在生产经营过程中，对矿区及周边林地造成破坏。2020 年 3 月 27 日，原喀喇沁旗森林公安局对上烧锅白石矿采区企业以涉嫌非法占用农用地罪刑事立案侦查。2020 年 4 月 14 日，经喀喇沁旗林业调查规划设计队鉴定，破坏林地面积 72.906 亩（其中采矿面积 43.566 亩，修道面积 14.04 亩，排渣面积 15.3 亩），涉案主体为喀喇沁旗楼子店乡上烧锅白石矿、赤峰惠东矿业有限公司、喀喇沁旗坤源运输有限责任公司、喀喇沁旗凯尔秀远联石灰石有限责任公司。针对涉嫌非法占用林地面积 72.906 亩的行为，2020 年 12 月 4 日，原喀喇沁旗森林公安局将上述四家公司移送喀喇沁旗人民检察院依法起诉。2021 年 10 月 19 日，喀喇沁旗人民检察院向旗人民法院提起公诉。目前，喀喇沁旗人民法院正在依法审理中。2022 年 4 月 15 日专项调查组现场核查时，原有破坏林地面积未发生变化。</p> <p>2. 关于“2020 年，内蒙古中研新材料有限公司在该地开采白石矿，肆意扩大开采面积，废渣堆放在矿区内，严重压覆矿产资源”问题部分属实。</p> <p>经核查，内蒙古中研新材料有限公司于 2020 年 6 月由北京铭珺普惠投资有限公司、喀喇沁旗坤宇钙产品有限公司、赤峰惠东矿业有限公司出资设立，法定代表人李某某，注册地位于喀喇沁旗十家满族乡莫家沟工业园区。投诉人反映的白石矿实际为喀喇沁旗十家满族乡上烧锅村白石矿石灰岩矿。经查询资料了解，由于十家满族乡地区已设石灰石矿权规模较小且分布密集，另外因历史原因，在采矿权范围外存在计划经济时期遗留的民采坑未进行系统治理。为有效解决石灰石矿山地质生态环境突出问题，实现生态环境保护与资源有序开发利用良性循环，2020 年 2 月，喀喇沁旗委、政府制定印发了《〈喀喇沁旗石灰石矿山综合整治实施方案〉的通知》，并派出专业工作组驻地推进矿山地质环境综合整治工作。喀喇沁旗楼子店乡上烧锅白石矿石灰岩矿属于槟榔沟北侧整合片区，2020 年 3 月至 2020 年 9 月，由喀喇沁旗楼子店乡上烧锅白石矿石灰岩矿承担治理责任。2020 年 9 月起，依据中国新型建材设计研究院有限公司、喀喇沁旗十家满族乡上烧锅村民委员会、内蒙古中研新材料有限公司三方签署的《矿权整合转让协议》及补充协议，由内蒙古中研新材料有限公司具体实施该矿山治理工程。该企业在综合整治过程中对采矿许可证范围内附带产出的部分矿石进行综合回收利用，剩余部分交由喇沁旗坤宇钙产品有限公司暂时保存，不属于开采行为。综上，内蒙古中研新材料有限公司在该地开采白石矿部分属实。</p>	部分属实	上述问题于 4 月 20 日阶段性办结。下一步，喀喇沁旗将举一反三，进一步完善执法监管长效机制，责成旗自然资源局和各乡镇、街道综合执法部门加强耕地保护、矿山开采的巡查检查力度，进一步规范矿山开采秩序，依法严厉打击违法违规开采行为。同时责成十家满族乡综合行政执法局严格执行相关法律法规，对喀喇沁旗坤宇钙产品有限公司的违法占用土地行为依法严肃处理。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>内蒙古中研新材料有限公司在矿山治理过程中，对高陡边坡采取了削坡整形处理，并将东西两侧平台连通，治理工程均在采矿许可证范围内，并未扩大原采区面积。经现场核查和实测，矿区东北侧和西侧存在2处废渣堆，东北侧废渣堆在矿区范围外，距矿区53米，面积为61085.67平方米，堆放地块属综合整治区域。西侧废渣堆面积为44101.43平方米，其中与矿区范围重叠面积为6480.69平方米，重叠区域位于采矿许可证的终采边界，未在储量估算范围内，未重叠区域在矿区范围外，面积为37620.74平方米，堆放地块属综合整治区域。2022年3月，2处废渣堆已完成了削坡整形、植树种草等生态修复工作。</p> <p>3.关于“喀喇沁旗坤宇钙产品有限公司非法占用40余亩耕地，存放内蒙古中研新材料有限公司盗采矿石”问题部分属实。</p> <p>经查，内蒙古中研新材料有限公司在对喀喇沁旗十家满族乡上烧锅白石矿石灰岩矿区域治理过程中，对采矿许可证范围内附带产出的部分矿石进行了综合回收利用，剩余部分交由喀喇沁旗坤宇钙产品有限公司暂时存放在投诉人所反映的地块内。通过现场核查和测量，堆放矿石的地块共有两宗，总面积为45.38亩，地块一面积为35.77亩，其中采矿用地35.3亩、其他草地0.47亩，截至目前，已清理完毕28.35亩；地块二面积为9.61亩，地类均为采矿用地，目前尚未清理。以上两宗地块是楼子店村集体土地，不涉及个人耕地，但涉事企业未取得集体土地使用权，堆放矿石属于违法占用行为。经查阅相关档案资料，早在2021年12月6日，已经有人向十家满族乡综合行政执法局举报了喀喇沁旗坤宇钙产品有限公司占地问题。喀喇沁旗十家满族乡综合行政执法局详细调查后，于2021年12月10日依法向该企业下达《责令停止违法行为通知书》，并于2021年12月15日向喀喇沁旗坤宇钙产品有限公司下达《责令限期改正违法行为通知书》，责令其清除矿石，退还非法占用的土地。因喀喇沁旗坤宇钙产品有限公司在规定期限内未改正完毕，喀喇沁旗十家满族乡综合行政执法局于2022年1月15日对喀喇沁旗坤宇钙产品有限公司违法占地行为依法立案，目前案件正在调查处理中（因该企业法人李某某受疫情影响，在浙江省杭州市管控，暂未返回，影响案件调查处理工作有效推进），该企业正在积极对违法堆放的矿石进行清理。</p>				
64	X2NM202204140074	锡林郭勒盟锡林浩特市杭盖街道呼格吉勒社区新世界花园小区东墙下，多年来被堆存大量垃圾，无人清理，特别臭。	锡林郭勒盟	土壤、大气	<p>经实地调查，锡林浩特市环卫部门在该区域设置垃圾转运站1处，安排13名环卫工人对生活垃圾实行日产日清。通过对投诉反映的该小区东墙内外及小区周边区域进行排查走访，未发现有长期堆存大量垃圾，无人清理的问题。走访中了解该小区东墙南侧10米处设有路边经营蔬菜水果摊位20余个，经营时间大致在上午10时至下午6时，特别是夏季有部分摊位撤摊较晚，存在经营产生的纸壳、丢弃腐坏果蔬等垃圾清理不及时现象。核查中还发现该小区内部堆放有建筑垃圾1处，占地约2立方米，为该小区12号楼27号商户装修所产生，商户装修后未及时自行清运。4月3日该小区物业公司向该商户下达了《及时清理装修垃圾告知书》；4月15日，杭盖街道办事处及物业公司共同走访该商户要求其立即进行清运，商户于当日将建筑垃圾全部清运至建筑垃圾填埋场。</p>	部分属实	<p>下一步，一是锡林浩特市将组织全市各街道办事处、苏木镇场对辖区内生活垃圾、建筑垃圾无序堆放进行全面摸底排查，加大执法检查力度，及时发现及时处置。二是责成城管部门进一步规范路边摊位管理，引导经营摊主进一步规范经营行为，将经营产生的垃圾及时清理并投放到指定地点，避免出现随意乱丢污染环境的行为；环卫部门进一步加大垃圾清运频次，避免出现清理不及时现象。三是持续做好群众走访工作，及时了解群众关注问题，依法依规解决群众合理诉求。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
65	X2NM202204140008	锡林郭勒盟太仆寺旗骆驼山镇榆树洼四社村口，五六年建有一个吉昌泰淀粉加工厂和一个洗萝卜厂，没有污染防治设施，加工后的土豆渣裸露堆放，污水随处排放，破坏周边土地几百亩，居民自家打的井水受到了污染。	锡林郭勒盟	大气、土壤、水	<p>群众投诉反映：“锡林郭勒盟太仆寺旗骆驼山镇榆树洼四社村口，五六年建有一个吉昌泰淀粉加工厂和一个洗萝卜厂，没有污染防治设施，加工后的土豆渣裸露堆放，污水随处排放，破坏周边土地几百亩，居民自家打的井水受到了污染。”的问题。该问题部分属实。</p> <p>经调查核实，一是群众反映的“吉昌泰淀粉加工厂”实为“吉彤昌种植专业合作社马铃薯淀粉加工厂”，该厂为骆驼山镇榆树洼村唯一一家淀粉加工厂，占地10亩，设计年加工马铃薯2000吨。2019年8月，因该项目在未取得环境影响评价批复前即开工建设，原太仆寺旗环境保护局依据《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，对其做出行政处罚，处罚款4万元；同年12月，企业取得环境影响评价批复（太环审表（2019）12号）。2019年至2022年3月，因企业生产设备未全部安装完毕，一直处于停产状态；2022年3月24日，进行试生产，原计划同步开展竣工环境保护验收工作，受疫情影响专家无法到场，故暂未完成。二是群众反映的“洗萝卜厂”实为“骆驼山镇榆树洼村洪起来种植专业合作社”，2019年8月投入使用，目前处于停产状态，预计8月复工。该合作社每年8月-10月收购社员种植的胡萝卜后，在厂区内进行清洗去泥，无加工生产过程。因项目不在《建设项目环境影响分类管理名录》内，无需在建设项目环境影响登记表备案系统登记备案，不涉及办理其他环评手续。</p> <p>1. 群众反映“土豆渣露天堆放问题”。2022年3月24日至4月5日期间，吉彤昌种植专业合作社马铃薯淀粉加工厂累计加工马铃薯500吨，生产淀粉45吨，产生土豆渣约150吨，肥水约600吨。企业按照环境影响评价批复要求建设了生产废水循环水池（448立方米）和沉淀池（512立方米）。企业在加工淀粉过程中产生的土豆渣确实露天堆放，但用于存放土豆渣的临时堆放池已做防渗处理。土豆渣免费提供给周边养殖户作为饲料，能够做到日产日清。</p> <p>2. 群众反映“污水随处排放情况”问题。吉彤昌种植专业合作社马铃薯淀粉加工厂按照环境影响评价要求，对其沉淀池内废水每3~4天清运一次，经稀释后进行农田灌溉。2022年4月6日，因铲车工人在厂区肥水沉淀池周围施工时不慎将沉淀池上半部分损坏，约300吨经过沉淀的肥水溢出流到该村的泄洪沟中，占地约2亩。对此，太仆寺旗生态环境分局已立案调查，预计4月30日出具调查结论，将依据调查结论依法依规查处。</p> <p>3. 群众反映“自家水井污染”问题。2022年4月16日，太仆寺旗生态环境分局、疾控中心走访马铃薯淀粉加工厂周边15户群众，并对3户居民（最近直线距离约800米）院内自打水井进行了采样，实测氟化物1.654mg/L，高于《地下水质量标准》中≤1.0mg/L的限值，其他水质指标均在标准范围内。经调查两家企业生产过程中不产生氟化物，因榆树洼村没有饮用水水源地监测数据，经查看临近的集中式饮用水水源地历史监测数据显示，2020年氟化物指标数据为1.11mg/L，2021年氟化物指标数据为1.64mg/L，周边地区历史性数据均存在氟化物指标高于《地下水质量标准》中≤1.0mg/L的限值的情况，属于区域性本底值高。鉴于榆树洼村目前供水方式仍为分散式供水，太仆寺旗政府已责成旗水利局为榆树洼村村民安装净水设备，确保村民饮水安全，预计7月30日前全部完成安装。</p>	部分属实	鉴于骆驼山镇政府、榆树洼村村委会落实属地责任和监管责任不到位，太仆寺旗委已对骆驼山镇政府主要负责人进行约谈，并责令骆驼山镇党委约谈榆树洼村党支部书记。下一步，一是进一步压实属地责任、监管责任、企业责任，强化全流程、全过程监管，加大执法检查力度，对破坏生态环境行为，依法严厉予以打击。二是做好跟踪督办，在骆驼山镇榆树洼村吉彤昌种植专业合作社马铃薯淀粉加工厂复工后，监督企业严格按照环评技术要求组织生产。三是做好群众周边群众走访工作，及时了解群众困难和关注问题，依法依规解决群众合理诉求。	阶段性办结	鉴于骆驼山镇政府、榆树洼村村委会落实属地责任和监管责任不到位，太仆寺旗委已对骆驼山镇政府主要负责人进行约谈。
66	D2NM202204140010	1. 锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗浩勒图高勒镇吉林郭勒二号矿春城煤矿粉尘污染大，导致伊日盖图嘎查居民家牲畜患肺病死亡。 2. 该煤矿大量抽取地下水，导致地下水位下降；煤矿生产噪音污染大，影响周边居民生活。该煤矿非法改河	锡林郭勒盟	大气、水、噪音	<p>1. 关于“锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗浩勒图高勒镇吉林郭勒二号矿春城煤矿粉尘污染大，导致伊日盖图嘎查居民家牲畜患肺病死亡”的问题。经现场核实，吉林郭勒二号露天煤矿（以下简称吉二矿）于2010年7月开工建设。因项目环境影响评价文件未经环保部门批准，原自治区环境保护厅于2010年8月对吉二矿给予行政处罚12万元，同年10月取得原国家环保部环评批复（环审（2010）338号）后复工。2011年5月停建，2020年10月复工建设。该矿日常投入6台洒水车用于矿区洒水降尘；临时储煤场周围均设置10米高防风抑尘网，并配备喷淋设施；到界排土场完成植被恢复22.5万平方米，恢复治理率100%。2021年11月，西乌珠穆沁旗政府委托第三方开展颗粒物无组织排放监测结果显示，厂界浓度值为0.433mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的国家标准限值1.0mg/m³要求。2022年3月，西乌珠穆沁旗政府委托第三方对下风向距厂界最近牧户开展总悬浮颗粒物监测，监测点位最高浓度值为0.142mg/m³，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的国家标准限值0.3mg/m³要求。但该矿道路、装卸、绿化等系统尚不完善，在遇大风等极端气象条件下，仍有扬尘产生。</p>	部分属实	西乌珠穆沁旗将以此次群众信访举报问题整改为契机，持续加强对吉二矿的监管和管理。一是压实企业主体责任和部门监管责任，严格落实各项整改措施，确保整改工作取得实效、让群众满意。二是督促企业继续履行社会责任，定期走访周边群众，面对面了解群众需求，帮助解决实际困难，积极构建更加和谐的牧企关系。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
		道，导致河水漫滩，淹没附近草原。			<p>2020年10月吉二矿复工以来，西乌珠穆沁旗动物疫病预防控制中心、浩勒图高勒镇综合保障和技术推广中心均未接到过雅日盖图嘎查牧户反映牲畜患肺病死亡的报告。2022年4月16日—17日，浩勒图高勒镇政府走访雅日盖图嘎查牧户12户，均无反映牲畜患肺病死亡的情况。下一步，一是西乌珠穆沁旗责成旗生态环境分局加强煤炭企业粉尘无组织排放监管，定期开展监测，确保颗粒物稳定达标排放。二是指导企业按计划推进各项矿建工程，加快厂区道路硬化，规范实施排土场植被恢复，从根本上防止粉尘污染。三是督促企业增加洒水抑尘频次，严格落实土方剥离及煤炭装卸、储存等环节抑尘措施，有效抑制扬尘产生。</p> <p>2. 关于“该煤矿大量抽取地下水，导致地下水位下降”的问题。经核实，吉二矿于2010年6月取得国家水利部海河水利委员会水资源论证报告书批复（海许可〔2010〕22号），批复年取水量（矿区疏排水量）667.32万m³，年用水量58.08万m³。该企业现在未正式生产，还处于建设期，2020年10月该矿开始建设，同年10月—12月取水量3.57万m³，其中：疏干水3.23万m³，生活用水0.34万m³；2021年取水量17.32万m³，其中：疏干水11.37万m³，生活用水5.95万m³；2022年1月—3月取水量1.64万m³，其中：疏干水0.4万m³，生活用水1.24万m³。锡林郭勒水文水资源分中心在吉二矿周边建有3眼地下水动态监测井，2020年初地下水埋深数据分别为2.41米、3.8米和1.74米，2021年末分别为2.14米、3.39米和1.44米，分别上升0.27米、0.41米和0.3米。下一步，一是督促吉二矿抓紧办理取水许可手续。二是责成西乌珠穆沁旗水利局加强日常巡查监管，定期开展矿区周边地下水位监测，做好地下水水位管控工作。</p> <p>3. 关于“煤矿生产噪音污染大，影响周边居民生活”的问题。经现场核查，吉二矿生产噪声主要由运输车辆、自卸车辆产生。企业已采取自卸车辆箱板加装缓冲胶垫、限制车辆行驶速度（低于40公里/小时）和严禁居住区鸣笛等措施降低噪音。2021年以来，企业委托第三方开展的自行监测结果显示，厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》III类功能区表1(GB12348-2008)标准。2022年3月，西乌珠穆沁旗政府委托第三方对距厂界最近牧户（30米）开展噪声监测，监测点位昼间监测值为41分贝、夜间监测值为39分贝，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准规定的昼间限值60分贝、夜间限值50分贝要求。下一步，一是西乌珠穆沁旗督促企业加快矿建工程进度，严格落实各项噪声控制措施，合理安排作业时间，从源头上控制噪声污染。二是责成旗生态环境分局加强日常监测，及时调查处理群众有关噪声污染的举报问题。</p> <p>4. 关于“该煤矿非法改河道，导致河水漫滩，淹没附近草原”的问题。经核实，2008年吉二矿可行性研究报告通过专家论证，明确“伊和吉林郭勒河已进入采场内，对露天矿开采产生影响，需要局部移改河道”。2013年取得国家发改委对吉二矿项目核准批复（发改能源〔2013〕2384号）；2020年取得西乌珠穆沁旗水利局对伊和吉林郭勒河改道防洪评价方案批复（西水发〔2020〕78号）和河流改道建设方案批复（西水发〔2020〕71号）。吉二矿河道改道工程于2019年1月取得国家林草局征收使用草原审核同意书（林草许准〔2019〕3号）；2019年7月取得自然资源部建设用地批复（自然资函〔2019〕424号）；2021年10月开工，目前主体工程已完工。原河道长度9.9公里，移改后长度3.6公里。经现场核实，伊和吉林郭勒河改道河段水流通畅，未出现河水漫滩现象，如遇短时强降雨天气，可能出现河水外溢情况。下一步，一是西乌珠穆沁旗督促企业完善水利工程建设程序，严格按照河流改造建设方案，完成后续工程，避免河流改造给周边牧户带来影响；同时，积极向周边牧户做好宣传解释工作，争取群众的理解。二是严格落实河湖长制，加强河流日常巡查管护，如果丰水期发生河水漫滩、水淹草场情况，及时向群众提供救助，最大限度减轻牧民经济损失。</p>				

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
67	X2NM202204140043	乌兰察布市化德县工业园区的李某某等3人，私挖滥采硅石，严重破坏生态环境。	乌兰察布市	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>经查阅相关档案资料，对工业园区内从事硅石加工、生产、经营的企业进行全面核查，未发现有李姓人员信息。经实地核实查看硅石分布矿点，并调取自然资源综合行政执法局对违法开采硅石有关案卷，分析研判并与投诉问题进行对比，确定投诉人反映的问题为朝阳镇尔力格图行政村乔三围自然村西北山擅自开采硅石问题（发生在2021年8月）。</p> <p>2021年8月6日23点，化德县自然资源综合行政执法局接到矿山派出所举报线索，称有人在朝阳镇白土卜子行政村乔三围自然村西北山上擅自开采硅石。执法工作人员及时开展调查处置，现场下达《责令停止违法行为通知书》，并开展立案调查。经查，此行为系化德县长顺镇居民高某所为。2021年8月7日，化德县自然资源综合行政执法局聘请第三方测绘公司对违法盗采硅石区域现场进行测量并出具测量技术确认报告，确认该采坑面积共128.1平方米，总采挖量为120立方米。因盗采现场发现及时，且未对地质环境造成较大影响，根据《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条及《内蒙古自治区自由裁量权适用标准》适用条款，当时责令违法人员限期恢复治理并处罚款2万元，2021年8月17日当事人缴纳罚款后结案。本次举报问题反映后，经现场核查，目前该区域盗采部分恢复治理工作还不彻底。</p>	部分属实	<p>1. 针对盗采部分恢复治理不彻底的问题，当地立行立改，组织进行了恢复治理。由化德县自然资源部门对该区域现场进行了填埋、削坡、平整，并于2022年4月17日完成整改，播撒了草籽，逐步恢复植被。</p> <p>2. 以此次整改为契机，进一步以点带面，举一反三，不断加大对私挖乱采、破坏矿产资源等违法行为查处力度，加强动态巡查，强化宣传引导，依法依规从严管理，不断巩固生态恢复治理成果。</p>	已办结	无
68	X2NM202204140045	乌兰察布市丰镇市旧城区在第一排楼房后是被拆的七零八落的平房，几平方公里的黄土裸露还存有垃圾，起风时有沙尘。	乌兰察布市	大气	<p>经查，投诉人所反映的内容属实。</p> <p>经核查，2016年，丰镇市人民政府对旧城区办事处辖区实施了棚户区改造工程，涉及旧城区城壕渠北、旧城区文庙社区旧三中东南角、东巨墙社区电影院南侧、东巨墙社区金海苑酒店东侧等四个地块，总占地面积0.124平方公里。棚户区改造拆迁过程中，因四个地块中有部分居民（213户）拆迁补偿诉求远远超出安置补偿标准，一直未能达成协议，造成已拆迁区域现状较为凌乱，存在地表裸露并伴有部分建筑垃圾零散堆存现象。经测算，其中地表裸露部分约0.0085平方公里，遗留拆迁垃圾约760立方米，因清理和平整覆土工作不及时、不彻底，大风干燥天气时会产生尘土。举报反映问题属实。</p>	属实	<p>1. 责令城乡融合发展服务中心对已达成拆迁协议的房屋进行规整。</p> <p>2. 城乡融合发展服务中心已于4月15日开始对丰镇市旧城区全部棚户区改造项目区域内的垃圾进行清运，并对地表裸露区域进行平整、洒水、换土、播种草籽，已于2022年4月23日全部完成。</p>	阶段性办结	无
69	X2NM202204140073	乌兰察布市四子王旗吉生太乡黄家滩砖厂生产所用的页岩矿和黏土没有采矿手续，破坏生态。该厂2017年8月投产后，产生排放大量有毒气体，污染环境严重。	乌兰察布市	大气	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>1. 投诉反映的“黄家滩砖厂生产所用的页岩矿和黏土没有采矿手续”问题部分属实。</p> <p>经查，投诉反映的砖厂为四子王旗宏龙建材有限公司（法人为马某某），位于吉生太镇黄家滩村北200米处。2017年4月，该公司6000万块/年页岩烧结空心砖项目经四子王旗经信局批准备案，项目利用页岩空心砖替代粘土实心砖，属国家鼓励性产业，符合国家产业政策。项目于2018年3月开工建设，2019年7月完工并开始试产，2019年7月至2021年6月期间，因产品不合格处于制砖工艺调整、设备调试和间断性生产状态，2021年10月至今处于停产状态。</p> <p>该项目于2017年开始组件，2018年3月开工建设，2019年7月完工并开始试产，2019年8月通过公开出让的方式取得了建设用地规划许可证。（符合《国土资源部关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》（国土资规〔2017〕10号）文件第二项“（七）实施用地审批特殊政策。深度贫困地区建设用地，涉及农用地转用和土地征收的，在做好补偿安置前提下，可以边建设边报批”规定。）2019年7月至2021年6月期间，因产品不合格处于制砖工艺调整、设备调试和间断性生产状态，2021年10月至今处于停产状态。</p> <p>经核查，该砖厂所用粘土为建厂时开挖地基时产生的粘土，现堆放在厂区南部。企业法人马某某曾于2019年4月在红格尔苏木海卜子嘎查乌-江线143公里路东2公里处采挖页岩矿，因无合法采矿手续，2020年9月四子王旗自然资源局执法大队对马某某非法开采行为立案调查，责令其停止非法开采，并委托内蒙古有色地质矿业（集团）六〇九有限责任公司对采坑进行测量鉴定，开采量为9273.09立方米，经价格认证违法所得92824元，依据《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条，作出依法没收违法所得，并处罚款2万元的行政处罚决定，同时责令当事人对采坑进行环境治理，现已完成治理。</p> <p>2. 投诉反映的“产生排放大量有毒气体，污染环境严重”问题部分属实。</p> <p>经查，该企业于2017年8月取得环境影响报告表批复，2021年7月完成项目竣工环境保护验收，企业</p>	部分属实	<p>1. 四子王旗政府严格落实《内蒙古自治区人民政府办公厅关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意見》（内政办发〔2021〕7号）要求，不断加大对私挖乱采、破坏矿产资源等违法行为查处力度，加强动态巡查，依法依规从严管理。</p> <p>2. 持续强化监督管理，要求企业严格按照要求开展自行监测，同时由四子王旗生态环境局加强日常监管，落实污染防治监管责任，全面督导企业落实污染防治措施，确保各项污染物达标排放。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					现有烘烧炉窑生产线一条，配置“旋风多管除尘器+双碱式脱硫除尘”系统1套，粉尘集气罩2套、袋式除尘器1套及1根15米排气筒，污染防治设施建设与环评批复要求相符。烘烧炉窑生产过程中会产生SO ₂ 、NO _x 和氟化物等污染物，排放后对空气环境质量会有一定影响。但经调阅该企业近几年在间断生产期的治污设施运行台账，生产期间污染防治设施均能正常运行，脱硫药剂台账符合实际。2021年6月，经第三方检测机构出具检测报告显示：四项主要排放物烟尘的最大排放浓度为24.0mg/m ³ ；SO ₂ 最大排放浓度为24.0mg/m ³ ；NO _x 最大排放浓度为4.0mg/m ³ ；氟化物最大排放浓度为1.33mg/m ³ 。烟尘、SO ₂ 、NO _x 和氟化物排放浓度分别小于30mg/m ³ 、300mg/m ³ 、200mg/m ³ 和3mg/m ³ ，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)标准，达标排放。				
70	D2NM202204140028	乌兰察布市凉城县六苏木镇西边的护城河、五好河，东边的石窑沟河、卜良河附近，有人在无任何手续的情况下在采石采砂，导致河流中断。	乌兰察布市	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>经核实，凉城县六苏木镇周边的河流有五号河（即举报所述“五好河”）、石天沟河（即举报所述“石窑沟河”）、步量河（即举报所述“卜良河”）、弓坝河（应为举报反映的“护城河”）。上述4条河流均为季节性有水河流，丰水期部分河段有泉水涌出，行洪期也能满足行洪需要。2017年之前，上述4条河道支流部分河段存在采砂采石痕迹，主要是附近村民用于危房改造、维修乡间砂石路等采挖形成的。2018年，凉城县在全县范围开展了河道整治工作，严厉打击偷挖盗采砂石行为，并对所有的河道进行了疏浚平整。此后，虽然这4条河流已纳入凉城县政府2019年11月批复的《乌兰察布凉城县河道采砂规划（2018-2022年）》可采区范围内，但没有对河道采砂权进行过拍卖，此4条河流河床中无任何采砂企业，故不存在采砂权手续问题。</p> <p>接到此信访案件后，凉城县委政府责成六苏木镇于4月15日-16日发动镇村两级河长对信访人反映的4条河道开展了全面巡河，重点对采石采砂行为进行排查。经排查，发现五号河和石天沟河道有部分河段存在零星采砂小坑（方圆不足3米，深度不足0.5米），未发现有大坑、砂堆以及采砂采石作业设备和机具。经走访河道周边部分村民了解核实，上述小坑是附近村民零星采砂自用形成的，没有大规模河道采砂活动。总体来看，上述4条河流平整顺畅，部分河段有泉水涌出，或在地表径流，或渗入地下，特别是弓坝河、石天沟河泉水与融雪水汇合，水流较大，未发现采砂采石导致河流中断问题。故反映因河道采砂造成河流中断问题不属实。</p>	部分属实	<p>1. 针对五号河、石天沟河部分河段零星采砂形成的小坑，已由镇村两级河长组织进行了平整，截至4月16日，已全部平整完毕。</p> <p>2. 充分发挥河湖长作用，全面加强巡河排查工作，严厉打击私采乱挖行为，及时对河道坑洼地带进行平整，确保行洪顺畅。</p>	已办结	无
71	X2NM202204140033	2012年以来，乌兰察布市察哈尔右翼后旗当郎忽洞苏木东押地房村的李某、高某，大肆毁林盖房，建筑养殖场，毁林面积约40多亩，并用网围栏将850亩林草地全部围起，用于养殖。2018年以后，上述2人仍在林地内扩建养殖场，破坏林地。	乌兰察布市	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>1. 投诉反映的“2012年以来，当郎忽洞苏木东押地房村的李某、高某，大肆毁林盖房，建筑养殖场，毁林面积约40多亩”问题基本属实。</p> <p>经核查，2012年7月，举报反映的李某、高某等人合股在当郎忽洞苏木东压地房村北成立了海森种养殖农民专业合作社（法人：李某），并建设了办公用房、库房、猪舍等设施，共占地37.587亩（其中林地22.587亩，天然牧草地15亩）。2013年10月，合作社法人变更为高某，高某将合作社东墙外面的林地进行开耕，种植饲草料，占用林地4.6亩。2021年前，该合作社一直未办理相关用地手续。2021年11月19日，该合作社按照相关规定补办了设施农业用地手续（不包括2013年开耕种植的4.6亩林地）。经进一步核实，2013年开耕种植的4.6亩林地在2009年国土二调图上显示为耕地，2018年甲力汉村委会已将该耕地确权到村民白某某名下。</p> <p>2014年9月10日，察右后旗森林公安局通过群众举报对该合作社非法占用农用地进行了立案侦查，后移交察右后旗人民检察院。2017年1月13日，察右后旗检察院就该案向旗人民法院提起公诉，察右后旗人民法院依据内蒙古自治区林业监测司法鉴定中心鉴定结果，于2017年3月22日依法判决该合作社犯非法占用农用地罪，并处罚金2.5万元；被告人高某犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1.5万元。</p> <p>2. 投诉反映的“用网围栏将850亩林草地全部围起，用于养殖”问题基本属实。</p> <p>经核查，投诉反映的围栏地块属2001年实施沙源工程后，为保护生态进行的围栏封育。经察右后旗林</p>	部分属实	针对围封林地放牧问题，当郎忽洞苏木综合执法局已责令李某于4月20日开始拆除围栏设施，4月21日已拆除完毕，未造成植被毁坏。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>草局依据 2019 年林地更新一张图现场测量确认，网围栏围封林地 773.6 亩（非举报反映的 850 亩）。其中 239 亩林地权属归李某个人（2014 年 8 月取得林权证，使用期限 50 年）。2021 年 8 月，李某在围封林地东侧新建了养殖棚圈，占用围封林地进行放牧。</p> <p>3. 投诉反映的“2018 年以后，上述 2 人仍在林地内扩建养殖场，破坏林地”问题部分属实。</p> <p>经调查，李某于 2021 年在围封林地东侧新建了养殖棚圈，占用天然牧草地 1.98 亩，经当郎忽洞苏木政府核实，该地块已于 2021 年 8 月取得苏木政府审批手续（《关于同意察哈尔右翼后旗海森种养殖农民专业合作社的批复》（党政发〔2021〕101 号））（依据《自然资源部农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4 号））。</p>				
72	X2NM202204140021	乌兰察布市卓资县大榆树乡脑包沟村村民赵某某，在脑包沟河道内开设沙场大肆采砂，严重破坏耕地、林地挖沙。	乌兰察布市	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>经核实，卓资县大榆树乡脑包沟村仅有一家砂场，为内蒙古卓子砂利环境治理有限公司，法人代表陈某某，现场负责人高某某。该砂场采砂权人为卓资县卓越资源开发有限责任公司，2019 年、2021 年，卓资县水利局分别向其颁发了《准予行政许可决定书》（卓水发〔2019〕122 号）、《关于卓资县卓越资源开发有限公司河道采砂延续的准予行政许可决定书》（卓水审〔2021〕21 号），准予其进行河道砂石开采。2019 年 12 月，内蒙古卓子砂利环境治理有限公司通过公开竞拍，从卓资县卓越资源开发有限公司取得河道采砂劳务合作权，于 2020 年 3 月 23 日签订合作协议后，一直在规划批准的河道范围内进行采砂作业，2021 年 7 月 20 日至今一直停工停产。</p> <p>经卓资县信访局、自然资源局、水利局、大榆树乡人民政府现场核查，并经卓资县自然资源局通过对比国土三调资料显示，该砂场采砂范围原为河道滩涂（三调为裸土地），采砂过程中虽然未挖毁耕地、林地，但未能严格按照河道采砂规划进行开采作业，致使部分河道采面坑洼不平、砂石及弃土堆放不规范，对当地河道生态造成了一定影响和破坏。</p>	部分属实	目前，卓资县相关主管部门及乡镇针对该企业存在的问题制定了具体的整改方案，明确了整改时限，采砂企业正在按照整改方案对河道进行规范治理，预计 4 月 25 日前完成整改。	阶段性办结	无
73	X2NM202204140009	乌兰察布市察哈尔右翼前旗土贵乌拉镇冯某某，侵占白土湾村 300 多亩土地并建设了混凝土搅拌站和停车场，常年在纳令沟村交界处旧铁道附近私自挖沙，导致植被破坏。	乌兰察布市	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>1. 投诉反映的“冯某某侵占白土湾村 300 多亩土地并建设了混凝土搅拌站和停车场”问题部分属实。</p> <p>经查，多年以前，由于部分村民自建房屋用沙取土，在土贵乌拉镇南营行政村白土湾自然村附近形成一处历史采坑，后逐步成为垃圾堆放处。经核实，该区域占地约 77 亩（非举报反映的 300 多亩），属于土贵乌拉镇南营行政村白土湾自然村集体土地。冯某某将该区域垃圾清理后于 2011 年建设了停车场（占地 60 亩）；2014 年投资人郭某某在此处建设了混凝土搅拌站（占地约 17 亩）。其中停车场已于 2016 年拆除并恢复了植被；搅拌站在 2021 年 9 月察右前旗自然资源综合行政执法大队下达《责令限期拆除违法建筑通知书》后及时进行拆除，同年 10 月完成拆除工作。</p> <p>2. 投诉反映的“常年在纳令沟村交界处旧铁道附近私自挖沙，导致植被破坏”问题部分属实。</p> <p>经查，投诉反映的“纳令沟村交界处旧铁道附近”与上述混凝土搅拌站、停车场为同一区域，是上世纪 80 年代以来周边村民生产生活自建房屋用沙取土形成的历史采坑，到 2011 年采坑逐步成为土贵乌拉镇周边村民生活和建筑垃圾堆放处，造成植被破坏问题属实。2016 年察右前旗实施土贵乌拉镇西北出口绿化工程时，在此建设的停车场拆除并对区域进行了绿化，恢复了植被。2021 年搅拌站拆除后植被正在自然恢复。</p>	部分属实	无	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
74	X2NM202204140010	<p>1. 乌兰察布市四子王旗汇鑫铜业有限公司在白乃庙矿的第四、十一矿段盗采地下黄金；在第五矿段私建选矿厂；在第五、第八矿段私建尾矿库排污；在第四、第五、第六、第十一矿段地表，使用硫酸和氰化钠堆浸矿石，并用浮土掩盖。</p> <p>2. 四子王旗大地矿业开发有限责任公司在其所在矿区违规使用氰化钠清洗矿洞，严重污染地下水和土壤。</p> <p>3. 四子王旗宏隆矿业有限责任公司（白乃庙金矿）在其矿区违规使用氰化钠清洗矿洞，严重污染地下水和土壤，同时还堆浸矿石，造成环境污染。</p>	乌兰察布市	生态、土壤、水	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>1. 投诉反映的“乌兰察布市四子王旗汇鑫铜业有限公司在白乃庙矿的第四、十一矿段盗采地下黄金；在第五矿段私建选矿厂；在第五、第八矿段私建尾矿库排污；在第四、第五、第六、第十一矿段地表，使用硫酸和氰化钠堆浸矿石，并用浮土掩盖”问题部分属实。</p> <p>（1）投诉反映“四、十一矿段盗采地下黄金”问题部分属实。</p> <p>经查，2005年至2015年，汇鑫铜业有限公司在没有办理采矿许可证的情况下，在白乃庙铜矿四矿段非法开采过金矿石，未在十一矿段开采过金矿石。</p> <p>2019年6月17日，乌兰察布市公安局对汇鑫铜业有限公司2005至2015年在未取得采矿许可证的情况下，利用竖井非法采挖四矿段金矿石进行立案侦查。同年10月22日移送乌兰察布市人民检察院后由四子王旗人民检察院办理。2020年5月14日，四子王旗人民检察院对汇鑫铜业有限公司作出存疑不起诉的决定，并继续侦查，待证据确实、充分后，再追究其非法采矿的刑事责任。针对上述问题，2019年12月至2021年1月，四子王旗纪委监委、乌兰察布市自然资源局、四子王旗公安局分别给予相关责任人（共9人）党内严重警告、记过、诫勉谈话等党纪政纪处分。2021年11月，四矿段采挖金矿石设施设备已拆除，采坑已回填治理。</p> <p>十一矿段采矿权归白乃庙铜业公司所有，首次设立时间为2002年2月，现采矿证有效期为2019年12月8日至2024年12月8日。经现场调查，该矿段一直由白乃庙铜业有限公司合法开采，未发现违法采矿行为。</p> <p>（2）投诉反映“在第五矿段私建选矿厂；在第五、第八矿段私建尾矿库排污”问题部分属实。</p> <p>经查，2008年底至2009年初，四子王旗汇鑫铜业有限公司为配套1500吨氧化电解铜项目（有立项批复），在五矿段建设球磨车间一处，2021年初私自将球磨车间改造为选矿厂，因当时手续不全，未建设尾矿库。2021年8月16日，五矿段因未办理环评及审批手续开工建设，四子王旗生态环境分局执法大队对其下达《行政处罚决定书》（四环罚〔2021〕08号），处罚金1.61万元，并责令企业自行拆除恢复原状。</p> <p>第八矿段尾矿库为原龙泰铜业公司于2007年9月建成并投产，当时修建时无立项、用地等相关手续，2009年龙泰铜业公司被白乃庙铜业公司整体收购后一直停用。2020年6月1日，白乃庙铜业有限公司与鑫盛源矿业公司签订《白乃庙矿区地质环境治理生态修复暨固体废物综合回收协议》，9月23日，鑫盛源矿业公司日处理5000吨废渣、尾矿综合回收再利用项目在旗工信局取得《项目备案》，2021年6月，鑫盛源矿业公司在设备调试进行选矿实验时将选矿后的尾泥排放到原来的八矿段废弃尾矿库。针对其私自排放尾泥行为，四子王旗应急管理局于2021年8月11日下达了《责令限期整改指令书》（四应急责改〔2022〕11号），责令企业停止尾泥排放；四子王旗工信局于2022年3月24日下达了《停产通知书》，全面停止选厂设备调试选矿实验；四子王旗生态环境分局于2022年3月24日下达了《行政处罚决定书》（乌环罚07〔2022〕4号），按照《排污许可管理条例》，对其处以2万元罚款，责令企业停止非法生产。</p> <p>（3）投诉反映“汇鑫铜业有限公司在第四、第五、第六、第十一矿段地表，使用硫酸和氰化钠堆浸矿石，并用浮土掩盖”问题部分属实。</p> <p>经查，汇鑫铜业有限公司2007年至2010年期间，用硫酸、氰化钠堆浸氧化铜和金矿石。在四、五、六、十一矿段地表，有硫酸堆浸氧化铜矿石堆4处，预估方量30万立方米；氰化钠堆浸金矿石堆2处，预估方量10万立方米。矿石堆未发现浮土掩盖。</p> <p>2007年，该公司取得了《汇鑫铜业有限公司年开采30万吨氧化铜矿石年堆浸金矿10万吨环境影响评价报告书》（乌环监字〔2007〕第37号）的批复。现场核查时，企业提供了四子王旗公安局出具的硫酸、氰化钠审批单。</p> <p>2. 投诉反映的“四子王旗大地矿业开发有限责任公司在其所在矿区违规使用氰化钠清洗矿洞，严重污染</p>	部分属实	<p>1. 针对投诉反映的五矿段私建选矿厂相关问题，2022年4月15日，白音朝克图镇综合执法局下达《责令改正通知书》，责令汇鑫铜业有限公司自行拆除五矿段选矿厂，目前正在拆除，2022年4月23日前全部拆除并完成治理。针对八矿段尾矿库相关问题，2022年4月16日，四子王旗应急管理局下达《关于对内蒙古鑫盛源矿业科技有限责任公司八矿段尾矿库参照闭库程序实施闭库工程的通知》，责令鑫盛源矿业公司启动八矿段尾矿库闭库程序。目前，企业已聘请河北海湾设计院开始闭库方案设计，按照设计方案时限完成闭库。</p> <p>2. 针对投诉反映的四、五、六、十一矿段相关问题，根据举报线索，2022年4月16日，四子王旗生态环境分局委托内蒙古三方监测环保有限责任公司编制了《汇鑫铜业有限公司四、五、六、十一矿段地下土壤监测方案》，对使用硫酸和氰化钠堆浸矿石涉及区域的土壤和地下水进行布点取样检测，并聘请有资质的机构对硫酸堆浸氧化铜矿石堆和氰化钠堆浸金矿石堆进行鉴定分析，提出方案进行处置。</p> <p>3. 针对投诉反映的大地矿业开发有限责任公司相关问题，根据举报线索，2022年4月16日，四子王旗生态环境分局委托内蒙古三方监测环保有限责任公司编制了《四子王旗大地矿业开发有限责任公司矿区地下水、土壤现状监测方案》，对矿区及周边的土壤和地下水进行布点取样检测。根据内蒙古三方监测环保有限责任公司4月18日出具的该区域《地下水检测报告》，显示氰化物检测结果符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值。《土壤检测报告》检测数据将于4月24日提供。针对举报人反映的使用氰化钠清洗矿洞问题，2022年4月17日，四子王旗委、政府组织旗公安局、自然资源局、生态环境局、工信局、应急管理局等部门成立问题调查工作专班，深入矿区实地调查核实，目前正在调查中。下一步，四子王旗旗委、政府待2022年4月24日《土壤检测报告》和调查工作专班《调查报告》出具后，依据结论再行判定。</p> <p>4. 针对投诉反映的宏隆矿业有限责任公司相关问题，根据举报线索，2022年4月16日，</p>	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>地下水和土壤”问题正在核查中。</p> <p>经查，四子王旗大地矿业开发有限责任公司砷矿位于白音朝克图镇政府所在地西南 2 公里处，采矿证号：C1509002011066120116376，有效期限：2020 年 6 月 22 日至 2022 年 6 月 22 日。2015 年 8 月至今一直处于停产状态。经白音朝克图镇走访矿区周边 3 公里范围内 6 户牧民，牧民表示未听说过有企业用氰化钠清洗矿洞行为。</p> <p>针对投诉反映问题，四子王旗生态环境分局已委托第三方监测公司对矿区及周边的土壤和地下水进行布点取样检测，四子王旗委、政府已组织相关部门成立问题调查工作专班，深入矿区实地调查核实，目前正在调查中。</p> <p>3. 投诉反映的“四子王旗宏隆矿业有限责任公司（白乃庙金矿）在其矿区违规使用氰化钠清洗矿洞，严重污染地下水和土壤，同时还堆浸矿石，造成环境污染”问题正在核查中。</p> <p>经查，宏隆矿业有限责任公司曾使用氰化钠堆浸，现场有氰化钠堆浸金矿石堆 2 处，预估方量分别为 1.2 万、1.5 万立方米左右。2007 年，该公司取得了《四子王旗宏隆矿业有限责任公司 5 万吨/年低品位矿石堆浸项目环境影响报告表》的批复。现场核查时，企业提供了公安部门出具的氰化钠审批单。针对投诉反映的问题，四子王旗生态环境分局已委托第三方监测公司对浸堆、矿区周边的土壤和地下水进行布点取样检测。下一步，四子王旗旗委、政府待 2022 年 4 月 24 日《土壤检测报告》和调查工作专班《调查报告》出具后，依据结论再行判定。</p>		<p>四子王旗生态环境分局委托内蒙古三方监测环保有限责任公司编制了《宏隆矿业有限责任公司（白乃庙金矿）矿区地下水、土壤、堆浸废石现状监测方案》，对浸堆、矿区周边的土壤和地下水进行布点取样检测，同时，聘请有资质的机构对 2 处氰化钠堆浸金矿石堆进行鉴定分析，提出方案进行处置。根据内蒙古三方监测环保有限责任公司 4 月 18 日出具的该区域《地下水检测报告》，显示氰化物检测结果符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准限值。《土壤检测报告》检测数据将于 4 月 24 日提供。针对举报人反映的使用氰化钠清洗矿洞问题，4 月 17 日，四子王旗委、政府组织旗公安局、自然资源局、生态环境局、工信局、应急管理局等部门成立问题调查工作专班，深入矿区实地调查核实，目前正在调查中。届时将依据《土壤检测报告》和四子王旗旗委、政府调查工作专班调查结论，再行判定。</p>		
75	D2NM202204140012	<p>乌兰察布市察哈尔右翼后旗当郎忽洞村蒙地宝马铃薯加工企业，没有任何手续，污水直排；加工后的废渣乱堆，有异味污染。</p>	乌兰察布市	<p>大气、水、土壤</p>	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>1. 举报反映的“乌兰察布市察哈尔右翼后旗当郎忽洞村蒙地宝马铃薯加工企业，没有任何手续，污水直排”问题部分属实。经查，举报反映的“马铃薯加工企业”实为内蒙古蒙地宝薯业有限公司，位于察右后旗当郎忽洞苏木，具体经营范围为淀粉及淀粉制品生产、销售，马铃薯贮藏销售，目前，企业处于季节性停产状态。该企业立项备案、环评、林草等手续齐全，其中 2011 年 11 月 8 日取得立项备案批复（察右后旗发改委：后发改字〔2011〕236 号），2021 年 11 月 15 日取得项目备案告知（察右后旗经信商务局），2022 年 3 月 16 日取得环评批复（乌兰察布市生态环境局：乌环表〔2022〕06 号），2022 年 4 月 7 日申领了排污许可证，2021 年 12 月 31 日取得 18.87 亩林草用地手续（内林草草监改许准〔2021〕870 号）。经调查，该企业占地全部为天然牧草地，存在林草手续不全的问题，其中已取得林草用地手续的 18.87 亩土地未办理农用地转用手续，还有 51.44 亩占地（天然牧草地）没有办理用地手续，属违法用地。</p> <p>经核实，该企业属于马铃薯淀粉加工企业，按照 2018 年 9 月 20 日施行的《马铃薯淀粉工业有机肥水农田利用技术规范》，马铃薯淀粉加工企业产生的废水属于“有机肥水”，可用于农田利用。经现场核查，该企业马铃薯清洗废水通过循环水池沉淀处理后循环利用，淀粉工艺产生的有机肥水经蛋白车间汁水池中转，并通过热提装置提取蛋白后，临时储存在汁水暂存池内，然后按技术规范要求采用喷灌方式进入流转自种土地（11311 亩）进行还田利用，还田利用方式与环评及批复内容一致，且符合《淀粉行业有机肥水还田利用技术规范》相关要求。举报反映的“污水直排”问题实属有机肥水还田利用。</p> <p>2. 投诉反映的“加工后的废渣乱堆，有异味污染”问题部分属实。经现场核实和走访村民了解，反映的“废渣”为加工马铃薯淀粉过程中产生的土豆渣。在生产过程中，淀粉加工企业一般将产生的土豆渣暂时堆放在厂区内固定地点，由当地村民自行拉走用于喂养牲畜。经现场检查，该企业虽然已季节性停产，但厂区还留存有少量土豆渣，且有轻微异味。综上判断，企业在生产期间，如天气炎热、土豆渣拉运不及时，会存在异味问题，但企业未能提供自行监测报告来证明达标排放。</p>	部分属实	<p>1. 针对 51.44 亩违法用地，察右后旗自然资源局已于 2012 年 5 月 20 日依法下达了《责令停止违法通知书》，同年 7 月 17 日又依法下达了《行政处罚决定书》，处以罚款 1.5 万元。目前，察右后旗自然资源局、林草局已督促企业完善草地报批资料，待资料完善后组件上报，预计 2022 年 6 月底前完成办理。</p> <p>2. 针对 18.86 亩用地，察右后旗自然资源局于 2021 年 3 月 15 日进行了立案并依法下达《责令停止违法行为通知书》，2021 年 3 月 25 日依法下达了《行政处罚决定书》，处以罚款 3.77 万元。察右后旗自然资源局已于 2022 年 4 月 2 日，将该企业 18.86 亩用地按违法用地组件上报至乌兰察布市自然资源局审核，预计 2022 年 6 月底前完成办理。</p> <p>3. 针对企业未能提供自行监测报告问题，2022 年 4 月 16 日，察右后旗生态环境分局依据相关法律要求对该企业处以 10 万元的行政处罚。</p> <p>4. 针对厂区留存的少量土豆渣问题，已责成企业自行组织村民将土豆渣全部拉走喂养牲畜，现已清理干净。4 月 16 日，当地生态环境部门委托第三方检测机构对企业厂界恶臭气体进行了采样检测，结果显示硫化氢、氨均能满足标准要求（达标）。下一步，生态环境部门将继续加强监管，确保污染物达标排放。</p>	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
76	D2NM202204140007	乌兰察布市四子王旗白音敖包苏木达来嘎查禁牧政策落实不到位,有人非法在举报人的草场上放牧,破坏草原生态。	乌兰察布市	生态	<p>经查,投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>投诉反映的达赖嘎查位于中蒙交界处,边境线长 21.3 公里,行政区域面积较大(702 平方公里),为深入推进兴边富民,守边稳边固边政策,达赖嘎查按照《关于加大边民支持力度促进守边固边的指导意见》(中办发〔2017〕53 号)文件精神,从让边境区牧民留得住、有事做的角度出发,允许守边固边常住牧民舍饲养殖少量自食羊。</p> <p>经巴音敖包苏木综合行政执法局走访摸排,初步判定达赖嘎查牧民龙某某在其联户草场内有偷牧行为。经进一步自查,由于达赖嘎查地域面积大,禁牧监管力量不足,未能做到 24 小时监管,加之部分牧民饲草料储备不足,为降低舍饲养殖成本,近年来,辖区个别牧民有在禁牧区草场上偷牧现象,对局部草原生态环境有一定影响。但根据自治区草原勘察设计院评估报告显示,自 2011 年草原生态保护补助奖励政策实施以来,达赖嘎查草原盖度从 2011 年的 12.5%增加到 2021 年的 26.5%,草原盖度逐年提高,草原生态环境呈逐年改善趋势。</p>	部分属实	<p>1. 经巴音敖包苏木综合行政执法局现场核查,按照《内蒙古自治区草畜平衡和禁牧休牧条例》(第三十五条)规定,2022 年 4 月 16 日由巴音敖包苏木综合执法局对达赖嘎查牧民龙某某下达《责令停止违法行为通知书》,同时龙某某签定了《禁牧承诺书》。</p> <p>2. 已责成四子王旗将保护草原生态环境作为重要政治任务,严格执行禁牧、休牧和草畜平衡制度,推动草原生态持续好转。一是严格落实政策法规。严格贯彻执行《内蒙古自治区草畜平衡和禁牧休牧条例》《乌兰察布市人民政府办公室关于进一步加强禁牧休牧和草畜平衡管理工作的通知》《四子王旗人民政府关于加强禁牧与草畜平衡工作的通告》等相关文件精神,依法严厉打击偷牧放牧行为。二是严格禁牧执法。严格落实林草长制,进一步完善禁牧网格化长效监管责任制度,加强苏木乡镇综合行政执法局监管力度,在日间常态化执法的同时,开展夜间不定期巡查执法,全天候对偷牧行为进行严厉打击。对屡禁不止的偷牧户,依法依规扣发其草原生态补奖资金。三是强化禁牧宣传。广泛深入宣传禁牧工作相关法律、法规和政策,切实提高群众对禁牧工作重要性的认识,确保禁牧工作稳得住、不反弹、有成效。</p>	已办结	<p>针对投诉反映的问题,巴音敖包苏木党委、政府于 2022 年 4 月 15 日分别对相关单位和责任人进行了问责处理。</p> <p>1. 对巴音敖包苏木综合行政执法局、达赖嘎查委员会在全苏木范围内通报批评;</p> <p>2. 对巴音敖包苏木综合行政执法局副局长那顺巴图给予免职处理;</p> <p>3. 对达赖嘎查支部委员会书记、嘎查长马江瑞进行诫勉谈话,同时解聘其草原管护员岗位。</p>
77	D2NM202204140050	鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇伊力概村 4 社村民的 40 多亩的草牧场被王某某侵占,开垦为耕地。	鄂尔多斯市	生态	<p>经调查核实,举报人所指的“伊力概村”实为苏布尔嘎镇伊勒概沟村,“40 多亩草牧场”位于伊勒概沟村四社。经实地勘测,该地块面积为 100.35 亩,现已全部被开垦。因该地块存在土地纠纷,经伊金霍洛旗相关部门多次调解、旗农村土地承包仲裁委员会仲裁、旗人民法院裁定,均未能确权到户,目前权属不明。</p> <p>该地块在第二次全国国土调查数据和 2015 年森林资源管理一张图数据显示为草原 93.98 亩、未成林造林地 6.37 亩,在第三次全国国土调查数据显示为耕地 71 亩、天然牧草地 29.35 亩。经查阅资料、比对影像及走访调查,2015 年李某小、王某兵、王某祥、高某林 4 人将该地块开垦,总面积大于举报人反映的面积,且地类不同,交替种植玉米和牧草沙打旺。其中,李某小开垦草原约 11 亩、开垦未成林造林地约 6 亩;王某兵开垦草原约 40 亩;王某祥开垦草原约 30 亩;高某林开垦草原约 11 亩。具体面积需经相关机构鉴定后予以明确。</p>	属实	<p>目前,伊金霍洛旗已委托司法鉴定机构对相关涉事人员具体开垦面积进行鉴定。待鉴定结果出具后,构成刑事犯罪的,将移交公安机关处理。涉及行政违法的,我旗将责成相关部门依法进行处置。</p>	未办结	<p>目前已对相关责任人启动问责程序。</p>

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
78	D2NM202204140046	鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇草场村大队沙圪洞村附近的华富煤矿及厅子堰煤矿，存在运煤车辆扬尘和矿区粉尘污染严重的问题。	鄂尔多斯市	大气	<p>“华富煤矿”实为准格尔旗华富煤炭有限责任公司（以下简称“华富煤矿”），位于准格尔旗薛家湾镇牛光圪旦村，采矿许可证（证号：C1500002009071120028834）有效期至2023年7月10日，开采方式为露天开采，证载生产规模为120万吨/年，矿区面积6.5129平方公里，证照齐全有效，属合法生产矿井。</p> <p>“厅子堰煤矿”实为准格尔旗窑沟乡厅子堰煤矿有限责任公司（以下简称“厅子堰煤矿”），采矿许可证（证号：C1500002010031120068002）有效期至2024年3月15日，开采方式为露天开采，证载生产规模为300万吨/年，矿区面积4.0635平方公里，证照齐全有效，属于合法生产矿井。</p> <p>1.关于“准格尔旗薛家湾镇草场村大队沙圪堵村附近的华富煤矿及厅子堰煤矿，存在运煤车辆扬尘”的问题。该问题基本属实。</p> <p>经调查核实，华富煤矿出矿运煤公路途经牛光圪旦村黄格尔梁社、其子湾社和草场村沙圪洞社（举报中所称的沙圪堵村），和厅子堰煤矿共用草场村沙圪洞社乡村道路。该路段从其子湾社至沙圪洞社约4公里，部分路段路面破损，车辆通过时有扬尘产生，加之部分村民房屋距公路较近，公路扬尘对村民生产生活有一定影响。为减少扬尘对村民的影响，两矿成立矿区扬尘管控领导小组，硬化、绿化出入矿主干道路，并要求运煤车辆出矿必须覆盖篷布。华富煤矿和厅子堰煤矿分别与草场村沙圪洞社所属的准格尔旗茂兴劳务服务有限公司签订了乡村道路路面清扫协议，但由于路况差，清扫洒水不及时等原因，该路段仍然有扬尘产生。</p> <p>2.关于“矿区粉尘污染严重”的问题。该问题部分属实。</p> <p>经调查核实，华富煤矿于2019年8月整合改造开工建设，2021年6月竣工验收备案并同时投入生产。该煤矿为减少扬尘产生，在穿孔作业和采剥作业中采取洒水喷雾降尘措施，对采场道路进行了砂石硬化和洒水降尘，对排土场和最终采坑进行复垦绿化。现场调阅煤矿检测报告显示，无组织颗粒物符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。</p> <p>经调查核实，厅子堰煤矿于2017年12月开工建设，2021年6月投入生产。该煤矿为控制矿区扬尘产生，采用先进爆破工艺降低爆破瞬间产生的粉尘，采装作业过程中洒水降尘，运输道路硬化，可复垦绿化的区域已全部复垦绿化。现场调阅煤矿委托第三方环境检测机构出具的检测报告显示，无组织颗粒物符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。</p> <p>上述两矿在露天剥离开采过程对扬尘的控制虽采取了一定的措施，但受露天开采工艺限制，在抑尘措施落实不到位和不利气象条件影响下，仍有扬尘产生。准格尔旗环境监测站于2022年4月4日、4月15日分别对厅子堰煤矿、华富煤矿厂界无组织颗粒物进行检测，厅子堰煤矿及华富煤矿检测结果均符合《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。</p>	基本属实	<p>1.准格尔旗人民政府责成旗能源局严格落实露天煤矿扬尘治理工作要求，加强对作业现场机械超配、洒水降尘设施配备和使用情况、清扫保洁及露天堆煤、筛分、破碎等生产环节的监督检查，督促企业按规范和标准作业。</p> <p>2.鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局责令上述两煤矿加大环保投入，增加洒水抑尘设施，增派养护人员、继续加大洒水降尘力度，定期开展粉尘检测，强化对作业区和厂区道路的常态化保洁。合理安排作业时间，遇不利自然条件和5级以上大风扬沙天气时，停止作业并洒水降尘。</p> <p>3.加强作业区道路的管控，通过增设交通引导标识、增派管理引导人员，采取调节车辆调度强度及数量频次措施，严控厂区车速和车辆数量，增加绿化面积，设置隔离带，将扬尘的影响降低到最小范围。</p> <p>4.建立村企联动机制，主动回应村民诉求，尽快协商确定公路改造计划并实施，合情合理化解村企矛盾。</p>	阶段性办结	无
79	D2NM202204140049	鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁镇柏相公村村内道路没有硬化，无苫盖措施，道路扬尘和噪声污染严重。拉运露天矿的土渣车，夜间将土渣大量倾倒在柏相公村西侧和郝家圪棱村处。	鄂尔多斯市	大气	<p>1.关于“准格尔旗魏家峁镇柏相公村村内道路没有硬化，无苫盖措施，道路扬尘和噪声污染严重”问题。该问题基本属实。</p> <p>经调查核实，举报人反映的“没有硬化的道路”位于准格尔旗魏家峁镇柏相公村，主道路从103省道柏相公村后梁社至王家圪洞社，全长13千米，道路两侧500米范围内居住村民52户，最近一户距离道路30米，主要通行车辆有村民私家车、社会车辆及部分大货车。路段中间约6千米在北方魏家峁煤电有限责任公司征迁范围内，并已完成征迁工作。煤矿为方便村民通行，保留了该路段。该道路为几十年来自然形成的通村土路，2013年进行了砂石铺垫。2020年7月北方魏家峁煤电有限责任公司在排土作业时使用该道路部分路段（使用路段约300米，在征迁范围内，并已完成征迁工作）。2020年10月停止使用该路段排土，2022年3月22日至4月12日，该煤矿电动矿卡车换电池时使用过该路段，之后没有使用，使用期间进行洒水降尘。日常柏相公村村委主要通过对抗洼和不平整处进行铺垫来抑尘降噪。目前该条道路存在的主要问题是未硬化、不平整、车辆通行速度快、部分通行货车苫盖不严，导致该条道路产生扬尘和噪声。</p> <p>2.关于“露天矿拉运渣土的车，夜间将渣土大量倾倒在柏相公村西侧和郝家圪棱村处”问题。该问题部</p>	部分属实	<p>1.准格尔旗人民政府责成魏家峁镇人民政府加强村内道路管理，采取洒水、清扫、限速限行、平整道路、绿化等措施减少扬尘和噪声对周围环境的影响。</p> <p>2.准格尔旗能源局责令北方魏家峁煤电有限责任公司严格按照批复设计、部门要求规范建设排土场。</p> <p>3.要求北方魏家峁煤电有限责任公司加强车辆管控，使用该路段时采取限速、苫盖、洒水等措施，防止扬尘、噪声扰民。</p> <p>4.魏家峁镇人民政府责令北方魏家峁煤电有限责任公司加强服务意识，积极主动回应村民合理合法诉求，化解村企矛盾。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					分属实。 经调查核实，举报人反映的“倾倒渣土的柏相公村西侧和郝家圪棱村”，地点为北方魏家崱煤电有限责任公司外排土场的2处排土点，2处排土点均在煤矿设计批复的西南排土场范围内。2005年12月6日，该煤矿取得了原国家环境保护总局的环评审批文件（环审〔2005〕945号），上述西南排土场在批复范围内。2019年6月24日，该排土场取得了鄂尔多斯市林业和草原局审批文件。2019年8月30日，该排土场取得了内蒙古自治区能源局同意该煤矿开采境界及该排土场变更审批文件（内能煤运字〔2019〕420号），变更了该排土场占地面积和最大排弃标高，变更后该排土场占地面积3.87平方千米，最大排弃标高1280米。2021年9月15日，鄂尔多斯市人民政府批复了该煤矿外排土场一期临时用地（鄂府发〔2021〕195号）。上述手续均在有效期内。2018年4月，该排土场取得了准格尔旗农牧业局审批文件（准农牧字〔2018〕114号），后因2021年4月草地手续逾期，准格尔旗农牧水综合执法大队对其违法占用草原行为进行行政处罚（（准）农水执罚决字〔2021〕第60号），罚款255790.64元。目前，煤矿已重新申报草原临时转永久批文，已报自治区。经现场核查及走访询问柏相公村村民该煤矿排土场用于排弃开采过程中的剥离物，未发现排弃其他物质，现场也未在其他位置发现堆土堆渣情况。				
80	D2NM 2022 0414 0026	鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇，王某某破坏牧民草场的柳树、杨树80棵，毁坏草牧场100亩，种植了农作物。举报人曾多次向当地有关部门反映。	鄂尔多斯市	生态	1.关于“王某某破坏牧民草场的柳树、杨树80棵”问题。该问题部分属实。 经核查，举报人反映的问题为敖勒召其镇塔班陶勒盖嘎查王某某砍伐住房东侧树木的问题。经现场勘验，确实存在80棵树木被砍伐的痕迹（现场仅留存砍伐后的树桩），其中榆树60棵、杨树17棵、柳树3棵，所在地块位于被举报人自己经营管理的草牧场内，地类为草原，无林权证。经鄂托克前旗林草局并出具勘验报告，被举报人所伐树木是10多年来逐年渐伐的过熟枯死树木。根据《中华人民共和国森林法》第五十六条“农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的零星林木，不需要申请采伐许可证”和《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国森林法〉办法》第三十七条“采伐林木必须申请林木采伐许可证，并按照许可证的规定进行采伐；农村牧区居民采伐房前屋后个人所有的零星林木除外；零星林木范围以林权证确认的为准”，被举报人不违反森林保护相关条例。 2.关于“王某某毁坏草牧场100亩，种植了农作物”问题。该问题基本属实。 经调查，被举报人实际开垦土地89亩，种植饲料玉米，国土“二调”数据显示为天然牧草地。2019年，敖勒召其镇人民政府针对开垦问题向被举报人下达了责令限期修复植被通知书。目前，被举报人已将其中54亩草原恢复为多年生牧草，并为另外35亩办理了人工草地审批手续。根据自治区破坏草原林地违法违规行为专项整治工作领导小组综合协调组《关于切实做好破坏草原林地违法违规行为专项整治行动问题整改处置工作的补充通知》中“在2020年12月31日之前，违法责任人主动终止违法行为并完成恢复植被，经验收合格，消除违法状态的，可不予立案查处”的规定，因被举报人已于2020年5月整改恢复到位，并于2020年7月经验收合格，故鄂托克前旗未予立案。 3.关于“举报人曾多次向当地有关部门反映”问题。该问题部分属实。 经调查核实，举报人及其亲属从2017年开始，曾多次到敖勒召其镇人民政府及旗直相关部门反映草牧场流转纠纷问题，但从未反映本次案件中举报的内容。	基本属实	1.持续加大对违法采伐森林问题的排查处理力度，严厉打击各类破坏森林资源的违法犯罪行为，做到及时发现、及时查处、及时整改、及时恢复。 2.进一步加强对破坏草原违规违法行为的执法力度，提高常态化巡查检查频次，切实做到举一反三、边查边改、立行立改。 3.严格按照信访工作“三到位一处理”的指导方针和工作要求，落实专人与举报人见面沟通，加强对举报人的政策解释和思想教育。	已办结	针对监管不到位问题，2022年4月15日，敖镇党委对塔班陶勒盖嘎查党支部原书记德力格尔、塔班陶勒盖嘎查委员会原主任关占军、塔班陶勒盖嘎查委员会原主任彭振空在全镇范围内通报批评，并要求3人做出书面检查。
81	X2NM 2022 0414 0026	鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇乃马岱村在十个全覆盖过程中，将大量建筑垃圾、生活垃圾填埋在农田保护区和附近的河床内，总共掩埋占地6亩左右，河道里的废弃物随着水流到处飘散，臭气熏天。	鄂尔多斯市	土壤、大气、生态、水	经调查核实，举报人所指的“乃马岱村”实为伊金霍洛镇乃玛岱村，该村在实施农村牧区“十个全覆盖”工程过程中，将拆除废旧房屋、残垣断壁和农用设施等部分垃圾掩埋至闲置2处土坑并回填的情况，经国土部门现场勘测，该2处闲置土坑面积共6.12亩，土地性质为天然牧草地且远离河岸线。上述2处土坑为历史上农牧民兴建土木挖取黏土而形成的取土坑，当时村委会在征得村民同意后，在这两个土坑进行了回填，并在回填后覆土。另外塔尔河流经乃玛岱村三、四社，长度约1公里，河床内未见水流，经询问当地村民得知该河流近十余年处于干涸状态，河道旁有自然形成的乡村小路，过往车辆和人员有随手丢弃白色垃圾的现象，该问题已在人居环境整治常态化工作中进行了及时清理，经现场核查，未发现异味。	部分属实	4月15日，伊金霍洛镇对乃玛岱村全域包括河湖岸线内人居环境进行了全面排查整治，将“十个全覆盖”工程实施过程中掩埋的垃圾全部转运处置，累计清倒20余车次，并在清理后进行了必要的净土回填。下一步，伊金霍洛旗将不断加强农村牧区生活垃圾收运处置体系建设，持续加大农村牧区人居环境日常巡查、执法检查频次和力度，确保各类垃圾及时清运处理，实现村容村貌全面改善。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
82	X2NM202204140036	2021年起，鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝镇五大仓村的李某某等人，在村内毁林毁草，开垦种植土豆，刚开始面积为2000亩，至今已扩张到约近万亩。	鄂尔多斯市	生态	<p>经调查，举报人反映的“李某某”为鄂尔多斯市兆丰农牧业开发有限责任公司法定代表人，实际执行人是郭某某。经测绘公司现地调查及上图初步确认，李某某等人在鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝镇武大仓村共计开垦土地5160.42亩，其中2021年开垦1592.44亩，2022年开垦3567.98亩。经比对达拉特旗2018年森林资源管理一张图，开垦土地涉及林地面积3971.2亩，其中灌木林地121.69亩，其他无立木林地3849.51亩；开垦土地在达拉特旗森林资源管理一张图范围外共1189.22亩，经比对国土二调数据，涉及灌木林地9.25亩，旱地2.62亩，沙地666.64亩，天然牧草地510.71亩。按权属划分，开垦的5160.42亩土地中，属于鄂尔多斯市造林总场经营的国有土地3907.32亩，属于恩格贝镇武大仓村集体土地1253.1亩。</p> <p>2020年12月18日，鄂尔多斯市造林总场万太兴分场护林员在巡护林地时发现李某某等人在鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝镇武大仓村雇佣机械推地，劝阻无果后报警，达拉特旗森林公安局出警并立案调查，同时告知其停工。2021年1月18日，达拉特旗林草局将此案移交至达拉特旗公安局，达拉特旗公安局介入调查，当事人停止了开垦行为，但因该土地存在权属纠纷（市造林总场国有土地与村集体土地权属存在争议），达拉特旗公安局出具不予调查决定，建议进一步明确土地权属。</p> <p>2022年3月5日，鄂尔多斯市造林总场万太兴分场护林员发现，李某某等人雇佣20多台大型机械推地，劝阻无效后造林总场将事件上报至达拉特旗林草局。3月14日旗农牧业综合行政执法大队对其立案并将推土机进行了查封，3月29日下达了《责令停止违法行为通知书》。4月17日恩格贝镇综合行政执法局向违法行为人下达了《停止违法行为通知书》和《限期整改通知书》，并采取了断水断电措施，当事人已全部停止违法行为。</p> <p>达拉特旗公安局、农牧业综合行政执法大队、林草局、恩格贝镇综合行政执法局、市造林总场等单位对该行为进行联合调查，并已委托第三方司法鉴定机构对开垦土地面积、地类进行确认。根据调查和司法鉴定结果进行查处。</p>	基本属实	<ol style="list-style-type: none"> 由公安部门牵头成立专班，提前介入调查，坚决依法依规打击破坏森林草原的违法行为，严肃追究违法行为人责任。 达拉特旗农牧业综合行政执法大队责令企业开展植被恢复作业，立行立改，于5月中旬前全部完成毁林地块的植被恢复工作。 达拉特旗人民政府责成旗林草局、农牧业综合行政执法大队、公安局等部门对全旗范围内破坏林草资源行为进行梳理排查，依法严肃查处。 持续加强《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》等法律法规宣传力度，引导农牧民知法、守法、用法，切实保护林草资源不受破坏。 	未办结	达拉特旗纪检监察机关已介入调查。
83	X2NM202204140039	2008年，鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇独贵塔拉工业园区在二圪旦湾村旁筹建并建设了大型取水站。取水站建设时，对周边河域进行了挖掘，挖深了河道，破坏了水草，造成村西河水位下降，大河变沟渠，变浅滩，东河河道严重堵塞，附近湿地变成了耕地，村内饮用水质量下降。	鄂尔多斯市	生态	<ol style="list-style-type: none"> 关于“2008年，杭锦旗独贵塔拉镇独贵塔拉工业园区在二圪旦湾村旁筹建并建设了大型取水站。取水站建设时，对周边河域进行了挖掘，挖深了河道，破坏了水草”问题。该问题属实。经调查，所反映的大型取水站位于独贵塔拉镇二圪旦湾村，由杭锦旗库布其水务有限公司承建，项目建设的目的是为独贵塔拉工业园区新杭、亿鼎、昊华等3个工业企业供水。该项目于2010年11月取得内蒙古自治区林业厅《关于同意内蒙古杭锦淖尔自然保护区建设供水工程取水水泵站的批复》（内林办发〔2010〕352号），2011年9月取得了水利部黄河水利委员会《关于内蒙古自治区杭锦旗能源重化工基地黄河供水工程水资源论证报告书的批复》（黄水调〔2011〕44号），2013年3月取得鄂尔多斯市环境保护局《关于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区供水（变更）工程环境影响报告的批复》（鄂环评字〔2013〕66号），2013年3月取得杭锦旗发展和改革委员会《关于转发鄂尔多斯市发展和改革委员会关于杭锦旗独贵塔拉工业园区一期（北区）供水工程核准的批复》（杭发改发〔2013〕31号），2013年7月取得鄂尔多斯市水土保持局《关于杭锦旗独贵塔拉工业园区一期（北区）供水工程水土保持方案报告书的批复》（鄂水保发〔2013〕71号）等文件。批准建设内容包括：调蓄水池、岸边泵站以及泵站进水渠、输水工程、净水工程等配套工程；挖方量485.3万立方米；年用水量1302万立方米。该项目于2014年8月建成并投入运行，实际建成调蓄水池、岸边泵站各一座，工程实际挖方量332.7万立方米，2021年实际供水量为1100万立方米，符合文件批准建设内容。建设取水站时，为建设泵站进水渠，对河道确实进行了挖掘，改变了原有植被，但建设内容在水土保持方案批复文件中已批复，挖掘河道行为合法合规。 关于因取水站建设造成“村西河水位下降，大河变沟渠，变浅滩”问题。该问题部分属实。当地村民所说的“村西河”指的是应急隔离堤以西的滩地，滩地水位下降，是沿黄灌区盐碱地灌排水系统提升改造工程降碱排盐的结果。为了改造沿黄地区39万亩盐碱地，杭锦旗水利局于2020年10月份 	部分属实	<ol style="list-style-type: none"> 持续落实好村级网格化管理服务机制，结合党员联户工作，由镇村干部及取水单位相关人员组成工作小组，深入周边村社开展走访入户，全面了解和解决群众的所急所盼，聚焦取水站审批建设、村西河水位下降、河道挖方、周边土地性质以及自来水水质等群众关心的问题，耐心细致解疑相关政策和取水站运行情况，最大限度争取群众的支持和理解。 加强供水单位的监管，对取水站日常运行开展常态化执法检查，确保取水站合法合规经营。 持续推进杭锦淖尔蓄滞洪区建设后续相关工作。 针对取水站运营及周边水环境情况，在周边嘎查村设立举报箱、公布举报电话，及时收集、了解和处理群众反映的问题。 	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>开工建设沿黄灌区盐碱地灌排水系统提升改造工程，对沿黄灌区 173 公里主排干渠进行了清淤疏浚，通过工程实施，降低地表水水位，实现降碱排盐，所以水位的降低并不是由于取水站建设造成的。</p> <p>3. 关于因取水站建设造成“东河河道严重堵塞，附近湿地变成了耕地”问题。该问题部分属实。当地村民所说的“东河河道”指的是相对于“村西河”，在应急隔离堤以东的河流，属于小南河末端。2008 年 3 月 20 日，黄河独贵塔拉镇奎素段发生特大凌灾，导致黄河溃堤，周边大面积土地（包括反映人反映地域）被河水淹没。因此，为预防和缓解凌灾带来的损害，保障群众生命财产安全，鄂尔多斯市人民政府于 2009 年开始筹划建设黄河内蒙古防凌应急分洪工程杭锦淖尔分洪区，在原有小南河末端及周围零散水沟间修建应急分凌渠，导致河两侧水域不再连通，造成举报人所述东河河道堵塞。其次，该区域历史上即为耕地，举报人所述“湿地变成了耕地”是黄河凌灾后，河水将原有耕地淹没、浸泡，之后几年河水逐渐退去，该区域土地又恢复为耕地。综上，举报人所述“东河河道严重堵塞，湿地变成了耕地”是建设取水站造成的，反映问题不属实。</p> <p>4. 关于因取水站建设造成“村内饮用水质量下降”问题。该问题不属实。取水站附近的二圪旦湾村饮用水为自来水，水源地在隆茂营村，饮用水质量与取水站建设没有关联；经调取了该水源地最近（2021 年 10 月）的水质检验报告，结果显示水质检验各项数据均正常，不存在饮用水质量下降问题。通过对周边 36 户群众开展饮用水质量走访调查 34 户群众认为饮水质量有保障，对饮用水质量满意度高，2 户表示饮用热水后存在白色水垢现象。</p>				
84	D2NM202204140019	鄂尔多斯市达拉特旗安格贝镇耳字沟村王某，破坏集体治沙林地 110 余亩。	鄂尔多斯市	生态	<p>经调查，举报人所反映的地块位于达拉特旗恩格贝镇耳字沟村耳字沟社，由两块土地（下称地块 1、地块 2）组成，面积共 116 亩，为耳字沟社集体土地。</p> <p>地块 1 面积 42 亩，经比对 2016 年森林资源管理“一张图”，该地块为非林地，查看 2015 年、2016 年、2017 年卫星遥感影像图，显示该地块无林木生长。2017 年农村土地确权时，将该地块中的 24 亩土地确权给王某明作为耕地使用。2018 年 12 月，旗人民政府统一制发了《农村土地承包经营权证》。2017 年秋，王某明在 24 亩已确权耕地外缘私自开垦了 18 亩，2018 年开始耕种，2021 年停止耕种。</p> <p>地块 2 面积 74 亩，经比对 2016 年森林资源管理“一张图”，该地块为非林地，查看 2015 年、2016 年、2017 年卫星遥感影像图，显示该地块无林木生长，该地块为非林地。2017 年耳字沟社村民王某明、高某平、吴某 3 人未经批准私自平整该地块时，村民向原旗森林公安局、原旗草原监督管理局所举报，两部门调查确认该地块为非林草地，责令其停止破坏地表行为并恢复原地貌，王某明等 3 人停止整理开发该地块，并恢复了原地貌。</p> <p>经比对 2018 年森林资源管理“一张图”，上述两块土地地类均为非林地。2022 年 4 月 15 日实地查看，地块 1 内拓展出的 18 亩土地已停止耕种；地块 2 同周边地貌一致，长有沙蒿，无新的违法开发土地行为。故该问题部分属实。</p>	部分属实	<p>1. 加强土地执法监管力度，做好土地管理政策宣传，坚决杜绝发生违法开垦行为。</p> <p>2. 责令王某明不得耕种开垦出的 18 亩土地，并于 2022 年 6 月底前恢复土地原貌，同时加强日常监督。</p>	阶段性办结	2022 年 4 月 17 日，恩格贝镇党委、政府责成恩格贝镇社会事务办副主任、耳字沟村包村干部王国权（普通干部）作出书面检查。
85	X2NM202204140013	鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇有人将四万多亩沙漠绿地（北至黄河，南至库布其沙漠，西至毛不拉孔兑，植树造林 3 万亩、种草加管护 1 万多亩）变成了牛羊牧场，将毛不拉孔兑变成采砂厂。四万多亩林草地造成不同程度损坏。	鄂尔多斯市	生态	<p>1. 关于“鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇有人将四万多亩沙漠绿地（北至黄河，南至库布其沙漠，西至毛不拉孔兑，植树造林 3 万亩、种草加管护 1 万多亩）变成了牛羊牧场，四万多亩林草地造成不同程度损坏”问题。该问题部分属实。</p> <p>经调查，举报人反映地块位于达拉特旗中和西镇翻身村，为中和西镇南伙房村村民高某成与中和西镇翻身村村民委员会涉法涉诉案件地块，面积为 43087 亩。经一审、二审、终审判决，其中 10657 亩由高某成经营至 2029 年 3 月 1 日，其他土地属于翻身村村民委员会。因高某成对法院判决拒不执行，认为其对原土地承包经营权有效，多年来通过多渠道进行信访反映该问题，目前仍在调解中。</p> <p>2022 年 4 月 15 日，经比对 2018 年森林资源管理“一张图”，上述地块中灌木林地 7073 亩、未成林造林地 8471 亩、宜林地 9783 亩、无立木林地 420 亩；剩余部分经比对第二次全国土地调查数据成果，其中草地 10656 亩，沙地 3770 亩，河流水面 1224 亩，灌木林地 1485 亩，农村道路 205 亩。上述林草地现由翻身村 4 名护林员进行管护。经对护林员与周边群众走访调查并利用无人机勘查，上述地块林草植</p>	部分属实	<p>1. 成立由中和西镇、司法等部门组成的工作专班，推进高某成与东达公司执行落实内蒙古自治区高级人民法院判决，尽快协调双方当事人解决矛盾纠纷，达成一致解决意见。</p> <p>2. 坚定不移贯彻落实禁牧政策，全面推行林（草）长制，责成中和西镇人民政府进一步压紧压实禁牧主体责任，抓好禁牧工作落实。农牧业综合行政执法大队持续加大巡查力度，严厉打击查处偷牧行为，对屡禁不止的偷牧户，从严处罚。</p> <p>3. 严格按照《达拉特旗河道采砂专项整治工作</p>	阶段性办结	1. 针对禁牧工作中存在履职不到位的问题，2022 年 4 月 17 日，经中和西镇党委研究决定，对现任中和西镇综合执法局局长贺

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>被总体长势良好，未发现明显破坏植被痕迹，历年卫片执法也无违法图斑，但地块中存在少量干牛粪、羊粪和足迹，推定有偷牧放牧行为。经调查，该地块周边区域涉及南伙房村、红海子村、翻身村三个村，紧邻地块有养牛户9户，存栏量305头；养羊户8户，存栏量2200余只，以上养殖户均建有相关养殖棚圈等设施。2022年4月17日，中和西镇综合执法局向上述养殖户下达了《禁止放牧告知书》，引导农户自觉舍饲养殖，不得再进行偷牧放牧。</p> <p>2. 关于“达拉特旗中和西镇有人将毛不拉孔兑变成采砂厂”问题。该问题部分属实。</p> <p>经调查，2009—2017年新改建S24兴巴高速公路期间，毛不拉孔兑下游范围内存在无证采砂点3处，其中第1处为2009年郝某与翻身村签订承包合同后采砂经营点，承包期满后已于2014年停产；第2处为2009年张某英与翻身村1至5社签订承包协议后采砂经营点，因纠纷矛盾已于2013年停产；第3处为袁某2014年向翻身村6社承包经营点，承包期满后已于2017年停产。上述3处采砂经营点停产后均已废弃，原杭锦旗国土资源局联合杭锦旗环保等部门已对郝某等进行了行政处罚。2019年4月，达拉特旗在河道“清四乱”行动中，对毛不拉孔兑内存在的3处废弃采砂点进行了清理，砂台等采砂设施均已拆除。经2022年4月15日对毛不拉孔兑达拉特旗段内河道实地踏查，未新发现非法采砂盗砂行为。</p>		<p>方案》、《达拉特旗河道管理办法（试行）》等文件要求，落实河道采砂管理责任制，持续开展河道“四乱”整治，严厉打击非法采砂行为。持续加大宣传引导，加强对河道非法采砂危害性和打击非法采砂必要性的宣传报道，提高农牧民意识，营造良好的社会舆论氛围。</p>		<p>新民（副科级）在全镇范围内给予通报批评。</p> <p>2. 针对护林员巡查不到位、工作责任落实不到位的问题，2022年4月16日，经中和西镇人民政府研究决定，对现任翻身村护林员王双平做出解聘处理；对护林员郭虎林、张飞清、石蛆小每人处以500元罚款。</p> <p>3. 针对河道砂石资源监管不力的问题，2022年4月17日，经达拉特旗自然资源局党组研究决定，对时任原国土资源局执法监察大队副大队长马飞（副科级待遇）在全系统范围内给予通报批评。</p>

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
86	X2NM202204140011	鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇红海子村有人将100多亩林草地开荒变为耕地。	鄂尔多斯市	生态	<p>经调查核实，举报人反映地块位于阿勒腾席热镇红海子村一社境内，总占地面积126.21亩。因伊金霍洛旗中心城区拓展需要，2019年4月6日，伊金霍洛旗人民政府与阿勒腾席热镇红海子村民委员会签订了《红海子村第一生产合作社土地征收协议书》，对包括该地块在内的988.27亩土地进行了整体收储。因该地块暂时未进行开发建设，地块内涉及的耕地处于撂荒状态，区域内有零星自然生长的草木。经与全国第二次国土调查成果数据比对，上述126.21亩地块地类为水浇地，非草地；经与2019年森林资源一张图比对，该地块地类为非林地；经与全国第三次国土调查成果数据比对，该地块地类含乔木林地39.55亩；其他林地9.1亩；水浇地77.56亩。鉴于该地块在全国第二次国土调查时属于水浇地，因此，在全国第三次国土调查成果数据统计时，在“种植属性名称”属性中标注为“工程恢复”，即可通过工程手段恢复耕种条件的土地。</p> <p>根据《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案〉的通知》（内政办发〔2021〕11号）《鄂尔多斯市人民政府关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的实施意见》（鄂府发〔2021〕62号）《伊金霍洛旗人民政府关于坚决制止耕地“非农化”的通知》（伊政土发〔2020〕76号）等文件要求，结合村民实际需求，2022年3月25日，阿勒腾席热镇人民政府与红海子村民委员会签订了《土地委托管理协议书》，委托管理期限一年，面积130亩。2022年3月底，红海子村民委员会对该地块进行复耕。综上，该问题基本属实。</p>	基本属实	<p>1. 伊金霍洛旗将全力做好耕地保护政策解读和重点工作征求意见等基础工作，及时回应村民关切，保障信访诉求得到妥善处置。</p> <p>2. 伊金霍洛旗将督促红海子村村民委员会，严格按照耕地保护相关政策要求，规范开展复耕工作。</p>	已办结	无
87	X2NM202204140005	<p>1. 鄂尔多斯市乌审旗图克镇沙日嘎毛日村煤矿（门克庆煤矿）开采破坏土地、抽取地下水，相关部门还把地下水抽取输送到别的地方（至少抽六、七年），导致当地水资源短缺，以前地表随处都有水，如今地形低的地方再探三米才能探到水面，影响到几万亩的林地和耕地。</p> <p>2. 煤矿企业排污，对空气、地表水和地下水、土壤造成严重污染，也造成天气极端变化，如目前非常抗旱的沙柳多一半都死了。</p>	鄂尔多斯市	水、土壤、大气、生态	<p>1. 关于“乌审旗图克镇沙日嘎毛日村煤矿（门克庆煤矿）开采破坏土地、抽取地下水，相关部门还把地下水抽取输送到别的地方（至少抽六、七年），导致当地水资源短缺，以前地表随处都有水，如今地形低的地方再探三米才能探到水面，影响到几万亩的林地和耕地”问题。该问题部分属实。</p> <p>经调查，举报的“乌审旗图克镇沙日嘎毛日村煤矿（门克庆煤矿）”为中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿（以下简称“门克庆煤矿”），该矿设计开采规模1200万吨/年，配套建设同等规模的洗煤厂，矿井核定生产能力800万吨/年，煤矿及选煤厂项目已通过竣工验收，证照齐全，属于合法生产矿井。项目环境影响报告书由原环境保护部于2009年4月批复，煤矿于2011年1月份开工建设，2017年1月进入联合试运行，2019年9月完成竣工环境保护自主验收。水利部黄河水利委员会于2021年11月以黄许可决〔2021〕104号文件批复该项目的取水申请，同意该项目以处理后的矿井水作为生产用水水源，以自备水源井地下水和深度处理后的矿井水作为生活取水水源。</p> <p>（1）关于“门克庆煤矿开采破坏土地”问题。</p> <p>该煤矿为井工煤矿，煤炭开采在地表700米以下，开采过程中采取离层注浆技术控制地表采空区塌陷，经过实地踏勘，目前井田范围内地面未发生塌陷坑和地裂缝，但存在塌陷和地裂缝的隐患。门克庆煤矿工业广场土地已取得合法用地手续。故煤矿开采破坏土地问题不属实。</p> <p>（2）关于“抽取地下水，相关部门还把地下水抽取输送到别的地方（至少抽六、七年），导致当地水资源短缺，以前地表随处都有水，如今地形低的地方再探三米才能探到水面，影响到几万亩的林地和耕地”问题。</p> <p>经调查，举报问题区域涉及的取排水量较大的项目有门克庆煤矿和哈头才当水源地供水工程，具体情况如下：</p> <p>门克庆煤矿矿井水涌水及外输情况：2010年至2016年基建期间，矿井水量约200立方米/小时，经矿井水处理站处理后全部综合利用，无外排。2017年1月进入联合试运行以来，矿井涌水量情况为2017年涌水804.48万立方米、2018年涌水693.3万立方米、2019年涌水893.73万立方米、2020年涌水1164.83万立方米、2021年涌水1142.66万立方米，矿井水经中天合创疏干水深度处理厂处理后，大部分输送到图克工业项目区保障化工厂生产用水，少部分输送到鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区（东胜区境内）用于湿地补水。2022年2月，乌审旗巴汗淖生态补水工程建成通水后，门克庆煤矿矿井水经深度处理后输送至巴汗淖湖用于生态补水。经调取煤矿水文孔监测数据（SQ1孔用于监测地面至地面以下</p>	部分属实	<p>（1）委托黄河生态环境科学研究所编制《乌审旗矿井水排放控制与生态保护综合方案》、内蒙古绰勒水利水电有限责任公司编制《图克镇乌金沧海生态补水及抗旱减灾项目可行性研究报告》。煤矿企业委托黄河生态环境科学研究所编制煤矿入河排污口设置论证和煤矿矿井水产排及其环境影响分析报告，在满足化工企业生产用水的前提下，通过河湖生态补水、农业灌溉、城镇绿化用水等方式，多途径综合利用矿井水。</p> <p>（2）督促企业积极推进煤矿保水开采，在现有基础上，所有煤矿全部推广实施矸石井下回填、离层注浆项目，在重点湖泊、水库以及饮用水源保护区补给区留设保护煤柱，限制开采或采取保护性开采措施。</p> <p>（3）充分发挥各级林长、生态保护员作用，加强日常巡护巡查，切实做好森林病虫害预防工作，积极组织周边农牧民按期对旱柳进行头木作业，沙柳进行平茬复壮。</p> <p>（4）抓好哈头才当水源地生态修复和保护工作，健全完善饮用水水源地生态补偿机制，加强水土流失治理，做好饮用水水源地及水源涵养林的保护工作。</p> <p>（5）全面加强生态环境保护工作，加大力度、加快治理、加紧攻坚，推动污染防治攻坚战从“坚决打好”转向“深入打好”。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>40米深度范围内第四系含水层水位变化，2018年监测水位值1302.2米，截至目前监测水位值1301.7米，下降0.5米；HB1孔用于监测地面以下50米至400米深度范围内白垩系含水层水位变化，2018年监测水位值1297.6米，截至目前监测水位值1296.2米，下降0.6米），结果显示采空区隔水层以上地下水水位未发生较大变化。</p> <p>哈头才当水源地供水工程情况：哈头才当水源地为鄂尔多斯市中心城区饮用水源地，位于乌审旗图克镇和乌兰陶勒盖镇境内，一、二级保护区面积115平方公里（一级保护区面积57.65平方公里，二级保护区面积57.36平方公里），共布井51眼，水源地设计供水规模为10万立方米/天，2017年5月开始供水（2017年供水量457596m³、2018年供水量16832165m³、2019年供水量19369208m³、2020年供水量21313821m³、2021年供水量24189083m³、2022年一季度供水量5354053m³）。调查过程中调取了水源地内3号观测井从2018年以来的观测记录，年均水位分别为2018年1297.53米、2019年1297.28米、2020年1296.98米、2021年1296.46米，加之近两年降雨量减少（乌审旗多年平均降雨量为338毫米，2020年283.7毫米、2021年288.3毫米），经走访调查，该区域取水井周边100-500米范围内局部地下水水位确有下降情况。2020年11月，乌审旗水利局委托中国地质调查局西安地质调查中心编制了《乌审旗哈头才当水源地运行安全评估报告》，结论为：一是2018年至2020年水源地地下水水位出现持续下降趋势，年均下降0.5-1.0m。二是水源地开采前（以2010年为典型年）和水源地开采后工作区和水源地开采区植被类型分布格局均未发生显著变化，植被覆盖度持续增加，植被生态状况存在持续变好趋势。仅在地下水埋深浅的低湿地植被区，植被指数出现降低，说明地下水开采对局部低湿地植被存在较为明显的影响。三是煤矿开采对浅层地下水影响甚微，煤炭开采后期，对水源地和生态植被可能产生影响。四是水源地开采30年后的稳定潜水位最大降深为4.31m，平均降深0.99m。水源地开采对植被生态的影响在预期范围内，风险可控。</p> <p>综上，该问题部分属实。</p> <p>2.关于“煤矿排污，对空气、地表水和地下水、土壤造成严重污染，也造成天气极端变化，如目前非常抗旱的沙柳多一半都死了”问题。该问题部分属实。</p> <p>对大气环境影响情况：经调查核实，门克庆煤矿大气污染源主要有锅炉烟气排烟、厂内储运系统产生的煤尘、筛分破碎车间和煤炭转载点的扬尘、道路运输产生的粉尘。锅炉烟气防治情况：煤矿设有3台20蒸吨供热锅炉，季节性运行，锅炉烟气采用布袋除尘+氧化镁湿法脱硫+SNCR(选择性非催化还原)脱硝，烟囱安装有在线烟气监测设备并与生态环境部门联网验收，数据实时上传，在线监控数据显示各污染物均长期稳定达标排放。厂内煤尘、扬尘、粉尘防治情况：厂内储运输送为全封闭，转载点、动筛车间煤炭破碎等易产煤尘、扬尘的工作环节均设置了集尘罩、防爆式带式除尘器和喷雾洒水装置，将产生的煤尘、扬尘通过集尘罩进入袋式除尘器除尘；矿区内道路采取洒水抑尘，运煤车辆加盖篷布。门克庆煤矿每季度委托有资质第三方检测机构对厂界无组织颗粒物进行检测，结果显示总悬浮颗粒物满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。</p> <p>对水的影响情况：煤矿废水包括选煤厂煤泥水、生活污水和矿井疏干水。选煤厂煤泥水采用“浓缩+压滤”处理工艺处理，一级闭路循环，不外排；生活污水处理采用“接触氧化-过滤-消毒”工艺，处理达标后的中水回用于选煤厂补水、绿化及道路洒水等，不外排；矿井疏干水预处理站采用“絮凝-沉淀-过滤-消毒”处理工艺，处理后的水质达到《煤炭工业污染物排放标准》限值要求。</p> <p>为了解决矿井疏干水应急存储及综合利用问题，2018年8月煤矿建成蓄水量87万立方米的3座中转缓存（应急）池，防渗采用土工防渗膜+混凝土防渗措施。遇化工停产检修，少量富余的矿井水排至3座中转缓存（应急）池贮存，当液位超过警戒线后，通过应急管道阶段性向矿区南侧蓄滞洪渠排放，经检测水质符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准限值要求，排水未对原有水体造成影响。2018年7月，乌审旗委托原环境保护部环境规划院、华南科学研究所对沙日嘎毛日村及周边的梅林庙嘎查、大牛地村、呼吉尔特村的地下水环境质量现状进行了全面调查，根据出具的《煤矿井水外渗水质调查项目报告》显</p>				

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>示“调查区浅层地下水历史水质与现状水质各项指标不存在显著差异”。2019年至今，乌审旗疾控中心对沙日嘎毛日村集中供水饮用水井及单户自备水源井水样累计检测6次，检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。</p> <p>对土壤的影响情况：煤矿固体废物包括矿井掘进矸石与选煤车间洗选矸石、煤泥、锅炉灰、生活污水处理站污泥、矿井水处理站污泥、废矿物油和生活垃圾等。目前掘进矸石不出井，洗选矸石进入全封闭筒仓，通过离层注浆项目、矸石制砖、土地复垦项目进行综合利用，待具备井下回填的条件后洗选矸石将回填井下巷道；锅炉灰、脱硫渣外售供建材公司综合利用；生活污水处理站污泥与生活垃圾送到图克镇垃圾填埋场统一处理；矿井水处理站产生的污泥配煤外售；废矿物油送危废暂存库暂存，委托有资质的单位进行处置。门克庆煤矿每年委托有资质的第三方检测机构对工业场地周边土壤进行检测，根据检测结果显示，工业场地周边土壤环境质量均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》限值要求。</p> <p>近年天气情况：通过旗气象局近几年的气象观测数据统计分析，图克镇周边未出现极端天气事件。</p> <p>矿区周边植被情况：经乌审旗林草局实地查看，发现举报区域内有零星旱柳和沙柳死亡现象，经技术人员分析，死亡原因有：抚育不到位，根据旱柳、沙柳生长特性，旱柳不进行头木作业、沙柳不进行平茬复壮会导致自然死亡。近年来全市普发了旱柳枯萎病，主要在主干和侧枝部位发病，次生木质部出现纵向黄褐色条纹，可能导致死亡。此外枝条多年受日光灼伤、春秋大风等因素致不健壮枝条折断，久之会影响生长、甚至死亡。</p> <p>综上，该问题部分属实。</p>				
88	D2NM202204140005	鄂尔多斯市康巴什区雍景紫台小区B区20号楼下的煜膳渊饭店，油烟、异味、噪声污染严重，餐厨垃圾直接倒入居民生活垃圾桶。	鄂尔多斯市	大气、噪音	<p>举报人反映的煜膳渊饭店位于康巴什区青春山街道雍景紫台D区20幢6号。</p> <p>经康巴什区生态环境分局委托内蒙古一缕阳光环保科技有限公司现场检测，选取该饭店东侧、北侧、西侧、东敏感点、南敏感点、北敏感点六个点位进行噪声监测，最高噪声为62分贝，超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）中I类昼间标准55分贝的限值要求。经现场勘察，该饭店油烟净化设备安装在地面，违反《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）“饮食业单位所在建设物高度小于15m时，油烟排放口应高出屋顶”和《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径（或相当量直径）的平直管道”的要求，墙面及油烟管道存在油污，餐厨垃圾存在异味。</p>	属实	<p>康巴什区生态环境分局责令煜膳渊饭店立即暂停营业，按照相关要求整改。</p> <ol style="list-style-type: none"> 针对噪声污染问题，该饭店已拆除地上油烟净化设备，油烟净化设备、隔音设施（隔音棉、减振装置、隔音罩）已按要求安装至楼顶。 针对油烟污染问题，该饭店已拆除原油烟管道，新油烟管道、风机已按要求完成安装；脏污墙面已重新粉刷并恢复原状，地面已清洗完毕。 针对餐厨垃圾倒入居民生活垃圾桶及产生异味问题，已及时更换餐厨垃圾污染的居民生活垃圾桶，该饭店已购置专用餐厨垃圾桶并按要求在指定位置分类投放，产生的餐厨垃圾由区公用事业服务中心统一进行清理。 以点带面，举一反三，在全区范围内，对餐饮油烟、噪声、餐厨垃圾分类投放等措施落实情况大排查大整治，发现一起，整改一起，确保问题改彻底、改到位。截止目前，已排查商住一体餐饮门店69家，停业整顿1家。 	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
89	X2NM202204140049	2022年3月，巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇四义堂村齐某某，从别人地里挖取砂石料并堆放在举报人的耕地上，导致耕地无法耕种。	巴彦淖尔市	生态	<p>经查，群众投诉反映情况部分属实。</p> <p>信访人所反映的乌拉特中旗德岭山镇四义堂村挖取砂石料行为，实为乌拉特中旗水利局实施的水系连通及水美乡村建设试点县项目施工现场。该项目共分五个标段，其他标段不涉及此类问题，仅有第三标段水源涵养工程涉及挖取砂石料行为，该标段建设4座滞洪池，其中黑石湖、四义堂两座滞洪池建设地点位于德岭山镇四义堂村。2021年12月18日水源涵养工程开工，按照工程设计，需将黑石湖、四义堂两座滞洪池中砂石土料挖出重新建设滞洪池，上述两处工程建设地点均在河槽内。根据《中华人民共和国河道管理条例》第二十四条“在河道管理范围内，禁止种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）等”，该河槽内原有个别村民私自在河槽内种植，在项目筹建过程中，四义堂村委为配合乌拉特中旗水利局制止了村民的种植行为，遭到群众举报。</p> <p>2022年4月，乌拉特中旗水利局委托巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司对项目施工弃砂临时堆放用地进行测量，出具了《乌拉特中旗水系连通及水美乡村建设试点县项目施工弃砂临时堆放用地土地勘测定界技术报告书》，报告书中的八处用地总面积为683亩，土地性质为其他草地（未利用地），不涉及耕地。临时堆放砂土地点为乌拉特中旗德岭山镇四义堂村集体土地（其他草地）上。</p>	部分属实	乌拉特中旗水利局督查施工方工程建设结束后，尽快将临时堆放砂土地恢复原状。同时加大日常巡查和执法检查力度，对发现在河道管理范围内违法违规种植高杆农作物等行为及时查处。	阶段性办结	无
90	X2NM202204140050	2004年-2012年期间，鲍某某在承包的巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木哈太嘎查村民4708亩草场上建设工厂，开采铁矿，将原乌兰朝鲁铁矿开采面积扩大到267亩，并向地下挖采数米。2016年7月，12345热线平台回复称已回填矿区151600平方米，但至今矿区大坑生态破坏仍未被完全修复。	巴彦淖尔市	生态	<p>经查，群众投诉反映问题部分属实。</p> <p>1. 关于群众投诉反映“2004年-2012年期间，鲍某某在承包的巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木哈太嘎查村民4708亩草场上建设工厂，开采铁矿，鲍某某将原乌兰朝鲁铁矿开采面积扩大到267亩，并向地下挖采数米”情况部分属实。</p> <p>2022年4月16日，乌拉特中旗自然资源局、林草局和新忽热苏木组成联合调查组，到乌兰朝鲁铁矿实地勘查和调阅相关佐证资料认定，举报地址位于乌拉特中旗新忽热苏木哈太嘎查49号草场（草场面积4708亩）东部界线边。鲍某某于2003年12月6日与49号草场（4708亩）原承包人额某签订草原转让合同，以流转方式获得了49号草场经营权，并于2003年12月9日办理了《乌拉特中旗集体所有草场流转合同鉴证书》。原国有企业内蒙古乌拉特中旗哈尼河金矿于1994年至2001年在该地区（49号草场）开采铁矿，乌兰朝鲁铁矿于1993年由国有企业内蒙古乌拉特中旗哈尼河金矿（1994年重组成立内蒙古乌拉特中旗海燕集团公司）建立，1994年开始开采铁矿。2001年以后，内蒙古乌拉特中旗海燕集团公司未进行露天开采。现有矿区采坑是哈尼河金矿开采时遗留的，鲍某某流转49号草场后，在历史采坑内也进行过开采，但未建设工厂。</p> <p>2. 关于投诉人反映“2016年7月，12345热线平台回复称已回填矿区151600平方米，但至今矿区大坑生态破坏仍未被完全修复”情况部分属实。</p> <p>2016年7月，原乌拉特中旗国土资源局委托内蒙古第二地质矿产勘查开发有限责任公司编制了《内蒙古自治区乌拉特中旗乌兰赤老地区环境恢复治理方案》，治理面积135454平米，并委托内蒙古万润建筑安装有限责任公司对该区域进行清运固体废弃物，修建水坝，平整放坡等生态恢复和削坡、覆土、设置网围栏、警示牌等地质环境治理。采坑（投诉人反映的矿区大坑），按照方案无需进行回填治理，对采坑设置了1000m网围栏，采坑边设立了3个警示牌。2017年3月28日，原乌拉特中旗国土资源局组织专家对该区域地质环境治理工作进行验收。</p>	部分属实	乌拉特中旗自然资源局对鲍某某涉嫌在新忽热苏木哈太嘎查49号（4708亩）草场上违法违规开采铁矿的行为进行调查，如构成犯罪，移交公安机关严格按照相关法律追究其刑事责任。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
91	X2NM202204140054	2016年，巴彦淖尔市乌拉特中旗圣龙矿业有限公司在巴音乌兰苏木乌兰温都尔嘎查无证采矿，越界开采，破坏170多亩草场，造成环境污染。	巴彦淖尔市	生态	<p>经查，群众投诉反映的问题部分属实。</p> <p>乌拉特中旗圣龙矿业有限公司（原鸿顺矿冶有限公司，2007年6月8日变更为圣龙矿业有限公司）2006年4月29日注册成立（营业期限2006年4月29日至2026年4月28日），2006年10月15日，经原乌拉特中旗发展和改革局批准，乌拉特中旗鸿顺矿冶有限公司6万吨/年铁精粉选矿项目备案。2016年2月2日，圣龙矿业取得内蒙古自治区乌拉特中旗沙德盖矿区超贫磁铁矿采矿许可证（证号C1500002016022110141246），开采矿种为铁矿，开采方式为露天开采，生产规模90万吨/年，矿区面积1683.3亩，有效期限为2016年2月2日至2036年2月2日。取得采矿许可证以来，该企业一直未生产。</p> <p>1. “巴彦淖尔市乌拉特中旗圣龙矿业有限公司在巴音乌兰苏木乌兰温都尔嘎查无证采矿，越界开采，破坏170多亩草场”问题部分属实。</p> <p>2007年7月至2007年10月期间，圣龙矿业在未取得采矿证的情况下进行无证开采，形成露天采坑、选厂尾矿库、工业场地、废石堆及违法建筑物。该企业在2016年取得采矿许可证以来，一直未生产，无越界开采行为。2018年6月4日，乌拉特中旗原草原监督管理局就圣龙矿业公司未经批准非法使用基本草原320.44亩下达了《行政处罚决定书》（乌中草监罚〔2018〕第21号），责令企业依法办理草原征占用审批手续，并处罚款182784.36元。2018年6月26日，圣龙矿业公司一次性缴清罚款。2018年12月12日，乌拉特中旗圣龙矿业有限公司6万吨/年铁精粉选矿项目取得《草原征用使用审核同意书》（内草审〔2018〕第081号），审批面积320.44亩。</p> <p>2015年1月至2017年12月，企业按照《乌拉特中旗圣龙矿业有限公司沙德盖铁矿矿山地质环境保护与恢复治理及土地复垦方案》，对其露天采坑、选厂尾矿库、工业场地和废石堆进行了矿山地质环境治理，2018年12月巴彦淖尔市国土资源局组织专家进行验收。</p> <p>2020年10月13日，乌拉特中旗自然资源局针对圣龙矿业公司非法占地建生活区行为，对该公司下达了《责令停止违法行为通知书》（乌中自然资停字〔2020〕032号），并进行立案查处，2020年12月14日，乌拉特中旗自然资源局对该公司下达了《行政处罚决定书》（乌中自然资罚字〔2020〕032号），责令该公司退还非法占用的牧草地，没收该公司在非法占用的土地上新建的3045.96平方米建筑物，并处以罚款9137.88元。</p> <p>2. “造成环境污染”问题不属实。</p> <p>2006年8月18日，原巴彦淖尔市环境保护局对圣龙矿业有限公司乌兰苏木矿区及选厂项目环境影响报告书进行了批复，审批文号为巴环审发〔2006〕63号。2007年8月10日，该项目通过了原巴彦淖尔市环境保护局项目竣工环境保护验收，验收文号：环验〔2007〕20号。</p> <p>2022年4月16日，巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局委托内蒙古乾源环保科技有限公司对该公司矿区内土壤、地下水进行检测。监测结果表明圣龙矿业有限公司周围500米范围内2眼牧民水井各项污染物监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值。厂界四周土壤各项污染物监测指标均符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1限值。企业生产过程中，未收到信访举报污染案件。</p>	部分属实	2022年4月18日，乌拉特中旗自然资源局对该企业无证开采违法行为进行立案调查，已聘请第三方测绘机构对该公司2007年期间无证开采形成的露天采坑采出矿石量进行估算，并责令企业对选厂、工人宿舍等违法占地依法申请办理建设用地手续。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
92	X2NM202204140003	巴彦淖尔市乌拉特中旗石兰计村六孔桥附近,有人挖沙石料(现场有挖掘机、筛分设备),破坏土地2000多亩。	巴彦淖尔市	生态	<p>经查,群众投诉反映问题基本属实。</p> <p>1.基本情况。2022年4月7日,乌拉特中旗自然资源局委托内蒙古乔泰国土勘测技术有限公司实测后出具的《土地勘测定界报告》显示,该砂石矿采矿范围实际占用土地为1018.86亩。其中,历史办理采矿手续面积926.4亩,工业场地92.46亩未办理用地手续。通过调取国土二调数据,该砂石矿实际占用土地地类为采矿用地和其他草地(未利用地)。2022年4月14日,乌拉特中旗自然资源局核查时发现现场有采坑、堆存的砂石、停放挖掘机和筛分设备。</p> <p>2.地质环境治理情况。2021年1月8日,乌拉特中旗自然资源局向内蒙古媛淋建材有限公司下达了《矿山地质环境限期治理通知书》,责令企业按照《矿山地质环境治理方案》,对采矿证范围及周边采坑进行矿山地质环境治理。2021年11月18日,已经市自然资源局专家验收通过,验收面积为926.4亩。</p>	基本属实	2015年至2017年间,乌拉特中旗自然资源局对王某某(内蒙古媛淋建材有限公司法定代表人)无证开采进行过3次行政处罚,共计没收违法所得61000元,罚款29000元,并将涉嫌犯罪线索移交公安机关。公安机关依法受理后,以盗采矿产资源罪对王某某、王某某儿子王某进行刑事立案侦查,并移送检察院提起公诉。2019年旗人民法院判决王某某有期徒刑一年缓刑一年、其儿子王某有期徒刑一年半。2022年4月7日,乌拉特中旗自然资源局对内蒙古媛淋建材有限公司下达《限期整改通知书》,责令企业立即对采坑周边建筑物、临时彩钢房进行拆除,对堆放的砂石料、拆除的设备进行清理,并完成违法占用92.46亩土地的地质环境治理。对于内蒙古媛淋建材有限公司违法占地行为,乌拉特中旗自然资源局正在立案查处。	未办结	无
93	X2NM202204140079	2008年起,巴彦淖尔市乌拉特前旗富兴砖厂承包先锋镇苏木图村白彦花五社48亩荒地,并取土进行烧砖。	巴彦淖尔市	其他污染	<p>(1)关于“2008年起,巴彦淖尔市乌拉特前旗富兴砖厂承包先锋镇苏木图村白彦花五社48亩荒地”问题属实。经核查,富兴砖厂于2007年4月与乌拉特前旗先锋镇苏木图村白彦花五社签订了土地租赁协议,租赁土地面积50亩,租赁期限为2007年到2032年,租赁协议约定“富兴砖厂只能在承包地内搞建筑,不许挖坑取土”。富兴砖厂租用该土地主要用于建设砖窑、办公场所、堆放砖胚和成品砖等。</p> <p>(2)关于“承包荒地取土进行烧砖”的问题不属实。经调阅资料和实地踏查,富兴砖厂于2008年3月8日取得采矿许可证,后延续至2020年1月8日到期后再未延续。租赁土地范围与富兴砖厂的采矿许可证范围不重叠,租赁土地范围内基本平整,未发现有因取土遗留的历史采坑。经调查走访当地社长及社员,均表示未发现富兴砖厂生产期间在租赁土地范围内有取土行为,同时白彦花社也出具了租赁土地范围内无挖坑取土的证明。富兴砖厂生产期间所用黏土是在其采矿许可证范围内开采的,未在所租赁土地范围内挖取,但租赁土地范围内堆存有建筑垃圾。</p> <p>2020年10月,按照依法依规淘汰落后产能的政策要求,乌拉特前旗相关部门联合行动,已对富兴砖厂进行了关闭取缔,拆除了窑体、砖机、模具等生产设施设备和办公场所,并已清理了建筑垃圾,恢复了土地原貌。</p>	部分属实	下一步针对此类问题,我市要举一反三,全面排查,进一步加强对各类土地承包经营监管,规范经营行为,防止私自改变土地用途和破坏土地资源等问题的发生。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
94	X2NM202204140044	乌海市锦宇矿业有限公司在矿口区域内造成深达30米的深坑；烧制白灰的过程中，白灰散落在进入厂区道路两边，造成草场污染；厂区内还有未曾恢复治理的白灰残留物，堆积如山。乌海市东兴石料矿业有限公司在生产过程中灰尘漫天飞。上述2家矿业企业所在的老石旦镇、拉僧庙镇石料厂区都存在越界开采与环境污染问题。	乌海市	生态	<p>信访案件核查结果</p> <p>经查，群众反映问题基本属实。其中，“乌海市锦宇矿业有限公司在矿口区域内造成深达30米的深坑”的问题属实；“烧制白灰的过程中，白灰散落在进入厂区道路两边，造成草场污染”的问题属实；“厂区内还有未曾恢复治理的白灰残留物，堆积如山”的问题部分属实；“乌海市东兴石料矿业有限公司在生产过程中灰尘漫天飞”的问题基本属实；“上述2家矿业所在老石旦镇、拉僧庙镇石料厂区都存在越界开采与环境污染问题”的问题基本属实。</p> <p>信访案件核查情况</p> <p>群众反映的乌海市锦宇矿业有限公司指乌海市锦宇矿业有限公司（以下简称锦宇公司），成立于2009年08月，以生产销售石灰石产品为主，2012年将原有白灰竖窑升级改造为回转窑，现年产95万吨石灰石、70万吨活性石灰及20万吨脱硫剂。乌海市东兴石料矿业有限公司指乌海市东兴矿业有限公司（以下简称东兴公司），成立于1984年8月，以开采石灰石为主，后因市场原因2017年3月停产，2018年主营业务改为年产70万吨脱硫剂。两家企业均位于海南区呼珠不沁希勒矿区内。</p> <p>1. 锦宇公司存在问题核查情况</p> <p>（1）关于“乌海市锦宇矿业有限公司在矿口区域内造成深达30米的深坑”的问题属实。对群众反映问题中的深坑，海南区通过调取2004年10月7日影像图，显示该处原有地貌为自然形成的山坳，非人为造成，不存在地质环境破坏行为。经现场核实，该坑深度约30米，面积约3000平方米，不在锦宇公司采矿权范围内，锦宇公司在开采过程中利用山坳洼地建设了石料破碎生产线，其他位置用于存放成品石料，由于该企业多年沿地势周围不断向上堆砌石料，从地势高处看形成了深达30米的深坑，深坑为人为堆砌石料所形成。经核查，该公司在山坳洼地的生产线及存放石料用地相关手续均未取得，下一步将依法依规予以处罚。</p> <p>（2）关于“烧制白灰的过程中，白灰散落在进入厂区道路两边，造成草场污染”的问题属实。经核查，锦宇公司白灰生产工段和石料破碎工段均按照环评要求配套建设了布袋除尘器，且运行正常。经现场排查和无人机航拍，该企业生产的白灰全部储存在封闭式料棚内，但在转运、装卸过程中仍有撒落现象，再加上运输车辆苫盖不严等原因附带到厂区道路及周边草场，造成扬尘污染。2017、2018年，因道路扬尘污染及无组织排放问题，海南区生态环境分局对该企业进行了处罚。</p> <p>（3）关于“厂区内还有未曾恢复治理的白灰残留物，堆积如山”的问题部分属实。经实地核查，锦宇公司对生产白灰过程中产生的残留物，已全部按规范要求堆存在封闭式储库内，并作为脱硫剂和制成氢氧化钙进行销售，厂区内并无未治理的白灰残留物。但在2019年因除尘灰堆存不规范，被海南区生态环境分局予以处罚。同时该企业厂区外目前还存放有周边已关停企业的白灰残留物。</p> <p>2. 关于“乌海市东兴石料矿业有限公司在生产过程中灰尘漫天飞”的问题基本属实。经现场核查和无人机航拍，东兴公司脱硫剂生产过程中已按照环保要求配备抑尘设施，但厂区内露天堆存大量石料，存在苫盖不到位，拉运、装卸时洒水降尘不及时，产生扬尘污染的问题。2017、2018、2020、2021年，该企业因生产过程中造成扬尘污染，海南区生态环境分局分别对其进行了处罚。</p> <p>3. 关于“2家矿业企业所在的老石旦镇、拉僧庙镇石料厂区都存在越界开采与环境污染问题”的问题基本属实。经核查，2006年，老石旦镇、拉僧庙镇合并为拉僧庙镇。该区域目前共有8家具有矿业权的企业。其中，5家（包钢（集团）公司乌海海南矿业分公司、乌海市锦宇矿业有限公司、乌海市鼎力钙业有限责任公司、乌海市东兴矿业有限公司、乌海市大漠石灰石矿）在2011—2021年均不同程度存在越界开采行为。对此，海南区共计没收越界非法所得234.4964万元，罚款55万元；1家企业因犯非法采矿罪，被判处有期徒刑200万元，2名企业直接责任人员被判处有期徒刑，并处罚金共计60万元。2022年4月16日，海南区自然资源分局聘请测绘公司对该区域内8家企业开采情况进行测绘，经4月18日套合2022年卫星影像，4月20日实地勘察，判定无新增越界开采现象。</p>	基本属实	<p>信访案件查处情况</p> <p>1. 关于“烧制白灰的过程中，白灰散落在进入厂区道路两边，造成草场污染”的问题。2022年4月17日，海南区生态环境分局对锦宇公司下达《责令改正违法行为决定书》（乌环责改字（南）〔2022〕429号），责令其制定切实可行的整改方案，对存在问题加快整改，已进行立案处罚。</p> <p>2. 关于“乌海市东兴石料矿业有限公司在生产过程中灰尘漫天飞”的问题。2022年4月17日，海南区生态环境分局对东兴公司下达《责令改正违法行为决定书》（乌环责改字（南）〔2022〕430号），责令其制定切实可行的整改方案，对存在问题加快整改，已进行立案处罚。</p> <p>信访案件整改情况</p> <p>1. 旗帜鲜明讲政治，以坚定立场实现整改高站位统筹。始终把习近平总书记关于“着力抓好乌海及周边地区等重点区域生态环境综合治理”的重要指示精神作为工作遵循，以“七治”为总抓手，坚决从政治上看、政治上办、政治上改，把抓好中央环境保护督察群众信访举报问题核查整改，作为落实习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示精神批示精神的重大政治任务，认真梳理研究，以高度的政治责任感、使命感全力抓好整改落实。</p> <p>2. 对表对标抓落实，以扎实举措确保问题整改高标准推进。坚持问题导向，遵循立行立改和长远发展相结合，主动认领问题、主动整改落实，做到条条要整改、件件有着落。针对扬尘污染问题，要求企业按照规定苫盖厂区露天堆存的物料，封闭硬化白灰装车区域，安装清洗装置，对出厂车辆进行清洗，降低扬尘污染。严格执行“先治尘再生产”原则，督促矿山企业落实主体责任，对达不到扬尘污染控制要求的企业，严禁投入生产。针对污染草场问题，将因地制宜，加强道路两侧绿化种植和日常养护，同时规范运输车辆，严格落实苫盖措施，严防撒漏；加大矿区道路清扫保洁和洒水降尘力度，提高机械化清扫率，及时清理道路两侧浮土，减少扬尘污染。针对固废清理问题，继续落实2022年2月23日发布的《乌海市海南</p>	未办结	

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>4家（包钢（集团）公司乌海海南矿业分公司、乌海市锦宇矿业有限公司、乌海市东兴矿业有限责任公司、乌海蒙西水泥有限公司）在2017—2022年均不同程度存在因生产、运输过程中降尘不到位，物料露天堆放苫盖不严密，对厂区及周边道路洒水降尘不及时等问题。海南区生态环境分局，分别依法下达《责令改正违法行为决定书》，责令其立即苫盖露天堆存的石料，限期清理并进行了处罚，共计罚款42万元。</p> <p>该案件办结情况认定为“未办结”，预计阶段性办结时间为2022年6月初，办结时间为2023年10月底。</p>		<p>区人民政府关于对呼珠不沁希勒矿区范围内进行生态环境恢复治理的通告》（〔2022〕第1号），要求海南区老石旦东山至拉僧庙石灰岩矿区（呼珠不沁希勒矿区）原矿山企业、烧制企业（个人）进行登记，并开展生态环境恢复治理工作。对有责任主体的遗留固废要求原企业依法依规处置，对无责任主体的遗留固废由政府进行治理。持续推进正在实施的呼珠不沁希勒4个片区的矿区治理项目，加快清理矿区内的废弃构筑物、残留白灰，切实改善该区域矿山地质环境，实现生态环境向好发展。针对越界开采问题，已指定专人负责盯办越界开采案件，同时做好常态化监管，组织执法监察人员完善日常巡查机制，积极开展自查自纠工作，对海南区内所有非煤矿山进行排查，聘请测绘公司定期重点排查越界开采行为，结合测绘结果比对核查，研判分析，如确定有越界开采行为则立即责令停止并进行查处。</p> <p>3. 推动生态环境综合治理，以改善区域生态环境质量为核心。从严从细从实落实好《乌海及周边地区生态环境综合治理实施方案》（内政发〔2020〕26号）《乌海市生态环境综合治理三年行动方案（2021年—2023年）》（乌海政发〔2021〕11号）《乌海市海南区生态环境综合治理三年（2021年—2023年）行动方案》（海南政发〔2021〕24号）以及《乌海及周边地区绿色矿山建设和矿山地质环境治理“十四五”规划（2021—2025年）》（内自然资发〔2021〕124号），全力以赴、坚决有力抓好区域生态环境综合治理。持续做好矿区生产厂区、道路两侧及周边环境综合整治，积极做好周边生态保护修复工作，坚持系统治理、综合治理、源头治理、科学治理，多措并举、综合施策，全地域、全过程加强生态环境保护。全面推进非煤矿山整合，建立现代企业管理制度，规范企业行为，杜绝违法采矿行为发生。同时，加快绿色矿山建设，对照绿色矿山标准，坚持高标准、严要求开展创建工作，不断巩固提升绿色矿山建设质效。</p> <p>4. 深刻吸取教训，以中央生态环境保护督察通报典型案例为警示。中央生态环境保护督察集中公开通报“内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗铁矿</p>		

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
							<p>等开采违法违规问题突出，生态破坏严重”的典型案例，教训是深刻的，我们将认真吸取教训，时刻保持警醒警觉，以案为鉴、举一反三。加大锦宇公司违法占地查处力度。经核查，2018—2021年，锦宇公司违法占地共计31779.17平方米，海南区共计罚款307080.29元。2022年4月16日，聘请测绘公司对锦宇公司违法占地情况进行测绘，初步核查违法建筑占地20957.7976平方米，料堆占地51181.825平方米，共计违法占地72139.6226平方米。2022年4月18日，已对该企业下达责令整改通知书，对拒不整改或整改不到位的，将核实情况进行立案查处。全力抓好呼珠不沁希勒整体矿区治理工作。针对海南区呼珠不沁希勒矿区的生态环境问题突出，治理进度缓慢等问题，坚持问题导向，找准关键点和突破点，坚决按照中央环保督察组和自治区要求，进一步压实整改主体责任，由海南区委、政府一把手亲自抓、亲自盯，由区属相关部门组成专项工作组，采取削坡、拆除、清运(回填)、整平、覆土、种草等措施，对4个治理区逐个组织实施，压茬推进，推动治理，使治理区域内的生态环境得到有效改善。同时，启动纪检监察机制，严肃倒查责任，核查管理漏洞，对失职失责的干部严肃追责问责，绝不姑息，以坚决有力、从严从实的态度抓好问题整改。截至目前，海南区已累计投入资金1300万元，按照先难后易的原则，将呼珠不沁希勒第一治理区域内厂房及窑体全部拆除，清除构筑物1.9297万平方米，清理固废60.07万立方米，平整场地6.8万平方米。</p>		

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
95	X2NM202204140014	1. 伊莱特塑钢型材有限公司从2010年取得环评至2018年投产，建设期用了9年之久。质疑9年间该企业没有生产一直建设。举报人掌握的情况是，该厂从2014年开始生产，原料是四川万源公司碳酸钡，有购销合同； 2. 该公司产生的大量含钡废渣并不是只有公布的几十吨。	阿拉善盟	土壤	<p>群众反映的阿拉善盟伊莱特塑钢型材有限公司已办理了营业执照，法人代表姓名为文某某，取得了建设用地规划许可证、国有土地使用证。位于阿拉善盟高新技术产业开发区满都海西路。</p> <p>1. 关于“伊莱特塑钢型材有限公司从2010年取得环评至2018年投产，建设期用了9年之久。质疑9年间该企业没有生产一直建设。举报人掌握的情况是，该厂从2014年开始生产，原料是四川万源公司碳酸钡，有购销合同”的问题基本属实。</p> <p>经查，该企业氯化钡项目2009年9月获得项目备案（阿开发改字〔2009〕92号），2010年6月获得环评批复（内环审〔2010〕132号），2010年10月开工建设，2013年10月具备试制条件，2013年10月至2018年底先后经过3次大幅度设备调整，2019年正式投入生产，建设期逾8年，具体如下。</p> <p>2010年10月开工建设，2013年10月具备试制条件。</p> <p>2013年10月至2014年12月底，间歇性试制7个月，因工艺掌握不成熟，存在系统用电量、蒸汽量过大、产品收率低，运行亏损的问题。在此期间，先后增加3台外置强制循环系统、更换1台离心机（卧式活塞推料离心机更换为上悬式离心机）、更换爬式干燥床、增加2个蒸发系统平衡罐进行了设备调整。但设备调整后仍未解决运行亏损问题，遂停止试制。</p> <p>2015年全年继续进行设备调整，先后拆除3台外置强制循环系统，增加5个不锈钢结晶槽，更换1台离心机（上悬式离心机更换为吊带式离心机），经调整后，2015年底至2016年间歇性试制2个月，仍未解决有关问题，遂停止试制至2018年。</p> <p>2018年7月中旬开始对设备进行全面改造，先后增加2台高温板框压滤、4个溶解罐、4个结晶罐、更换1台离心机（吊带式离心机更换为螺旋自动下料离心机），并对设备间管道改造优化，2018年年底完成改造工作，试制成功，2019年正式投入运行，受市场因素影响，间歇性生产。</p> <p>经查，该企业分别于2014年1月5日、1月11日、2019年4月30日与万源市邱氏矿业有限公司签订钡粉（碳酸钡）购销合同，合同执行产品数量分别为碳酸钡1万吨、钡粉3万吨、钡粉500吨。根据财务报表，实际进货量分别为2014年（钡粉823吨、碳酸钡1233吨）、2015年（钡粉146吨、碳酸钡0吨）、2016年（钡粉160吨、碳酸钡495吨）、2017年（钡粉0吨、碳酸钡0吨）、2018年（钡粉536吨、碳酸钡960吨）、2019年（钡粉235吨、碳酸钡977吨）。</p> <p>2. 关于“该公司产生的大量含钡废渣并不是只有公布的几十吨”的问题基本属实。</p> <p>经查，该公司2013年10月至2022年共产生803吨滤渣（“含钡废渣”），均采用清水洗涤两次回收氯化钡，再用过量硫酸钠溶液清洗两次，经板框压滤进入渣池。其中，2013年至2018年送往中盐水泥厂处置626吨，2019年至2021年送往洗煤厂配煤处置81吨（此前已公布），接到举报后送往园区一般固废填埋场处置96吨（此前已公布），具体如下。</p> <p>2013年10月至2016年间歇性试制期间，共产生626吨滤渣。2018年6月8日至11日该企业按照有关部门整顿厂容厂貌要求，将626吨滤渣、厂区堆存元明粉（硫酸钠）及厂区平整后剩余的炉渣一并送往中盐水泥厂合规处置，后因该公司与中盐水泥厂就滤渣处置费用产生纠纷，中盐水泥厂不再接收该公司的滤渣。</p> <p>2019年至2021年正式运行期间，共处置81吨滤渣。该公司于2019年12月26日、2020年8月5日、2021年10月13日分别将27吨、25吨、29吨滤渣，雇佣社会车辆拉运至乌海市乌达区内蒙古金瑞煤炭商贸有限公司储煤场配煤。</p> <p>2022年4月1日接到举报件后，该公司对剩余的96吨滤渣进行了处置，于2022年4月6日至7日送往园区一般固废填埋场合规处置。</p>	基本属实	无	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
96	X2NM202204140076	阿拉善盟阿拉善左旗巴音敖包工业园区有四家石料厂存在未办理合理用地手续和环保问题。其中，有2家石料厂(其中1叫通源石料厂)未建设封闭式储料仓未封闭，扬尘污染严重。七里沟里面有2家石料厂，无环保设施，破坏生态环境。	阿拉善盟	其他污染、大气	<p>群众反映情况所涉石料矿共4家：</p> <p>阿拉善左旗乌素图通源沙石厂巴音敖包嘎查通源建筑用石料矿已办理了营业执照，法人代表姓名为丁某某，位于阿拉善左旗乌斯太镇巴音敖包嘎查，采矿权初设时间为2014年7月，共办理延续手续2次，有效期为2020年7月1日至2023年7月1日，开采矿种制灰用石灰岩，开采方式露天开采，生产规模60万吨/年，矿区面积1.2716平方公里。</p> <p>阿拉善左旗顺泽石料有限责任公司阿拉善左旗白音石灰岩矿已办理了营业执照，法人代表姓名为孔某某，位于阿拉善左旗乌斯太镇巴音敖包嘎查，采矿权初设时间为1997年12月，共办理延续手续13次，有效期为2020年5月10日至2023年5月10日，开采矿种水泥用石灰岩，开采方式露天开采，生产规模50万吨/年，矿区面积0.0775平方公里。</p> <p>阿拉善盟润和矿业有限公司阿拉善经济开发区乌素图镇七里沟石料矿已办理了营业执照，法人代表姓名为李某某，位于阿拉善左旗乌斯太镇巴音敖包嘎查，采矿权初设时间为2017年6月，共办理延续手续1次，有效期为2020年6月30日至2023年6月30日，开采矿种建筑石料用灰岩，开采方式露天开采，生产规模10万立方米/年，矿区面积0.05平方公里。</p> <p>阿拉善盟巴音敖包众心种植合作社阿拉善高新技术产业开发区巴音敖包嘎查七里沟建筑用砂矿已办理了营业执照，法人代表姓名为何某，位于阿拉善左旗乌斯太镇巴音敖包嘎查，采矿权初设时间为2020年9月，有效期为2020年9月10日至2023年9月10日，开采矿种建筑用砂，开采方式露天开采，生产规模6万立方米/年，矿区面积0.0754平方公里。</p> <p>1.关于“阿拉善盟阿拉善左旗巴音敖包工业园区有四家石料厂存在未办理合理用地手续”的问题部分属实。</p> <p>(1)阿拉善左旗乌素图通源沙石厂巴音敖包嘎查通源建筑用石料矿于2021年3月3日取得《关于阿拉善左旗乌素图通源沙石厂临时建设用地的批复》(阿高审服发〔2021〕68号)，主要是生产加工和工业广场用地，占地面积55923.66平方米，临时用地使用期限1年(2022年3月3日到期)，2022年3月4日，高新区自然资源局下发《通知》，要求企业拆除地上建筑物，完成土地复垦。由于3月以来受疫情防控制约，矿山企业于4月开始有序拆除地上建筑物。</p> <p>(2)阿拉善左旗顺泽石料有限责任公司阿拉善左旗白音石灰岩矿于2021年4月19日取得《关于阿拉善左旗顺泽石料有限责任公司内蒙古自治区阿拉善左旗白音石灰岩矿临时建设用地的批复》(阿高审服发〔2021〕137号)，主要是开采、生产加工、办公生活、工业广场等用地，占地面积45155.24平方米，临时用地使用期限为1年(2022年4月19日到期)，已于2022年4月15日下发《通知》，要求企业到期后拆除地上建筑物，完成土地复垦。</p> <p>(3)阿拉善盟润和矿业有限公司阿拉善经济开发区乌素图镇七里沟石料矿于2020年6月3日取得《关于乌斯太镇七里沟石料矿工业场地及生活区项目临时建设用地的批复》(阿高审服发〔2020〕183号)，主要是生产加工、工业广场及生活区等用地，占地面积10050平方米，临时用地使用期限1年到期后，2021年6月15日取得《关于乌斯太镇七里沟石料矿工业场地及生活区项目临时建设用地延期的批复》(阿高审服发〔2021〕212号)，延期1年至2022年6月15日到期，计划临时用地到期后下发《通知》，要求企业拆除地上建筑物，完成土地复垦。</p> <p>(4)阿拉善盟巴音敖包众心种植合作社阿拉善高新技术产业开发区巴音敖包嘎查七里沟建筑用砂矿于2020年10月22日取得《关于阿拉善盟巴音敖包众心种植合作社砂石厂项目临时建设用地的批复》(阿高审服发〔2020〕331号)，主要是生产加工、工业广场及办公等用地，占地面积33000平方米，临时用地使用期限为1年至2021年10月22日到期，2021年10月25日高新区自然资源局下发《通知》，要求企业拆除地上建筑物，完成土地复垦。目前，矿山企业已完成部分地上建筑物拆除工作。</p> <p>自然资源部《关于规范临时用地管理的通知》(自然资规〔2021〕2号)下发执行后，高新区立即叫停矿山企业临时用地审批工作，已审批4家石料厂的临时用地手续到期后，及时下发《通知》责成企业拆</p>	部分属实	下一步,阿拉善高新区一是将切实加大土地巡查执法力度,确保土地使用规范;二是生态环境部门将加大定期巡查力度,与自然资源部门开展联合执法行动,确保有关矿山企业未完成整改前不得恢复生产。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>除地上建筑物，进行土地复垦工作。对涉嫌违规审批临时用地手续问题，高新区纪工委已对行政审批局、自然资源局下达《履责提示函》。经核查，上述4家矿山企业占用土地均与阿左旗乌斯太镇巴音敖包嘎查或牧民签订了临时占用补偿协议，补偿费用由矿山企业按年支付，占用土地权属为巴音敖包嘎查集体土地。2021年7月15日，发现阿拉善左旗顺泽石料有限责任公司白音石灰岩矿未取得建设用地手续建设全封闭储料仓605平方米，2021年8月6日立案，9月17日结案，处罚款3630元。其余3家石料厂未发现未批先建、少批多建等行为。</p> <p>目前，正在开展地上建筑物拆除及征转用地报批工作，自临时用地期满之日起一年内未取得建设用地征转批文，完成土地复垦。（《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号），第四条，落实临时用地恢复责任“自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦”）。</p> <p>2.关于“阿拉善盟阿拉善左旗巴音敖包工业园区有四家石料厂存在环保问题。其中，有2家石料厂（其中1叫通源石料厂）未建设封闭式储料仓未封闭，扬尘污染严重。七里沟里面有2家石料厂，无环保设施，破坏生态环境”的问题部分属实。</p> <p>（1）2022年1月20日，阿拉善盟生态环境局乌斯太分局已对阿拉善左旗乌素图通源沙石厂巴音敖包嘎查通源建筑用石料矿进行了现场监督帮扶，该矿现场处于停产状态，石料破碎加工生产线按照环评及批复要求，对破碎机、振动筛、运输皮带采取了封闭抑尘措施，对矿区道路压实洒水降尘，物料堆场建设了防风抑尘网并进行苫盖。因使用土地属临时用地，按照自然资源部门要求不得新建永久构筑物，未建设石料全封闭库。1月24日，乌斯太分局下发《通知》（阿环乌发〔2022〕18号），要求该企业进一步完善苫盖防尘措施，尽快办理永久用地手续后建设全封闭石料库，完成前不得恢复生产；3月6日，乌斯太分局对该矿进行了复查，现场仍处于停产状态，有效完善了苫盖防尘工作，但未获得国有建设用地手续，未开展全封闭库建设，乌斯太分局已于当日依法立案处罚，并要求未完成整改前不得恢复生产。根据第二次全国土地调查成果，该矿地类属性为未利用地，无需办理征占用林地、草原手续，未发现破坏林地、草原违法问题。</p> <p>（2）2022年1月20日，阿拉善盟生态环境局乌斯太分局已对阿拉善左旗顺泽石料有限责任公司阿拉善左旗白音石灰岩矿进行了现场监督帮扶，该矿现场处于停产状态，石料破碎加工生产线按照环评及批复要求，对破碎机、振动筛、运输皮带采取了封闭抑尘措施，对矿区道路压实洒水降尘，物料堆场建设了防风抑尘网并进行苫盖，已建成的全封闭储料仓不能满足实际需求。因使用土地属临时用地，按照自然资源部门要求不得新建永久构筑物，全封闭库建设未完成。1月24日，乌斯太分局下发《通知》（阿环乌发〔2022〕20号），要求该企业进一步完善苫盖防尘措施，尽快办理永久用地手续后开展全封闭库建设工作，完成前不得恢复生产；3月6日，乌斯太分局对该矿进行了复查，现场仍处于停产状态，该矿有效完善了苫盖防尘工作，但未获得国有建设用地手续，全封闭未完成，乌斯太分局已于当日依法立案处罚，并要求未完成整改前不得恢复生产。根据第二次全国土地调查成果，该矿地类属性为未利用地，无需办理征占用林地、草原手续，未发现破坏林地、草原违法问题。</p> <p>（3）2022年1月21日，阿拉善盟生态环境局乌斯太分局已对阿拉善盟润和矿业有限公司阿拉善经济开发区乌素图镇七里沟石料矿进行了现场监督帮扶，对破碎机、振动筛、运输皮带采取了封闭抑尘措施，对矿区道路压实洒水降尘，物料堆场建设了防风抑尘网并进行苫盖。因使用土地属临时用地，按照自然资源部门要求不得新建永久构筑物，未建设石料全封闭库。1月24日，乌斯太分局下发《通知》（阿环乌发〔2022〕21号），要求该企业进一步完善苫盖防尘措施，尽快办理永久用地手续后建设全封闭石料库，完成前不得恢复生产；3月6日，乌斯太分局对该矿进行了复查，现场仍处于停产状态，有效完善了苫盖防尘工作，但未获得国有建设用地手续，未开展全封闭库建设，乌斯太分局已于当日依法立案处罚，并要求未完成整改前不得恢复生产。根据第二次全国土地调查成果，该矿地类属性为未利用地，无需办理征占用林地、草原手续，未发现破</p>				

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					<p>坏林地、草原违法问题。</p> <p>(4) 2022年1月21日,阿拉善盟生态环境局乌斯太分局已对阿拉善盟巴音敖包众心种植专业合作社沙石厂进行了现场监督帮扶,该矿现场处于停产状态,该矿石料破碎加工生产线按照环评及批复要求对矿区道路压实洒水降尘,物料堆场建设了防风抑尘网并进行苫盖。因使用土地属临时用地,按照自然资源部门要求不得新建永久构筑物,未建设石料全封闭库。1月24日,乌斯太分局下发《通知》(阿环乌发〔2022〕19号),要求该企业进一步完善苫盖防尘措施,尽快办理永久用地手续后建设全封闭石料库,完成前不得恢复生产;3月6日,乌斯太分局对该矿进行了复查,现场仍处于停产状态,有效完善了苫盖防尘工作,但未获得国有建设用地手续,未开展全封闭库建设,乌斯太分局已于当日依法立案处罚,并要求未完成整改前不得恢复生产。</p> <p>根据第二次全国土地调查成果,该矿地类属性为未利用地,无需办理征占用林地、草原手续,未发现破坏林地、草原违法问题。</p>				