

中石油（内蒙古）新材料有限责任公司 土壤隐患排查整改台账

中石油（内蒙古）新材料有限责任公司
二〇二四年十一月

中石油（内蒙古）新材料有限责任公司土壤隐患排查整改台账

序号	涉及工业活动	重点场所	位置信息	隐患点	隐患问题照片	整改建议	隐患点发现时间	整改时限要求	责任人	隐患整改后照片	隐患整改完成时间	备注
1	生产区	生产装置区	聚甲醛装置聚甲醛A线	围堰破损		修复破损围堰	2024.9.10	2024.12.30	李明虎		2024.10.20	
2	生产区	生产装置区	聚甲醛装置聚甲醛SPS-202	敞口采样点无防滴漏措施		加设防滴漏设施或采用密闭采样器	2024.9.11	2024.12.30	李明虎		2024.9.15	
3	散装液体转运与厂内运输	传输泵	公用工程酸碱储罐区泵组	围堰不封闭		封闭围堰	2024.9.12	2024.12.30	李明虎		2024.10.20	

中石油（内蒙古）新材料有限责任公司土壤隐患排查整改台账

序号	涉及工业活动	重点场所	位置信息	隐患点	隐患问题照片	整改建议	隐患点发现时间	整改时限要求	责任人	隐患整改后照片	隐患整改完成时间	备注
4												
5												
6												
7												

中石油（内蒙古）新材料有限责任公司土壤隐患排查整改台账

序号	涉及工业活动	重点场所	位置信息	隐患点	隐患问题照片	整改建议	隐患点发现时间	整改时限要求	责任人	隐患整改后照片	隐患整改完成时间	备注
8												
9												
10												
11												

中石油（内蒙古）新材料有限责任公司土壤隐患排查整改台账

序号	涉及工业活动	重点场所	位置信息	隐患点	隐患问题照片	整改建议	隐患点发现时间	整改时限要求	责任人	隐患整改后照片	隐患整改完成时间	备注
12												
13												