

# 中石油（内蒙古）新材料有限责任公司 土壤隐患排查台账

中石油（内蒙古）新材料有限责任公司

二〇二五年十月

隐患排查台账

|             |        |       |       |                   |           |                                                                                                                                          |                                                  |           |     |    |
|-------------|--------|-------|-------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----|----|
| 企业名称        |        |       |       | 中石油（内蒙古）新材料有限责任公司 |           | 所属行业                                                                                                                                     | 2621 氮肥制造<br>2614 有机化学原料制造<br>2651 初级形态塑料及合成树脂制造 |           |     |    |
| 现场排查负责人（签字） |        |       |       | 王树全 李明虎           |           | 排查时间                                                                                                                                     | 2025.6.8-2025.6.20                               |           |     |    |
| 序号          | 涉及工业活动 | 重点场所  | 属地    | 位置信息              | 隐患点       | 现场图片                                                                                                                                     | 整改建议                                             | 整改时限      | 责任人 | 备注 |
| 1           | 生产区    | 生产装置区 | 聚甲醛装置 | 聚甲醛 A 线 2#浓三聚泵    | 润滑油渗漏地面油污 |  <p>经度：111.737997<br/>纬度：40.735888<br/>备注：新材料公司A线</p> | 修复渗漏部位，清理地面油污                                    | 2025.6.30 | 李明虎 |    |

|   |             |       |       |                   |               |                                                                                     |                |           |     |  |
|---|-------------|-------|-------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----|--|
| 2 | 生产区         | 生产装置区 | 聚甲醛装置 | 聚甲醛 A 线 VT54      | 上部设施漏油,地面油污   |   | 修复渗漏部位并加设防滴漏设施 | 2025.6.15 | 李明虎 |  |
| 3 | 散装液体转运与厂内运输 | 传输泵   | 聚甲醛装置 | 聚甲醛 A 线 SPT-505 泵 | 传输泵渗漏,地面大面积油污 |  | 修复渗漏部位,清理地面油污  | 2025.6.15 | 李明虎 |  |

|   |             |      |       |                            |              |                                                                                                                                                |                |              |     |  |
|---|-------------|------|-------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----|--|
| 4 | 散装液体转运与厂内运输 | 传输泵  | 聚甲醛装置 | 空压制氮单元低温盐水机组<br>03PA0402-B | 润滑油渗漏地面大面积油污 |  <p>经度: 111.737065<br/>纬度: 40.734667<br/>备注: 新材料公司低温盐水机组</p> | 修复渗漏部位, 清理地面油污 | 2025. 6. 15  | 李明虎 |  |
| 5 | 生产区         | 生产装置 | 聚甲醛装置 | C线地面泵房一楼室外前排泵附近            | 地面破损         |  <p>经度: 111.736910<br/>纬度: 40.735200<br/>备注: 新材料公司聚甲醛C线</p> | 修复破损地面         | 2025. 12. 30 | 李明虎 |  |

|   |             |     |        |        |               |                                                                                    |               |           |     |  |
|---|-------------|-----|--------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----|--|
| 6 | 散装液体转运与厂内运输 | 传输泵 | 聚甲醛A线1 | #脱气吸收泵 | 润滑油或物料泄漏地面污物。 |  | 修复泄漏部位，清理地面油污 | 2025.6.15 | 李明虎 |  |
| 7 |             |     |        |        |               |                                                                                    |               |           |     |  |