



中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

“泄漏检测与修复” (LDAR)

2023 年第 1 季度

简报

编号: XS-2302-0460-L-2023085



2023

挥发性有机物 (VOCs)
“泄漏检测与修复” (LDAR)
工作报告

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司
承担单位：上海汉洁环境工程有限公司
编制时间：二〇二三年四月十日

委托单位

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

公司地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金河镇

联系人：马志远

联系电话：15849373501

承担单位

承担单位：上海汉洁环境工程有限公司

公司地址：上海市静安区共和新路 4718 弄 6 号楼 10 层

联系电话：021- 6698 6808

电子邮箱：li.minjia@haaenclean.com

第 1 季度检测摘要信息

一、受控密封点台账：

- 1.受控密封点总点数：171067 个
- 2.可达密封点数：170147 个
- 3.不可达密封点数：920 个

注：本周期检测前经现场排查，有 284 个密封点被拆除，台账由 171351 个变更为 171067 个。

二、本周期检测统计：

- 1.检测密封点次：80781 个（季度点位 32568 个，半年度点位 48213 个）
- 2.检测可达密封点次：80533 个（季度点位 32360 个，半年度点位 48173 个）
- 3.检测不可达密封点次：248 个（季度点位 208 个，半年度点位 40 个）

三、泄漏修复统计

- 1.泄漏点次（泄漏率）：75 个（0.09%）（季度点位 65 个，半年度点位 10 个）
- 2.累计修复泄漏点数（修复率）：75 个（100.00%）
- 3.未修复泄漏点数（修复后泄漏率）：0 个（0.00%）

注：有 2 个泄漏点于 4.1 完成修复，其余泄漏点于第一季度完成修复。

四、排放量统计

- 1.设备动静密封点排放量-维修前：10028.801 千克
- 2.设备动静密封点排放量-维修后：8861.856 千克
- 3.减排量：1166.945 千克



ET工厂（非正常工况废气治理）



LD（泄漏检测）



AR（泄漏修复）



便携式大流量甲烷测量仪

上海汉洁环境工程有限公司

HaaenClean Environmental Engineering Co., Ltd.

www.haaenclean.com

上海总公司：

☎ 021 6698 6808 ✉ info@haaenclean.com

📍 上海市静安区共和新路4718弄6号楼10层

广州分公司：

☎ 020 8304 1993 ✉ kaylee.wang@haaenclean.com

📍 广东省广州市越秀区东风中路515号东照大厦2211室