



运用数据力量
创造客户价值

中国石油天然气股份有限公司呼和浩特
石化分公司
泄漏检测与修复(LDAR)
2023 年第 3 季度周期性检测报告

编号: XS-2302-046O-L-2023235

挥发性有机物 (VOCs)
“泄漏检测与修复” (LDAR)
工作报告

委托单位：中国石油化工股份有限公司呼和浩特石化分公司
承担单位：上海汉洁环境工程有限公司
编制时间：二〇二三年十月十九日



委托单位

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

公司地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金河镇

联系人：马志远

联系电话：15849373501

承担单位

承担单位：上海汉洁环境工程有限公司

公司地址：上海市静安区共和新路 4718 弄 6 号楼 10 层

联系电话：021- 6698 6808

电子邮箱：li.minjia@haaenclean.com

第 3 季度检测摘要信息

一、受控密封点台账：

- 1.受控密封点总点数：173436 个
- 2.可达密封点数：172556 个
- 3.不可达密封点数：880 个

二、本周期检测统计：

- 1.检测密封点次：75998 个（季度点位 32282 个，半年度点位 43716 个）
 - 2.检测可达密封点次：75790 个（季度点位 32074 个，半年度点位 43716 个）
 - 3.检测不可达密封点次：208 个（季度点位 208 个，半年度点位 0 个）
- 注：本周期有 902 个密封点因组件移除，区域改造未检测。

三、泄漏修复统计

- 1.泄漏点次（泄漏率）：128 个（0.17%）（季度点位 93 个，半年度点位 35 个）
- 2.累计修复泄漏点数（修复率）：120 个（93.75%）
- 3.未修复泄漏点数（修复后泄漏率）：8 个（0.01%）

注：①本周期发现的 128 个泄漏点次中，动密封点（泵）共 5 个，泄漏率为 0.01%，静密封点（阀门、法兰、开口阀或开口管线、连接件）共 123 个，泄漏率为 0.16%；②3 季度针对 2 季度的延迟修复点进行了跟踪检测，还泄漏 9 个。

四、排放量统计

- 1.设备动静密封点排放量-维修前：12937.284 千克
- 2.设备动静密封点排放量-维修后：10239.839 千克
- 3.减排量：2697.445 千克



Leverage Data Power
Create Customer Value

上海汉洁环境工程有限公司

上海 | 惠州 | 广州 | 泉州 | 南通 | 天津

HaaenClean Environmental Engineering Co., Ltd.

☎ 021 6698 6808

🌐 www.haaenclean.com

✉ info@haaenclean.com

📍 上海市静安区共和新路4718弄6号楼10层

创新/奋斗/共赢
诚信/授权/责任

