



运用数据力量
创造客户价值

中国石油天然气股份有限公司呼和浩特
石化分公司
泄漏检测与修复(LDAR)
2024 年第 2 季度周期性检测报告

编号: XS-2401-003O-L-2024126

挥发性有机物 (VOCs)
“泄漏检测与修复” (LDAR)
工作报告

委托单位：中国石油化工股份有限公司呼和浩特石化分公司
承担单位：上海汉洁环境工程有限公司
编制时间：二〇二四年七月十日



委托单位

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

公司地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金河镇

联系人：李正芳

联系电话：134 5134 4157

承担单位

承担单位：上海汉洁环境工程有限公司

公司地址：上海市静安区共和新路 4718 弄 6 号楼 10 层

联系电话：021- 6698 6808

电子邮箱：li.minjia@haaenclean.com

第 2 季度检测摘要信息

一、受控密封点台账：

- 1.受控密封点总点数：176523 个
 - 2.可达密封点数：175767 个（其中 167932 个密封点是常规检测，7835 个密封点是延长杆检测）
 - 3.不可达密封点数：756 个
- 注：本周期检测前经现场排查，共新增 401 个密封点并移除 603 个密封点，台账由 176725 个变更为 176523 个。

二、本周期检测统计：

- 1.检测密封点次：127444 个
 - 2.检测可达密封点次：126688 个（其中 118922 个密封点是常规检测，7766 个密封点是延长杆检测）
 - 3.检测不可达密封点次：756 个
- 注：127444 个检测点次中，有 136 个点位属于二次复测检测。

三、泄漏修复统计

- 1.泄漏点次（泄漏率）：176 个（0.14%）
- 2.累计修复泄漏点数（修复率）：156 个（88.64%）
- 3.未修复泄漏点数（修复后泄漏率）：20 个（0.02%）

注：①176 个泄漏点次中，有 40 个点位属于二次复测检测泄漏点次；去除二次复测检测点次和二次复测检测泄漏点次，本周期泄漏率为 0.11%；

②本周期发现的 176 个泄漏点次中，动密封点（泵）共 4 个，泄漏率为 0.00%，静密封点（阀门、法兰、开口阀或开口管线、连接件）共 172 个，泄漏率为 0.13%。

四、排放量统计

- 1.设备动静密封点排放量-维修前：10872.077 千克
- 2.设备动静密封点排放量-维修后：10460.092 千克
- 3.减排量：411.985 千克



Leverage Data Power
Create Customer Value

上海汉洁环境工程有限公司

上海 | 惠州 | 广州 | 泉州 | 南通 | 天津

HaaenClean Environmental Engineering Co., Ltd.

☎ 021 6698 6808

🌐 www.haaenclean.com

✉ info@haaenclean.com

📍 上海市静安区共和新路4718弄6号楼10层

创新/奋斗/共赢
诚信/授权/责任

